KA'AGUY NANGAREKORÃ
Instituto Forestal Nacional
FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# ORDEN DE SERVICIO - MANTENIMIENTO DE AIRES N° 89

**FECHA:** 07/07/2023

**Llamado:** CD 01/2022 - "SERVICIO DEMANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE POR CONTRATO ABIERTO" - ID 410516
**Contrato N°:** 05/2022
**Proveedor:** RV SERVICE - RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
**Res. N°:** 280/2022
**Dirección:** San Carlos N°393 c/ Río Ypane - Fdo. De la Mora
**Teléfono:** 0982 993 102
**e-mail:** rvservis@outlook.com

**DATOS DEL EQUIPO ACONDICONADOR DE AIRE**

| N° PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | N° PATRIMONIO | VALOR INCORPORACIÓN | 40% VALOR INCORP. | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Aire Acondicionado Matsui de 18.000 BTU | 23020.02.2431 | 2.688.000 | 1.075.200 | Direccion de Asesoria Juridica |

**TRABAJOS REQUERIDOS**

| Ítem/Sub Ítem | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA INC) | Precio Total (IVA INC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, Tipo Split, de 18.000 BTU, frio/calor** | **Unidad** | **1** | **0** | **0** |
| 1.2 | Acondicionadores de Aire Split, de pared, de 18.000 BTU, frio/calor | Unidad | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 3.2 | Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt | Unidad | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 3.9 | Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio | Unidad | 1 | 140.000 | **140.000** |
| 3.10 | Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio | Unidad | 1 | 140.000 | **140.000** |
| 3.16 | Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor | Unidad | 1 | 60.000 | **60.000** |
| 3.24 | Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipo | Unidad | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 3.34 | Mano de Obra | Unidad | 1 | 150.000 | **150.000** |
| | | | | | **850.000** |

**Plazo de Ejecución**

2 días hábiles a partir de la recepción de la presente Orden.-

**Informes:**

La Dirección Administrativa emitira un Acta de Conformidad.

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Ing. Diego Alberich Bogado
Jefe
Dpto. de Mantenimiento y Construcciones
INFONA

mecip 2015