DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción. 22 de noviembre de 2021

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKR 998__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION DE TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
307							0—1/4—1/2—3/4—LL
							Salida
							0—1/4—1/2—3/4—LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR(4 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO D E AIRE				1,00	82.000	82.000
VALVULA EXPANSORA				1,00	695.000	695.000
CAÑO DE COMPRESOR				1,00	390.000	390.000
FILTRO RECEPTOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	450.000	450.000
MANO DE OBRA				13,00	130.000	1.690.000
FOCO DE ALTA Y BAJA				1,00	120.000	120.000
BULBO DE MARCHA ATRÁS				1,00	198.000	198.000
CORREA DE ALTERNADOR				1,00	490.000	490.000
POLEA DE ALTERNADOR				1,00	850.000	850.000
					TOTAL	5.545.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 0171771 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sirvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
La mencionada se ajusta al servicio a realizar.-	Los Bienes mencionados corresponden al servicio solicitado		
JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Oscar R. Legüisamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES M. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe
División Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Automotor

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0171771

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

FECHA: 22/11/2021

R.U.C.: 80000856-1

VEHICULO: TUCSON | MARCA: HYUNDAI | CHASSIS: KMHJT81BACU433842
CHAPA: [illegible] | COLOR: GRIS
KM: 152.690 | Contrato Nº 762 / 2020

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
19 – 1.10	Válvula expansora	1	695,000	695,000
19 – 1.18	Caño de compresor	1	390,000	390,000
19 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
19 – 1.19	Materiales auxiliares	1	450,000	450,000
19 – 1.20	Mano de Obra	13	130,000	1,690,000
16 – 1.1	Foco de alta y baja	1	120,000	120,000
16 – 1.11	Bulbo de marcha atrás	1	198,000	198,000
15 – 1.3	Correa de Alternador	1	490,000	490,000
15 – 1.5	Polea de alternador	1	850,000	850,000
	TOTAL GS.			5,545,000

TOTAL GENERAL	5,545,000

Vº. Bº. CONTRATISTA
Automotor
Administración - Servicio
Carlos Diaz

22 NOV 2021

P/A

FRANCISCO ANDRES V. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento