ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 17 de marzo de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 764__ N° de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M N°	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
126							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO ACEITE MOTOR(6 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	255.000	255.000
ALINEACIÓN Y BALANCEO				1,00	200.000	200.000
BUJES TRASEROS				1,00	1.200.000	1.200.000
BIELETAS ESTABILIZADORAS				1,00	210.000	210.000
MANO DE OBRA				9,00	130.000	1.170.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONEDO				1,00	162.000	162.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CAMBIO PUNTA EJE TRASERO LH				1,00	1.627.000	1.627.000
TRABAO DE TORNERÍA				1,00	250.000	250.000
TAPA RADIADOR				1,00	76.000	76.000
					TOTAL	5.650.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172082 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar. JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

Jefe de División
Servicios Generales

Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

Gerente
Gerencia Departamental de Administración

ROQUE ALBERTO GONZÁLEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172082

Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO				
R.U.C.:	80000856-1			FECHA:	17/03/2022
VEHICULO:	TUCSON	MARCA:	HYUNDAI	CHASSIS:	KMHJT81BACU419603
CHAPA:	BKR 764	COLOR:	GRIS		
KM:	163,981	Contrato Nº	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
17 – 1.24	Filtro de Combustible	1	255,000	255,000
18 – 1.13	Alineación y Balanceo	1	200,000	200,000
21 – 1.2	Bujes traseros	1	1,200,000	1,200,000
21 – 1.4	Bieletas estabilizadoras	1	210,000	210,000
21 – 1.10	Mano de Obra	9	130,000	1,170,000
19 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cambio punta eje trasero LH	1	1,627,000	1,627,000
	Trabajo de Tornería	1	250,000	250,000
	Tapa Radiador	1	76,000	76,000
	TOTAL GS.			**5,650,000**

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento
17 MAR 2024

TOTAL GENERAL	**5,650,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

V°. B°. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.