ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 18 de julio de 2025

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1259

Chapa Nº _BKR 859 Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** SUCURSAL ITA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
PRECAP						
MUÑEQUÍN				2	257.000	514.000
ROTULAS INFERIORES				2	195.000	390.000
BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR				2	319.000	638.000
BUJE DE EJE				2	41.000	82.000
BUJE REGULADOR				6	160.000	960.000
BUJES TRASEROS				2	85.000	170.000
AMORTIGUADORES DELANTEROS				2	215.000	430.000
AMORTIGUADORES TRASEROS				2	1.037.000	2.074.000
FILTRO DE ACEITE				2	697.000	1.394.000
FILTRO DE AIRE				1	45.000	45.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	100.000	100.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	290.000	290.000
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				1	177.000	177.000
MANO DE OBRA				8	45.000	360.000
MATERIALES AUXILIARES				42	110.000	4.620.000
				1	120.000	120.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
BUJE ESTABILIZADOR TRASERO				2	95.000	190.000
ASIENTO ESPIRAL DEL.INF.				2	83.000	166.000
BUJÍA				4	64.000	256.000
TORNERÍA				1	440.000	440.000
ALINEACIÓN				1	110.000	110.000
					TOTAL	13.526.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administracion - Servicios
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División División Transporte Gerencia Departamental de Administración

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU
HYUNDAI
GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175826

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1*

FECHA: 18/07/2025

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU419306
CHAPA:	BKR 859	**COLOR:**	GRIS		
KM:	188,125	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
18 – 1.2	Precap	2	257,000	514,000
18 – 1.4	Muñequin	2	195,000	390,000
13 – 1.2	Rotulas Inferiores	2	319,000	638,000
13 – 1.5	Bujes central Estabilizador	2	41,000	82,000
18 – 1.7	Buje de Eje	6	160,000	960,000
18 – 1.8	Buje regulador	2	85,000	170,000
21 – 1.2	Bujes Traseros	2	215,000	430,000
13 – 1.1	Amortiguadores Delanteros	2	1,037,000	2,074,000
21 – 1.1	Amortiguadores Traseros	2	697,000	1,394,000
17 – 1.22	Filtro de Aceite	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de Aire	1	100,000	100,000
17 – 1.24	Filtro de Combustible	1	290,000	290,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	177,000	177,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor	8	45,000	360,000
13 – 1.20	Mano de Obra	42	110,000	4,620,000
13 – 1.19	Matriales Auxiliares	1	120,000	120,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Buje Estabilizador trasero	2	95,000	190,000
	Asiento Espiral Del. Inf	2	83,000	166,000
	Bujia	4	64,000	256,000
	Torneria	1	440,000	440,000
	Alineación	1	110,000	110,000
	TOTAL GS.			13,526,000

TOTAL GENERAL	**13,526,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF