ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 04 de Junio de 2021

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa Nº BKS 107__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
220							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO				1	810.000	810.000
DISCOS DE FRENO DELANTERO				2	950.000	1.900.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1	540.000	540.000
FLUIDO DE FRENO				1	32.000	32.000
RECTIFICACION DE DOS DISCOS DE FRENO DELANTERO				1	150.000	150.000
TUERCA				1	17.000	17.000
SEGUROS				1	10.000	10.000
BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR				2	76.000	152.000
BUJES DE PARRILLA SUPERIOR				2	600.000	1.200.000
ALINEACION Y BALANCEO				1	200.000	200.000
SOPORTES DE MOTOR				1	1.620.000	1.620.000
BRAZO DE SUSPENSION				1	1.256.000	1.256.000
BRAZO TRASERO				2	700.000	1.400.000
MATERIALES AUXILIARES				1	350.000	350.000
MANO DE OBRA				19	130.000	2.470.000
GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR TRASERO				2	55.000	110.000
TAQUEADOR AMORTIGUADOR TRASERO				2	208.000	416.000
VARILLA CAPOT				1	84.000	84.000
TORRETA AMORTIGUADOR TRASERO				2	295.000	590.000
AMORTIGUADOR TAPA TRASERA				2	241.000	482.000
					TOTAL	13.789.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 0170609 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Oscar R. Legaiamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	
JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres			RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ Gerente Gerencia Departamental de Administración
C.P. ANTONIO MEDINA MEDINA Jefe Servicios Generales			Gerencia Departamental de Administración

Automotor

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0170609

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 04/06/2021

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474801
CHAPA:	BKS 107	**COLOR:**	GRIS		
KM:	167,487	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
12 – 1.1	Juego de pastillas delantero	1	810,000	810,000
12 – 1.2	Discos de freno delantero	2	950,000	1,900,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero	1	540,000	540,000
12 – 1.8	Fluido de freno	1	32,000	32,000
12 – 1.10	Rectificación de dos discos de freno delantero	1	150,000	150,000
12 – 1.22	Tuerca	1	17,000	17,000
12 – 1.23	Seguros	1	10,000	10,000
13 – 1.5	Bujes central estabilizador	2	76,000	152,000
13 – 1.4	Bujes de parrilla superior	2	600,000	1,200,000
18 – 1.13	Alineación y balanceo	1	200,000	200,000
17 – 1.29	Soportes de motor	1	1,620,000	1,620,000
21 – 1.6	Brazo de suspensión	1	1,256,000	1,256,000
21 – 1.7	Brazo trasero	2	700,000	1,400,000
21 – 1.9	Materiales auxiliares	1	350,000	350,000
21 – 1.10	Mano de Obra	19	130,000	2,470,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

04 JUN 2021

Vº. Bº. CONTRATISTA
Automotor
Administración - Servicio
Carlos Díaz

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento