ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 22 de enero de 2021

Vehículo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa Nº BKR 859__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
213	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada 0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida 0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
PRESUPUESTO ADICIONAL						
ASIENTO ESPIRAL DEL INF.				2,00	76.000	152.000
LIMPIA CARBURADOR				1,00	40.000	40.000
COPIA DE LLAVE, REPARACION DE CILINDRO DE PUERTA				1,00	736.000	736.000
BOMBA DH				1,00	2.329.000	2.329.000
CORREA VENTILADOR				1,00	461.000	461.000
CONJUNTO POLEA				1,00	996.000	996.000
RESONADOR				1,00	193.000	193.000
PROTECTOR INFERIOR				1,00	412.000	412.000
GUARDAFANGO DEL LH				1,00	231.000	231.000
GUARDAFANGO DEL RH				1,00	231.000	231.000
GUARDAPOLVO GUIA MORDAZA				4,00	19.000	76.000
LLAVE VIRGEN				2,00	52.000	104.000
CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				3,00	153.000	459.000
CERRADURA TRASERA				1,00	769.000	769.000
TAPA RADIADOR				1,00	88.000	88.000
GUIA				4,00	63.000	252.000
MAZA COMPRESOR				1,00	654.000	654.000
PANEL FRENTE				1,00	1.927.000	1.927.000
PROTECTOR VENTILADOR				1,00	368.000	368.000
VALVULA DE COMPRESOR A/C				1,00	937.000	937.000
ACEITE PARA COMPRESOR				1,00	110.000	110.000
					TOTAL	11.525.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 0170478 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER EXTERNO	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato		

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

Oscar R. Legizamon Avalos
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe
Jefe de División Servicios Generales
Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MENDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0170478

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
R.U.C.: 80000856-1
FECHA: 22/01/2021

VEHICULO: TUCSON
CHAPA: BKR 859
KM: 141,412
MARCA: HYUNDAI
COLOR: GRIS
Contrato Nº 762 / 2020
CHASSIS: KMHJT81BACU419306

Item.	Discriminacion Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Asiento Espiral Del. Inf.	2	76,000	152,000
	Limpia Carburador	1	40,000	40,000
	Copia de Llave, reparación de cilindro de puerta	1	736,000	736,000
	Bomba D/H	1	2,329,000	2,329,000
	Correa Ventilador	1	461,000	461,000
	Conjunto Polea	1	996,000	996,000
	Resonador	1	193,000	193,000
	Protector Inferior	1	412,000	412,000
	Guardafango Del. LH	1	231,000	231,000
	Guardafango Del. RH	1	231,000	231,000
	Guardapolvo Guía mordaza	4	19,000	76,000
	Llave virgen	2	52,000	104,000
	Cepillo Limpiaparabrisas	3	153,000	459,000
	Cerradura Trasera	1	769,000	769,000
	Tapa Radiador	1	88,000	88,000
	Bujía	4	63,000	252,000
	Maza Compresor	1	654,000	654,000
	Panel Frente	1	1,927,000	1,927,000
	Protector Ventilador	1	368,000	368,000
	Valvula de compresor A/C	1	937,000	937,000
	Aceite para compresor	1	110,000	110,000
	TOTAL GS.			**11,525,000**

TOTAL GENERAL	**11,525,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

22 ENE 2021

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Preverado
Sec... ...ento

V°. B°. CONTRATISTA

BANCO NACIONAL DE FOMENTO