ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 26 de febrero de 2021

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** ___Camioneta ___ **Modelo:** 2012

Chapa Nº __ BKR 887_ Nº de orden: _____ Dependencia : _DIVISION TESORERIA_

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
35							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
AMORTIGUADORES TRASEROS				2,00	1.056.000	2.112.000
JURGO DE BUJES TRASEROS				1,00	1.600.000	1.600.000
BUJES TRASERO				1,00	1.200.000	1.200.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	350.000	350.000
JUEGOS DE CALCES				1,00	210.000	210.000
CAMBIO ACEITE MOTOR (6 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
TUERCAS				1,00	19.000	19.000
MANO DE OBRA				26,00	130.000	3.380.000
JUNTA LIQUIDA				1,00	386.000	386.000
BUJIA				4,00	63.000	252.000
TAQUEADOR AMORTIGUADOR TRASERO				2,00	234.000	468.000
ANILLO SINCRONIZADOR				1,00	811.000	811.000
_____					TOTAL	11.288.000

OBSERVACIONES: SEGÚN PRESUPUESTO AUTOMOTOR S.A N°0170555

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDEN
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato.		

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

Oscar R. Leguizamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

Jefe de División
C.P. ANTONIO MARIO MEDINA

Gerente

RUBEN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0170555

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 26/02/2021

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474354
CHAPA:	BKR 887	**COLOR:**	GRIS		
KM:	160,156	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
21 – 1.1	Amortiguadores traseros	2	1,056,000	2,112,000
21 – 1.8	Juego de bujes traseros	1	1,600,000	1,600,000
21 – 1.2	Bujes traseros	1	1,200,000	1,200,000
21 – 1.9	Materiales auxiliares	1	350,000	350,000
21 – 1.3	Juego de calces	1	210,000	210,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
13 – 1.18	Tuerca	1	19,000	19,000
21 – 1.10	Mano de Obra	26	130,000	3,380,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Junta Liquida	1	386,000	386,000
	Bujía	4	63,000	252,000
	Taqueador Amortiguador trasero	2	234,000	468,000
	Anillo Sincronizador	1	811,000	811,000
	TOTAL GS.			**11,288,000**

TOTAL GENERAL	**11,288,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

26 FEB 2021

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
Sección Talleres y Mantenimiento
Gerencia Departamental de Administración

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento