ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 13 de setiembre de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2017

R/M Nº
1076

Chapa Nº _HEA 228_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				4	120.000	480.000
MANO DE OBRA				4	120.000	480.000
MANO DE OBRA				5,6	120.000	672.000
ALINEACIÓN				1	136.800	136.800
GAS ECOLÓGICO				2	76.000	152.000
MANO DE OBRA				1	120.000	120.000
ROTULA INFERIOR				1	724.400	724.400
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	260.800	260.800
FILTRO DE ACEITE				1	94.800	94.800
FILTRO CEADORA				1	570.200	570.200
FOCO 2FIL 12VOLT				2	27.800	55.600
FILTRO DE AIRE				1	221.500	221.500
TRANSFERENCIA 75W 90 POR LITROS				6,4	100.000	640.000
ACEITE MOTOR 15W 50 POR LITROS				7,5	55.000	412.500
SERVICIO DE ENGRASE SUSPENSIÓN				1	25.000	25.000
					TOTAL	5.045.600

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A. SGRC-F-003

1076

PRESUPUESTO

Fecha: 13/09/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD804211739
Chapa: HEA228 – Hilux 2017 – Ofcina Dptal. Adm.
Color: BLANCO
Kilometraje: 272440
Orden Nro.: T11-I-31872
Asesor.: Pedro Cords
Presupuesto Nro.: 3187211
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Menor

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	24.1.38 Mano de Obra	4	109.091	436.364	0	43.636	480.000	0
	21.1.33 Mano de Obra	4	109.091	436.364	0	43.636	480.000	0
	29.1.14 Mano de Obra	5,6	109.091	610.910	0	61.090	672.000	0
	21.1.27 Alineación		124.364	124.364	0	12.436	136.800	0
	29.1.12 Gas ecológico	2	69.091	138.182	0	13.818	152.000	0
	28.1.39 Mano de Obra	1	109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
A99	21.1.17 Rotula inferior	1,00	658.545	658.545	0	65.855	724.400	0
A99	24.1.32 Filtro de combustible	1,00	237.091	237.091	0	23.709	260.800	0
A99	24.1.33 Filtro de aceite	1,00	86.182	86.182	0	8.618	94.800	0
A99	29.1.6 Filtro ceadora	1,00	518.364	518.364	0	51.836	570.200	0
A99	28.1.38 Foco, 2FIL. 12VOLT	2,00	25.273	50.546	0	5.054	55.600	0
A99	24.1.31 Filtro de aire	1,00	201.364	201.364	0	20.136	221.500	0
LUB01	22.1.3 Aceite de caja y transferencia 75w90 por	6,40	90.909	581.818	0	58.182	640.000	0
LUB01	24.1.37 Aceite motor 15W50 por litros	7,50	50.000	375.000	0	37.500	412.500	0
LUB01	21.1.31 Servicio de engrase suspensión	1,00	22.727	22.727	0	2.273	25.000	0
	Total General:				0	458.691		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		5.045.600	

Trazabilidad de contacto al cliente:

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
DE	:	**SECCION TALLERES**
REF	:	Solicitud de mantenimiento y reparación
FECHA	:	13 / 09 / 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo marca **TOYOTA HILUX, Chapa N° HEA 228,** a cargo de la Gcia. Dptl. de Administración del BNF.

Atentamente,

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

V° B°
DIV. SERV. GRALES.
Carlos L. López Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración