FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 013

Año: 2022
Emisión: 22/02/2022

Proveedor: FyA Servicios de Miguel Augusto Amarilla Barrios

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA TOKYO UBICADO EN LABORATORIO DE MECÁNICA COMPUTACIONAL - 028-04-01-8470							
5	Mantenimiento Preventivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
5.1	1	Unidad	Desmontaje y montaje del equipo, para su limpieza con agua, detergente y otros insumos necesarios, incluye compresor y evaporador	243	Gs	300.000	300.000
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	243	Gs	300.000	300.000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA TOKYO UBICADO EN LABORATORIO DE MECÁNICA COMPUTACIONAL - DR. AQUINO 028-04-01-8469							
5	Mantenimiento Preventivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
5.1	1	Unidad	Desmontaje y montaje del equipo, para su limpieza con agua, detergente y otros insumos necesarios, incluye compresor y evaporador	243	Gs	300.000	300.000
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	243	Gs	300.000	300.000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA VCP UBICADO EN AULA Q4 - 028-04-01-13645							
5	Mantenimiento Preventivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
5.1	1	Unidad	Desmontaje y montaje del equipo, para su limpieza con agua, detergente y otros insumos necesarios, incluye compresor y evaporador	243	Gs	300.000	300.000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA VCP UBICADO EN AULA P1 - 028-04-01-7351							
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	243	Gs	300.000	300.000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN BIBLIOTECA 1 - BLOQUE S 028-04-01-15688							
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	243	Gs.	300.000	300.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido) **2.100.000**

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO Nº 102/2018 CD Nº 34/18 ID Nº 345715 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

Plazo de Entrega: **3 (tres) dias hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.**

Jefe de la UOC - DA	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 013/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA
Imputación Presupuestaria		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-243-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López D. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

Escaneado con CamScanner

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 013

Año 2022
Emisión 22/02/2022

Proveedor: FyA Servicios de Miguel Augusto Amarilla Barrios

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN BIBLIOTECA 1 - BLOQUE S						028-04-01-15689	
5	Mantenimiento Preventivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
5.1	1	Unidad	Desmontaje y montaje del equipo, para su limpieza con agua, detergente y otros insumos necesarios, incluye compresor y evaporador	243	Gs	300.000	300.000
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	243	Gs	300.000	300.000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN BIBLIOTECA 1 - BLOQUE S						028-04-01-15690	
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	243	Gs	300.000	300.000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN BIBLIOTECA 1 - BLOQUE S						028-04-01-15691	
5	Mantenimiento Preventivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
5.1	1	Unidad	Desmontaje y montaje del equipo, para su limpieza con agua, detergente y otros insumos necesarios, incluye compresor y evaporador.	243	Gs	300.000	300.000
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU.						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	243	Gs	300.000	300.000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN BIBLIOTECA 2 - BLOQUE S						028-04-01-15694	
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU.						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	243	Gs.	300.000	300.000

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido)	1.800.000
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones	CONTRATO Nº 102/2018 CD Nº 34/18 ID Nº 345715 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"
Plazo de Entrega	**3 (tres) dias hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 013/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-243-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

Escaneado con CamScanner

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 013

Año: 2022
Emisión: 22/02/2022

Proveedor: FyA Servicios de Miguel Augusto Amarilla Barrios

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN BIBLIOTECA 2 - BLOQUE S - 028-04-01-15695							
5	Mantenimiento Preventivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
5.1	1	Unidad	Desmontaje y montaje del equipo, para su limpieza con agua, detergente y otros insumos necesarios, incluye compresor y evaporador.	243	Gs	300 000	300 000
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	243	Gs	300 000	300 000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC BIBLIOTECA 2 - BLOQUE S - 028-04-01-15696							
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU.						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	243	Gs.	300 000	300 000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN BIBLIOTECA 2 - BLOQUE S - 028-04-01-15697							
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU.						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	243	Gs.	300 000	300 000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN BIBLIOTECA 2 - BLOQUE S - 028-04-01-15698							
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem. EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	243	Gs.	300 000	300 000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN BIBLIOTECA 2 - BLOQUE S - 028-04-01-15699							
5	Mantenimiento Preventivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU.						
5.1	1	Unidad	Desmontaje y montaje del equipo, para su limpieza con agua, detergente y otros insumos necesarios, incluye compresor y evaporador.	243	Gs.	300 000	300 000
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU.						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	243	Gs	300 000	300 000
EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN BIBLIOTECA 2 - BLOQUE S - 028-04-01-15700							
6	Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU						
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	243	Gs	300 000	300 000

SUB TOTAL 3 (IVA Incluido)	2.400.000
SUB TOTAL 1+2+ 3 (IVA Incluido):	6.300.000
SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL 00/100	
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones: CONTRATO Nº 102/2018 CD Nº 34/18 ID Nº 345715 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"	
Plazo de Entrega: 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.	

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 013/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lercano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento de Datos
1-1-0-5-243-30-1-11		Lic. Carlos Norberto R. Lopez D. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

Escaneado con CamScanner