TESAIHA TEKO POSAVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

de la gente

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

# Orden de Compra y/o Servicio

**Nro. 1000/15**

**Fecha de Emisión**: 09/05/2022

**Razón Social**: PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
**RUC**: 937274-1
**REFERENCIA:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEGUNDA REGIÓN SANITARIA Y SERVICIOS DEPENDIENTES - Lote Num. 3 Mantenimiento y Reparación TOYOTA LAND CRUISER, Matricula EAJ 280 Cod. Pat. 011-310-06-0034
**Nota:**Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio

**Plazo de Entrega**: Se estableceran por cada O.S. quince (15) dias hábiles
**Vigencia de Contrato**: Desde la firma del Cont. hasta el 31 de diciembre 2023

**DETALLE GENERAL**

| Item | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precio Unit. | total |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.1 | 1 | Unidad | Provisión de insumos para Reparación Radiador | 188.265 | 188.265 |
| 144.2 | 1 | Unidad | Mano de obra por Reparación Radiador | 115.500 | 115.500 |
| 144.3 | 1 | Unidad | Provisión de Bomba de agua | 1.455.300 | 1.455.300 |
| 144.4 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Bomba de agua | 138.600 | 138.600 |
| 144.7 | 1 | Unidad | Provisión de Correa ventilador | 103.950 | 103.950 |
| 144.8 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Correa ventilador | 69.300 | 69.300 |
| 144.9 | 1 | Unidad | Provisión de ventilador | 693.000 | 693.000 |
| 144.10 | 1 | Unidad | Mano por cambio de cambio de ventilador | 69.300 | 69.300 |
| 144.11 | 1 | Unidad | Provisión de aditivos para Impieza de radiador | 161.700 | 161.700 |
| 144.12 | 1 | Unidad | Mano de obra por Limpieza de radiador | 69.300 | 69.300 |
| 144.13 | 1 | Unidad | Provisión de insumos para Regulación de válvulas | 69.300 | 69.300 |
| 144.14 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Regulación de válvulas | 46.200 | 46.200 |
| 145.1 | 1 | Unidad | Provisión de Filtro de combustible | 170.940 | 170.940 |
| 145.2 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de combustible | 34.650 | 34.650 |
| 145.3 | 1 | Unidad | Provisión de Filtro de aceite | 95.865 | 95.865 |
| 145.4 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de aceite | 34.650 | 34.650 |
| 145.5 | 1 | Unidad | Provisión de Filtro de aire | 194.040 | 194.040 |
| 145.6 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de aire | 34.650 | 34.650 |
| 145.7 | 11 | Litros | Provisión de Aceite de motor por litro | 51.975 | 571.725 |
| 145.8 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Aceite de motor | 34.650 | 34.650 |
| 145.9 | 1 | Unidad | Provisión de Juego casquillos de biela | 170.940 | 170.940 |
| 145.10 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambios de casquillos de biela | 138.600 | 138.600 |
| 145.11 | 1 | Unidad | Provisión de Juego casquillos de bancada | 340.725 | 340.725 |
| 145.12 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de casquillos de bancada | 138.600 | 138.600 |
| 145.13 | 1 | Unidad | Provisión de Juego de camisas | 929.775 | 929.775 |
| 145.14 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego de camisas | 138.600 | 138.600 |
| 145.15 | 1 | Unidad | Provisión de Juego calces laterales | 1.039.500 | 1.039.500 |
| 145.16 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambios de Juego calces laterales | 138.600 | 138.600 |
| 145.17 | 1 | Unidad | Provisión de Juego bujes de biela | 346.500 | 346.500 |
| 145.18 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de bujes de biela | 138.600 | 138.600 |
| 145.19 | 1 | Unidad | Provisión de manguera alimentadora de turbo | 159.390 | 159.390 |
| 145.20 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambios de manguera alimentadora de turbo | 92.400 | 92.400 |
| 145.25 | 1 | Unidad | Provisión de correa Dentada | 415.800 | 415.800 |
| 145.26 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de correa Dentada | 231.000 | 231.000 |
| 145.27 | 1 | Unidad | Provisión de tensor de Correa Dentada. | 231.000 | 231.000 |
| 145.28 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de tensor de Correa Dentada | 115.500 | 115.500 |
| 145.33 | 1 | Unidad | Provisión reten tapa frente motor | 80.850 | 80.850 |
| 145.34 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de reten tapa frente motor | 69.300 | 69.300 |
| 145.35 | 1 | Unidad | Provisión de reten bancada motor | 138.600 | 138.600 |
| 145.36 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de reten bancada motor | 69.300 | 69.300 |
| 145.37 | 1 | Unidad | Provisión de Juego de juntas motor | 808.500 | 808.500 |
| 145.38 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de juntas motor | 173.250 | 173.250 |
| 145.39 | 1 | Unidad | Provisión de Junta tapa motor | 321.090 | 321.090 |
| 145.40 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambjo de Junta tapa motor | 138.600 | 138.600 |
| 145.41 | 1 | Unidad | Provisión de Junta tapa balancin | 103.950 | 103.950 |
| 145.42 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Junta tapa balancin | 92.400 | 92.400 |
| 145.51 | 4 | Unidad | Provisión de Picos inyectores | 513.975 | 2.055.900 |
| 145.52 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Picos inyectores | 138.600 | 138.600 |
| 146.3 | 1 | Unidad | Provisión de Engranaje de 2ª | 644.490 | 644.490 |
| 146.4 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Engranaje de 2ª | 138.600 | 138.600 |
| 146.7 | 1 | Unidad | Provisión de Engranaje de 4ª | 669.900 | 669.900 |
| 146.8 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Engranaje de 4ª | 138.600 | 138.600 |
| 146.11 | 8 | Litros | Provisión de aceite de caja por litro | 51.975 | 415.800 |
| 146.12 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de aceite de caja | 34.650 | 34.650 |
| 146.13 | 5 | Litros | Provisión de aceite caja diferencial por litro | 51.975 | 259.875 |
| 146.14 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de aceite caja diferencial | 34.650 | 34.650 |
| | | | **SUB TOTAL** | | **15.643.320** |

**SON GUARANIES** QUINCE MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS VEINTE

**Forma de Pago**: Se realizará en moneda nacional

**Condiciones Especiales**:

**Lugar de Entrega:** II Region Sanitaria

**Usuario:** Dra. Laura Mab. Vargas Candia
Directora Regional
Segunda Region Sanitaria
San Pedro

Lic. Schr[illegible] Ramon Silva G
Administrador
II Region Sanitaria

Administrador Regional

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Región Sanitaria San Pedro
DIRECCIÓN

Directora Regional

Dependencia Solicitante

USO INTERNO

M.S.P. Y B.S.

Expediente PAC 395652 LCO N° 01/2021
Resolución

Ejecución Presupuestaria:

Imputación Presupuestaria:

Trámite Interno

TALLER CARMONA
Tel. 0342-222707