SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 31/03/2025

Taller: SAPS Nº 250013768

TOYO NORTE - CONCEPCIÓN

FT3

O.T.Nº574

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: TOYOTA HILUX Chapa Nº: AACB 599 Orden Nº: 318 Kilometraje: 187.218 al servicio de: U.T. CONCEPCION según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de aceite motor.
1	Cambio de filtro de Aire
1	Cambio de filtro de Combustible
1	Cambio de filtro de Aceite

Observaciones: .....

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Plazo de entrega: 2 días hábiles

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: .....
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
Firma y Aclaración
Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento Taller .....
Firma y Aclaración
Sello

Recibido por (Taller Externo): .....
Mathyas De Los Ríos
Administración Dep. Post. Ventas
Toyotoshi S.A.
Firma y Aclaración
Sello

Sr. Alcides Domeca
Fiscalizador del Parque Automotor