ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 20 de marzo de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKR 998_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
396							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO ACEITE MOTOR				8,00	45.000	360.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1,00	100.000	100.000
BUJES DE PARRILLA SUPERIOR				4,00	167.000	668.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	177.000	177.000
MANO DE OBRA				8,00	110.000	880.000
INTERRUPTOR LEVANTAVIDRIOS				1,00	751.000	751.000
RECTIFICACION DE DOS DISCOS DE FRENO DELANTERO				1,00	220.000	220.000
					TOTAL	3.201.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato		
JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Oscar R. Legal Zamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU · HYUNDAI · GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172785

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 20 MAR 2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU433842
CHAPA:	BKR 998	**COLOR:**	GRIS		
KM:	191,644	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	8	45,000	360,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
13 – 1.4	Bujes de parrilla superior.	4	167,000	668,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
17 – 1.34	Mano de Obra	8	110,000	880,000
16 – 1.15	Interruptor levantavidrios.	1	751,000	751,000
12 – 1.10	Rectificaci?n de dos discos de freno delantero.	1	220,000	220,000
	TOTAL GS.			3,201,000

TOTAL GENERAL	**3,201,000**

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

20 MAR 2023