ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 2 de agosto de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Blindado **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKR 998 Nº de orden: _____ **Dependencia:** TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
608							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				1,00	530.000	530.000
FLUIDO DE FRENO				1,00	50.000	50.000
MANO DE OBRA				4,00	110.000	440.000
					TOTAL	1.020.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotriz

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU HYUNDAI GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172906

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 02/08/2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU433842
CHAPA:	BKR 998	**COLOR:**	GRIS		
KM:	206,958	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
20 – 1.2	Bomba central de embrague.	1	530,000	530,000
12 – 1.8	Fluido de freno.	1	50,000	50,000
20 – 1.8	Mano de Obra	4	110,000	440,000
	TOTAL GS.			**1,020,000**

TOTAL GENERAL	**1,020,000**

V°. B°. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

02 AGO 2023