TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: viernes, 28 de julio de 2023

DUPLICADO		
1	de	2

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X] **Nº 314/2023**

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº 407.900

MODALIDAD: CD Nº 11/2022

LLAMADO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE LA SENATUR"

CONTRATO Nº 18/2022

PROVEEDOR: SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY S.A.
R.U.C: 80086833-1
DOMICILIO: CALLE MONSEÑOR MARICEVICH Nº 971 C/ ANGEL TORRES
TELEF/CORREO (021) 500-578

7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE MOTOR Y PARTE GENERADOR Generador marca AEM modelo FPT275 OP con una potencia de 630A, Voltaje 400/230V, 50HZ - Circuito Vivencial Mundo Guaraní – Yguazu, Dpto. de Alto Parana

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7.6	Verificación de nivel de aceite lubricante en el colector	Unidad	Evento	1	247.000	247.000
7.7	Comprobar presión de aceite lubricante en el indicador	Unidad	Evento	1	447.000	447.000
7.11	Limpieza de valvular de respiradero de motor. Ajuste de valvular si es necesario	Unidad	Evento	1	365.000	365.000
7.12	Chequeo del nivel tanque de combustible	Unidad	Evento	1	235.000	235.000
7.14	Revisión de calentador de camisas	Unidad	Evento	1	247.000	247.000
7.16	Chequeo de protectores en mal estado	Unidad	Evento	1	400.000	400.000
7.17	Chequeo tiempo en marcha y parada	Unidad	Evento	1	282.000	282.000
7.19	Revisión de protección de motor Corte por Sobre velocidad	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
7.24	Limpieza de válvulas de respirador del motor	Unidad	Evento	1	365.000	365.000
7.25	Lubricación de conexiones de articulación	Unidad	Evento	1	329.000	329.000
7.31	Chequeo de medidores y reguladores	Unidad	Evento	1	247.000	247.000
7.34	Verificación del Radiador. (Que esté libre de cuerpos que causen obstrucción) y limpieza en caso de ser necesario.	Unidad	Evento	1	788.000	788.000
7.35	Control de funcionamiento del tablero de protección y mando	Unidad	Evento	1	482.000	482.000
7.36	Control de funcionamiento del alternador	Unidad	Evento	1	412.000	412.000
7.37	Pruebas de arranque y parada en Automático y manual	Unidad	Evento	1	329.000	329.000
7.38	Prueba y puesta en funcionamiento del generador	Unidad	Evento	1	482.000	482.000
7.39	Control visual de fijación y posicionamiento de accesorios	Unidad	Evento	1	329.000	329.000
7.40	Control de nivel de voltaje	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
7.44	Chequeo de estabilidad a cambio de carga/generador	Unidad	Evento	1	412.000	412.000
7.49	Ajuste General	Unidad	Evento	1	329.000	329.000
7.51	Chequeo de tiempo de transferencia a la carga	Unidad	Evento	1	247.000	247.000
7.52	Chequeo de voltaje, frecuencia y amperes (con o sin carga)	Unidad	Evento	1	406.000	406.000
7.53	Chequeo de interruptores automáticos	Unidad	Evento	1	341.000	341.000
7.55	Prueba de funcionamiento de carga.	Unidad	Evento	1	329.000	329.000
7.56	MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	4.116.000	4.116.000
					SUBTOTAL	**12.560.000**

Lic. Deisy M. Zayas P., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybarra
Directora General
DGAF-SENATUR

SEPROPAR S.A.
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

DUPLICADO		
2	de	2

8	REPARACION DE MOTOR GENERADOR (CORRECTIVO) DEL GENERADOR ELÉCTRICO marca AEM modelo FPT275 OP con potencia de 630A, Voltaje 400/230V, 50 HZ - CIRCUITO VICENCIAL MUNDO GUARNI - YGUAZU, DPTO. DE ALTO PARANA					
Item	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
8.5	Regular la Tensión (AVR)	Unidad	Evento	1	1.870.000	1.870.000
8.6	Placa relay 24V	Unidad	Evento	1	2.128.000	2.128.000
8.7	Solenoide de parada 24V	Unidad	Evento	1	2.576.000	2.576.000
8.13	Relay de arranque 24V - 75 amp.	Unidad	Evento	1	396.000	396.000
8.15	Juego Reparo de bomba inyectora de kit de 6 juegos	Unidad	Evento	1	3.584.000	3.584.000
8.18	Reparación de Turbo	Unidad	Evento	1	3.920.000	3.920.000
					SUBTOTAL	**14.474.000**
					TOTAL GENERAL	**27.034.000**
Son guaraníes:	**VEINTE Y SIETE MILLONES, TREINTA Y CUATRO MIL.-**					

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lavas F., Jefa to. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Gloria Acosta Ybarra Directora General DGAF-SENATUR	Néstor Aranda. SEPROPAR S.A. Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.	28-07-2023
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**