Ministerio Público
República del Paraguay

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48012

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 20/07/22

REFERENCIA DE BIENES

**Móvil Nº: T-119, Código Patrimonial Nº 13-03-01-135-0062, Chasis Nº 8AJFR22G604575393, Chapa Nº EAH 996**

| ITEM | CANT. | UND. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | | Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección | 1.536.433 | | | 1.536.433 |
| 2 | 2,00 | | Cambiar brazo precat c/u | 474.158 | | | 948.316 |
| 3 | 1,00 | | Alineación y balanceo de ruedas | 205.536 | | | 205.536 |
| 4 | 1,00 | | Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro) | 85.470 | | | 85.470 |
| 5 | 1,00 | | Limpieza y purga del sistema de D/H (cañeria y reservorio de fluido) | 415.142 | | | 415.142 |
| 6 | 2,00 | | Mano de obra por hora | 114.978 | | | 229.956 |
| 7 | 2,00 | | Cambiar amortiguador delantero c/u | 1.145.711 | | | 2.291.422 |
| 8 | 2,00 | | Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u | 111.925 | | | 223.850 |
| 9 | 2,00 | | Cambiar buje parrilla superior ambos | 565.733 | | | 1.131.466 |
| 10 | 2,00 | | Cambiar buje parrilla inferior ambos | 565.733 | | | 1.131.466 |
| 11 | 2,00 | | Cambiar rótula inferior | 356.127 | | | 712.254 |
| 12 | 2,00 | | Cambiar rótula superior | 356.127 | | | 712.254 |
| 13 | 2,00 | | Cambiar brazo bieleta c/u | 264.551 | | | 529.102 |
| 14 | 4,00 | | Mano de obra por hora | 114.978 | | | 459.912 |
| 15 | 1,00 | | Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas) | 864.879 | | | 864.879 |
| 16 | 2,00 | | Cambiar disco de freno c/u | 1.505.908 | | | 3.011.816 |
| 17 | 1,00 | | Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS) | 579.978 | | | 579.978 |
| 18 | 2,00 | | Cambiar tambor de freno trasero c/u (freno de mano) | 936.104 | | | 1.872.208 |
| 19 | 1,00 | | Reparar servofreno | 1.091.274 | | | 1.091.274 |
| 20 | 4,00 | | Mano de obra por hora | 114.978 | | | 459.912 |
| 21 | 2,00 | | Cambiar ruleman tensor de correa | 488.402 | | | 976.804 |
| 22 | 1,00 | | Cambiar correa POLY V | 549.453 | | | 549.453 |
| 23 | 1,00 | | Cambiar polea libre de correa POLY V | 472.122 | | | 472.122 |
| 24 | 2,00 | | Mano de obra por hora | 114.978 | | | 229.956 |

RETENCIONES

| | | |
|---|---|---|
| Sub Total | | 18.837.255 |
| I.V.A. | 30.0% | 565.118 |
| Renta | 3.0% | 565.118 |
| SICP | 0.4% | 73.089 |
| M.J. | 0.05% | 9.136 |
| M.D.P. | 0.05% | 9.136 |
| | | 1.221.597 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 20.720.981 |
| I.V.A. 5% | |
| I.V.A. 10% | 1.883.726 |

SON GUARANIES VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO

DIRECTOR

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Belen Vega