ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 22 de noviembre de 2021

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKS 107__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION DE TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
304	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada 0---1/4---1/2---3/4---LL Salida 0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO				1,00	810.000	810.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1,00	540.000	540.000
FLUIDO DE FRENO				1,00	32.000	32.000
RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO DELANTERO				1,00	150.000	150.000
CORREA DE ALTERNADOR				1,00	490.000	490.000
POLEA DE ALTERNADOR				1,00	850.000	850.000
FOCOS DE FILAMENTOS				1,00	24.000	24.000
CAMBIO ACEITE DE MOTORS LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
FILTRO RECEBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
MANO DE OBRA				7,00	130.000	910.000
					TOTAL	4.468.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 0171768 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sirvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta a lo servido a realizar.	Los precios mencionados son justos y razonables.	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

Oscar R. Leguizamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe
División Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Automotor S.A.

304 **ISUZU** **HYUNDAI**

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0171768

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1

FECHA: 22/11/2021

VEHICULO: TUCSON
CHAPA: BKS 107
KM: 196,704

MARCA: HYUNDAI
COLOR: GRIS
Contrato Nº 762 / 2020

CHASSIS: KMHJT81BACU474801

item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
12 – 1.1	Juego de pastillas delantero	1	810,000	810,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero	1	540,000	540,000
12 – 1.8	Fluido de freno	1	32,000	32,000
12 – 1.10	Rectificación de dos discos de freno delantero	1	150,000	150,000
15 – 1.3	Correa de Alternador	1	490,000	490,000
15 – 1.5	Polea de alternador	1	850,000	850,000
16 – 1.2	Focos de filamentos	1	24,000	24,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
19 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
12 – 1.28	Mano de Obra	7	130,000	910,000
	TOTAL GS.			4,468,000

TOTAL GENERAL	4,468,000

Vº Bº CONTRATISTA

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

P/A

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

22 NOV 2021