Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 133

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**MEGGA IMP. EXP. S.A.**	**RUC.**	80053392-5
DOMICILIO:	25 DE AGOSTO - FRACCION SAN AGUSTIN - CIUDAD DEL ESTE	**TERL/FAX:**	0981795.960 0985472.640
F. EMISIÓN:	10/04/2021	**F. ENTREGA:**	30/04/2021
LUGAR ENTREGA	Administración de Ita Enramada - 1ra Etapa - techo zona sub administración y resguardo		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm.	28.879	-	-	115.516
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40.	39.929	-	-	319.432
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios.	466.994	-	-	933.988
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios.	351.914	-	-	703.828
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Frio solo.	129.542	-	-	259.084
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo F-C.	344.488	-	-	344.488
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, colocacion de artefactos sanitarios..	34.600	-	-	69.200
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa.	366.789	-	-	366.789

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	**COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS** (Verificación de la efectiva recepción)	**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * Departamento de Obras e Infraestructura * Dirección de Administración

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 133

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40.	296.600	-	-	296.600
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado.	12.805	-	-	51.220
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera, puertas placas de (0,60, 0, 70, 0,80) x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas.	267.351	-	-	802.053
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera, colocación de aberturas de madera.	43.150	-	-	172.600
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera, ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera.	103.551	-	-	517.755
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.herrajes Cambio de cerraduras con llaves.	132.908	-	-	398.724
138,8	Ciento treinta y ocho coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura a la cal con fijador.	18.081	-	-	2.510.185
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de oficial albanil.	215.907	-	-	215.907
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de ayudante oficial.	150.742	-	-	150.742
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de oficial plomero.	215.907	-	-	647.721
74,5	Setenta y cuatro coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 3 mm.	58.223	-	-	4.337.614
221,8	Doscientos veintiuno coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica.	35.779	-	-	7.936.498

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 133

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
45	Cuarenta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques a dos capas con hidrofugo.	28.170	-	-	1.267.650
45	Cuarenta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo, Provision y colocacion de tejas.	143.370	-	-	6.451.650
SUB-TOTALES				0	0	28.869.244
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Veintiocho millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro.-						28.869.244
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 2.624.477.-	Total IVA: 2.624.477.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198255	101/21	595.500.397	28.869.244	566.631.153

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas