ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 15 de noviembre de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa Nº BFF 015_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
299							0—1/4—1/2—3/4—LL
}							Salida
							0—1/4—1/2—3/4—LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR(8 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	98.000	98.000
MANO DE OBRA				8,00	130.000	1.040.000
SENSOR ABS DE RUEDA IZQUIERDA				1,00	530.000	530.000
FARO DELANTERO				1,00	9.900.000	9.900.000
FUSIBLES				2,00	45.000	90.000
FOCOS DE FILAMENTOS				2,00	24.000	48.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	255.000	255.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION(3 LITROS)				1,00	32.000	32.000
CAMBIO ACEITE CAJA AUTOMÁTICA				1,00	536.000	536.000
					TOTAL	13.109.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172505

Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		
R.U.C.:	80000856-1	FECHA:	15/11/2022

VEHICULO:	SANTA FE	MARCA:	HYUNDAI	CHASSIS:	KMHSH81XCBU625216
CHAPA:	BFF 015	COLOR:	PLATA		
KM:	347.262	Contrato Nº	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor (8 litros)	1	288,000	288,000
6 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
6 – 1.23	Filtro de aire	1	98,000	98,000
5 – 1.21	Mano de Obra	8	130,000	1,040,000
1 – 1.21	Sensor ABS de rueda izquierda	1	530,000	530,000
5 – 1.6	Faro delantero	1	9,900,000	9,900,000
5 – 1.12	Fusibles	2	45,000	90,000
5 – 1.2	Focos de filamentos	2	24,000	48,000
6 – 1.24	Filtro de combustible	1	255,000	255,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
9 – 1.7	Cambio de Aceite transmisión (3 litros)	1	32,000	32,000
9 – 1.8	Cambio Aceite caja automática (8 litros)	1	536,000	536,000
	TOTAL GS.			13,109,000

TOTAL GENERAL	13,109,000

V°. B°. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

15 NOV 2022

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF