Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 226

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
17,5	Diecisiete coma cinco	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.Desmonte de mamparas existentes.	29.150	-	-	510.125
13	Trece	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.mampara tipo con perfiles de chapa doblada.	234.354	-	-	3.046.602
4	Cuatro	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos.	385.963	-	-	1.543.852
SUB-TOTALES				0	0	8.717.859
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Ocho millones setecientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y nueve.-						8.717.859
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 792.533.-	Total IVA: 792.533.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	AC-23015-22-42312	72/22	32.263.744	8.717.859	23.545.885

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura construcción s.r.l.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 226

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.**	**RUC.**	80062328-2
DOMICILIO:	Lillo 2568 casi Emeterio Miranda	**TERL/FAX:**	(021) 604-959
F. EMISIÓN:	26/05/2022	**F. ENTREGA:**	08/06/2022
LUGAR ENTREGA	Edificio Arasa 2 - 7mo piso oficina de Salario - Trabajos de mamparas y pinturas		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40.	296.600	-	-	593.200
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.herrajes Cambio de cerraduras con llaves.	132.908	-	-	132.908
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.herrajes provision y colocacion de tiradores de metal sencillos.	41.361	-	-	41.361
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas.	41.186	-	-	329.488
15	Quince	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior.	25.343	-	-	380.145
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas.	12.444	-	-	24.888
5,3	Cinco coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones desmonte de alfombrado.	21.438	-	-	113.621
15	Quince	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	86.500	-	-	1.297.500
5,3	Cinco coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito.	101.160	-	-	536.148
5,3	Cinco coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Carpeta para piso ceramico o alfombra.	31.702	-	-	168.021

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura construcción S.R.L.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas