ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 19 de setiembre de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 764_ N° de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M N°	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
213							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO ACEITE MOTRO(6 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
PRECAP				2,00	210.000	420.000
MUÑEQUÍN				2,00	295.000	590.000
GUARDAPOLVO				2,00	96.000	192.000
ALINEACIÓN Y BALANCEO				1,00	200.000	200.000
MANO DE OBRA				15,00	130.000	1.950.000
FOCO DEALTA Y BAJA				1,00	120.000	120.000
CORREA DE ALTERNADOR				1,00	490.000	490.000
POLEA DE ALTERNADOR				1,00	850.000	850.000
JUEGO REPARO CREMALLERA				1,00	1.235.000	1.235.000
EJE CREMALLERA				1,00	1.758.000	1.758.000
JUEGO DE CALCES				1,00	200.000	200.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	450.000	450.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CONJUNTO POLEA TENSOR				1,00	1.095.000	1.095.000
					TOTAL	10.050.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172420 LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

OBS.: LOS REPUESTOS Y/O MANO DE OBRA CONTEMPLADOS COMO PRESUPUESTO ADICIONAL NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN LA PLANILLA DE PRECIOS.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor S.A. ISUZU HYUNDAI	RUC.: 80001340-9 NOTA DE PRESUPUESTO "NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA" Nº 0172420

Nombre o Razón Social:	**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**		
R.U.C.:	80000856-1	**FECHA:**	19/09/2022

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU419603
CHAPA:	BKR 764	**COLOR:**	GRIS		
KM:	179,458	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
18 – 1.2	Precap	2	210,000	420,000
18 – 1.4	Muñequin	2	295,000	590,000
18 – 1.3	Guardapolvo	2	96,000	192,000
18 – 1.13	Alineación y balanceo	1	200,000	200,000
18 – 1.16	Mano de Obra	15	130,000	1,950,000
16 – 1.1	Foco de alta y baja	1	120,000	120,000
15 – 1.3	Correa de Alterndor	1	490,000	490,000
15 – 1.5	Polea de alternador	1	850,000	850,000
18 – 1.7	Juego reparo cremallera	1	1,235,000	1,235,000
18 – 1.8	Eje cremallera	1	1,758,000	1,758,000
18 – 1.12	Juego de calces	1	200,000	200,000
18 – 1.15	Materiales auxiliares	1	450,000	450,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Conjunto Polea Tensor	1	1,095,000	1,095,000
	TOTAL GS.			**10,050,000**

TOTAL GENERAL	**10,050,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

19 SEP 2022

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF