essap | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 43/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 26/04/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI/123/2024

LOTE N°.: 2

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI PD N° 102/2024

EQUIPO: MOTOR ELECTRICO DE 2 HP-REDUCTOR DE FLOCULADOR N°6.

UBICACIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO DE ENCARNACION.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS Y AUTOTRANSFORMADORES				
77	Mano de obra para Bobinado estator -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	129.466	129.466
78	Provisión de materiales metalmecánicos para Bobinado estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas y barnizado -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	204.278	204.278
79	Mano de obra para Horneado del estator. -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	11.047	11.047
80	Provisión de materiales metalmecánicos para Horneado del estator. -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	14.580	14.580
81	Mano de obra para Barnizadodel estator. -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	11.047	11.047
83	Mano de obra para Sustitucion del ruleman delantero. -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	10.291	10.291
84	Provision del ruleman delantero. -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	13.787	13.787
85	Mano de obra para Sustitucion del ruleman trasero. -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	10.291	10.291
86	Provision del ruleman trasero. -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	13.787	13.787
87	Mano de obra para Reparacion del eje del inducido en los asientos de acoples y rulemanes -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	27.457	27.457
88	Provisión de materiales metalmecánicos para Reparacion del eje del inducido en los asientos de acoples y rulemanes -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	50.326	50.326
89	Mano de obra para Sustitucion de ventilador -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	12.946	12.946
90	Provision de ventilador -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	39.005	39.005
91	Provision de tapa deflectora segun muestra -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	42.199	42.199
94	Mano de obra para Reparacion del la base de motor -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	30.579	30.579
95	Provisión de materiales metalmecánicos para Reparacion del la base de motor -Motor electrico horizontal de 2 hp	1	UNIDAD	54.213	54.213
SON GUARANIES: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-				675.299	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	297.379.280
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	298.054.579
SALDO	1.162.515.054
PORCENTAJE DE EJECUCION	20,4%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa