essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 31/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 13/03/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 83-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 65-2024

EQUIPO: BOMBA MANCALIZADA SAER 20HP

UBICACIÓN: NANAWA - AGUA CRUDA

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
372	Mano de Obra de Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 20 hp	2	UNIDAD	80.492	160.984
373	Provisión de materiales metalmecánicos para el Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 20 hp	2	UNIDAD	92.143	184.286
374	Mano de Obra de Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 20 hp	2	UNIDAD	86.713	173.426
375	Provisión de materiales metalmecánicos para el Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 20 hp	2	UNIDAD	132.275	264.550
380	Mano de Obra de montaje de retenes. -Bomba de eje horizontal de 20 hp	2	UNIDAD	8.132	16.264
381	Provision de retenes. -Bomba de eje horizontal de 20 hp	2	UNIDAD	10.320	20.640
382	Mano de Obra de montaje de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 20 hp	1	UNIDAD	123.839	123.839
383	Provision de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 20 hp	1	UNIDAD	152.479	152.479
384	Mano de Obra de montaje de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 20 hp	1	UNIDAD	102.716	102.716
385	Provision de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 20 hp	1	UNIDAD	162.590	162.590
387	Mano de Obra de Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsores. -Bomba de eje horizontal de 20 hp	1	UNIDAD	216.111	216.111
398	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 20 hp	1	UNIDAD	228.732	228.732
399	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 20 hp	1	UNIDAD	352.621	352.621
402	Mano de obra para revestimiento en pintura del equipo -Bomba de eje horizontal de 20 hp	1	UNIDAD	10.628	10.628
SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS.-					2.169.866

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	216.783.284
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	218.953.150
SALDO	1.241.616.483
PORCENTAJE DE EJECUCION	15,0%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa