TetãRembiapo TYMBA RESAIHA IPORAMBYRA
ServicioNacionalde CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

## ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

FT1 = 6523
FT2 = 6035

**Fecha:** 08 / 1 / 24

**FT3**

**Taller:** Toyotoshi

**O.T.N° 380**

**Presente:**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota hilux Chapa N°: AACB 602 Orden N°: 315 Kilometraje: 106.296 al servicio de: Digesetec según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

| REPARACION | |
|---|---|
| Motor | |
| Bomba Inyectora. | |
| Caja de Velocidad | |
| Caja Diferencial | |
| Cambio de Turbo | |
| Cambio de Sensor de Cigüeñal | |

| TREN DELANTERO | |
|---|---|
| Extremo Corto | |
| Extremo Largo | |
| Rotula Superior | |
| Rotula Inferior | |
| Buje Parrilla Inferior | |
| Buje Parrilla Superior | |
| Ruleman de Masa | |

**OTROS**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| | Según presupuesto n° 430.047. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

**Observaciones:** .....

**Plazo de entrega:** 5 (cinco) días

**V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres:** Firma y Aclaración — Sr. Guillermo Bordón, Jefe de Dpto. Transporte y Taller — Sello

**V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento:** Firma y Aclaración — Sr. Alcides D'Amecq C., Fiscalizador del Sellos Automotor

**Recibido por (Taller Externo):** Firma y Aclaración — Sello

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.