essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 82/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 27/05/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº: UME N° 024/2021

FECHA SOLICITADA: 21/5/2021

LOTE 5: REPARACIÓN DE DOSADORAS DE PRODUCTOS QUIMICOS.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 79/2021

EQUIPO: DOSADORA DE CLORO .

UBICACIÓN: POZO ARSENIO ERICO.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparación de dosadores a membrana tipo dosivac"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.3.2	Sustitución y colocación de kit de reparo de dosadora Dosivac DD250	1	Unidad	1.232.500	**1.232.500**
5.3.5	Sustitución y colocación de kit de cabezal de dosadora Dosivac DD250	1	Unidad	3.252.678	**3.252.678**
5.3.8	Sustitución y colocación de válvula de retención de impulsión para modelo DD250.	1	Unidad	706.860	**706.860**
5.3.11	Sustitución y colocación de válvula de retención de succión para modelo DD250.	1	Unidad	706.860	**706.860**
5.3.13	Reparación de regulador.	1	Unidad	89.760	**89.760**
5.3.14	Sustitución y colocación de tapón de carga de aceite.	1	Unidad	50.490	**50.490**
5.3.15	Sustitución y colocación de sinfín.	1	Unidad	284.988	**284.988**
5.3.16	Sustitución y colocación de corona	1	Unidad	336.600	**336.600**
5.3.17	Sustitución y colocación de buje sinfín	1	Unidad	36.465	**36.465**
5.3.18	Confección y colocación de ejes en acero inoxidable.	1	Unidad	558.756	**558.756**
5.3.20	Confección y colocación de arbol de mando-acero	1	Unidad	284.988	**284.988**
5.3.22	Confección y colocación de embolo impulsor-acero	1	Unidad	558.756	**558.756**
5.3.24	Sustitución y colocación de kit de juntas.	1	Unidad	284.988	**284.988**
SON GUARANIES: OCHO MILLONES TTRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-					**8.384.689**

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE 5	194.390.168
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	153.173.772
	SALDO	41.216.396
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	78,8%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

TRIPLICADO: VIA CORREO

Lic. Raiza Queiroto
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Ing. Delsa Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. María Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

UGBYS rq