Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 225

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.**	**RUC.**	80062328-2
DOMICILIO:	Lillo 2568 casi Emeterio Miranda	**TERL/FAX:**	(021) 604-959
F. EMISIÓN:	02/06/2022	**F. ENTREGA:**	13/06/2022
LUGAR ENTREGA	Edificio DNA 1 - 2do piso oficinas de la Dirección de Sofia - Trabajos de mampara		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
38	Treinta y ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.zocalos Porcelanato rectificado esmaltado.	50.826	-	-	1.931.388
2,5	Dos coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Bocas para iluminaciones.	85.829	-	-	214.573
2,5	Dos coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, aplique de planel led de de 36w cuadrado luz neutra.	131.059	-	-	327.648
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera,Aberturas de puertas 0, 80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas.	326.311	-	-	652.622
21	Veintiuno	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera,Contramarco lustrado 5 cm.	22.812	-	-	479.052
65	Sesenta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas.	41.186	-	-	2.677.090
111	Ciento once	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior.	25.343	-	-	2.813.073
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de revoque.	21.228	-	-	63.684
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	86.500	-	-	346.000
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	215.751	-	-	431.502
5	Cinco	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.Desmonte de mamparas existentes.	29.150	-	-	146.916
1	Uno	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.vidrio templado incoloro en espesores de 6mm.	498.834	-	-	498.834

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura construcción S.r.l.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – Departamento de Obras – Dirección de Administración

Aduana
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 225

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
31	Treinta y uno	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.mampara de yeso con perfileria de acero galvanizado Se cellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar.	195.453	-	-	6.059.043
SUB-TOTALES				0	0	16.641.425
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Dieciseis millones seiscientos cuarenta y uno mil cuatrocientos veinticinco.-						16.641.425
Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 1.512.857.- Total IVA: 1.512.857.-						

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	AC-23015-22-42312	72/22	48.905.169	16.641.425	32.263.744

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		