ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 8 de agosto de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº EAH 334_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
172							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
CAMBIO ACEITE MOTOR(6 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
CORRREA DE ALTERNADOR				1,00	490.000	490.000
BULBO DE MARCHA ATRÁS				1,00	198.000	198.000
FOCOS DE FILAMENTOS				2,00	24.000	48.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	450.000	450.000
MANO DE OBRA				5,00	130.000	650.000
CONJUNTO ALOJAMIENTO				1,00	922.000	922.000
MORDAZA DE FRENO				1,00	1.600.000	1.600.000
ARANDELAS				4,00	8.000	32.000
SERVO FRENO				1,00	2.600.000	2.600.000
JUEGO REPARO				1,00	247.000	247.000
JUEGO DE BUJES				1,00	498.000	498.000
SENSORES ABS DE RUEDAS TRASERAS				1,00	1.200.000	1.200.000
MANO DE OBRA				8,00	130.000	1.040.000
					TOTAL	10.637.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172260 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	

Emilio A. Maldonado C.
Jefe de División
Jefe de Servicios Generales
División de Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172260

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 08/08/2022

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474356
CHAPA:	EAH 334	**COLOR:**	GRIS		
KM:	174,555	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
19 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
15 – 1.3	Correa de Alternador	1	490,000	490,000
16 – 1.11	Bulbo de marcha atrás	1	198,000	198,000
16 – 1.2	Focos de filamentos	2	24,000	48,000
16 – 1.20	Materiales auxiliares	1	450,000	450,000
17 – 1.36	Mano de Obra	5	130,000	650,000
17 – 1.15	Conjunto alojamiento	1	922,000	922,000
12 – 1.3	Mordaza de freno	1	1,600,000	1,600,000
12 – 1.19	Arandelas	4	8,000	32,000
12 – 1.12	Servo freno	1	2,600,000	2,600,000
12 – 1.20	Juego Reparo	1	247,000	247,000
12 – 1.17	Juego de bujes	1	498,000	498,000
12 – 1.26	Sensores ABS de ruedas traseras	1	1,200,000	1,200,000
12 – 1.28	Mano de Obra	8	130,000	1,040,000
	TOTAL GS.			**10,637,000**

TOTAL GENERAL	**10,637,000**

Vº Bº CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

08 AGO 2022