TEKOATY HA MBA'ERREKOPY AKÃRAPU'ÃRÃ RAPE 'APO

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estrella Nº 505 esq. 14 de mayo - Tel: (021) 450-422
correo electrónico: dgaf@stp.gov.py

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

VERSIÓN 02

ORDEN DE: (Marcar con una X)	X	SERVICIO		COMPRA	Nº	174/2023

FECHA: 27/6/2023

DUPLICADO

PROVEEDOR: MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA

ID O PAC Nº: 410169

R.U.C.: 80055807-3

NOMBRE DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

CONTRATO Nº: 15/2022

LUGAR DE ENTREGA: Según cronograma de Entrega de la Carta Invitacion y el Contrato Nro 15/2022.-

FORMA DE PAGO: (CRÉDITO)

PLAZO DE ENTREGA: hasta 3 (tres) días hábiles, prorrogable por hasta 5 (cinco) días hábiles por causas justificadas y comprobadas por parte de la institución.

ITEM Sub ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
							EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	MITSUBISHI MONTERO SPORT - AÑO 2014 - CHAPA EAJ 540								
83	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540								
3.16	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	2	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	161.430			322.860
3.17	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	216.900			216.900
3.20	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR	2	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	35.910			71.820
3.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	166.605			166.605
85	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540.								-
5.12	DESMONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	221.355			221.355
5.13	MONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	232.515			232.515
5.14	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	265.005			265.005
5.15	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	737.070			737.070
5.16	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	367.410			367.410
5.17	CAMBIAR PASTILLA DE FRENO DELANTERAS	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	510.810			510.810
5.30	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	142.710			142.710
87	Serv. de repar. y mant. de sistemna electrico Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540								-
7.36	REPUESTO FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W	2	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	31.335			62.670
7.38	REPUESTO FOCO PLUG 5W	2	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	19.065			38.130
88	Serv. de mant. y repararacion de bomba inyector Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540.								-
8.1	REPUESTO FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	41.940			41.940
8.2	CAMBIAR FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	229.215			229.215
89	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540								-
9.48	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO	8	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	54.495			435.960
9.49	CAMBIAR ACEITE MOTOR	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	72.840			72.840
9.91	REPUESTO FILTRO DE AIRE	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	127.770			127.770
9.92	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	174.195			174.195
95	Servicio de Gomeria Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540								-
15.3	ALINEACION Y BALANCEO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	142.500			142.500
						SUB-TOTALES	0	0	4.580.280
								TOTALES	4.580.280

SON GUARANÍES: Cuatro millones quinientos ochenta mil doscientos ochenta.-

LIQUIDACION DEL IVA 5%: - 10%: 416.389 Total IVA: 416.389

OBSERVACIONES: Presupuesto Nº 468/23

ELABORADO POR: Natalia Arellano

CONTROLADO POR: Diana Núñez

ABG. ANA MARIA SANDOVAL
DIRECTORA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

CP. FÁTIMA GUIMARAES VENIALGO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

CONFIMACIÓN DE RECEPCIÓN:

CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.
PROVEEDOR
FIRMA, ACLARACIÓN Y SELLO

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 / 06 / 23

HORA DE RECEPCIÓN: 10 : 30

INFORME - VALOR ORIGINAL DE BIENES PATRIMONIALES

Cantidad	*Descripción*	*Código Patrimonial*	*Funcionario Responsable*	*Valor del Original*	*EL 40% del valor original*	*Presupuesto Solicitado*	*Reparaciones anteriores*
1	Camioneta 4x4 tipo Montero Sport 2.5, tipo ST WAGON, marca MITSUBISHI , año 2014,Automatico, turbo Diesel Intercooler Common, de Procedencia Japones, color Plata,MOTOR 4D56 UCFC3831 Chasis Nº MMBGYKH40ED020513	12.01.05.03819	Natalia Arellano	GS: 179.304.900	GS: 71.721.960	Gs: 4.580.280	Periodo:2023 Tipo: Mantenimiento y reparación Importe: 33.857.610

Lic. Rosalba Ruiz Cáceres
Jefa Departamento de Patrimonio
STP

Presupuesto Nº 468/23

MECANICAR

PLANILLA DE SERVICIOS
PRESUPUESTO N°468/23

Propietario: SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION
Tipo: MITSUBISHI MONTERO SPORT
Color: GRIS
Chapa: EAJ 540
Kms: 221.967
Fecha: 26/6/2023

TRABAJOS A REALIZAR

Cantidad	Descripción	Item	Precio Uni	Precio
2	REPUESTO BIELETA ESTABILIZADORA	3.16	161.430	322.860
1	CAMBIAR BIELETA ESTABILIZADORA	3.17	216.900	216.900
2	REPUESTO BUJE ESTABILIZADOR	3.20	35.910	71.820
1	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	3.21	166.605	166.605
1	REPUESTO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	5.15	737.070	737.070
1	REPUESTO JUEGO SEGURO DE PASTILLA DE FRENO	5.16	367.410	367.410
1	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	5.17	510.810	510.810
1	DESMONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	5.12	221.355	221.355
1	MONTAR DISCO DE FRENO DELANTERO	5.13	232.515	232.515
1	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO	5.14	265.005	265.005
1	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	5.30	142.710	142.710
2	REPUESTO FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W	7.36	31.335	62.670
2	REPUESTO FOCO PLUG 5W	7.38	19.065	38.130
1	REPUESTO FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	8.1	41.940	41.940
1	CAMBIAR FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA	8.2	229.215	229.215
8	REPUESTO ACEITE MOTOR LITRO	9.48	54.495	435.960
1	CAMBIAR ACEITE MOTOR	9.49	72.840	72.840
1	REPUESTO FILTRO DE AIRE	9.91	127.770	127.770
1	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	9.92	174.195	174.195
1	ALINEACION Y BALANCEO	15.3	142.500	142.500
	TOTAL GENERAL			**4.580.280**

Observaciones:

MECANICAR S.A

CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.

Conforme Cliente
Jefe Dpto. de Servicios Generales
STP

26.06.23

info@mecanicar.com.py
tel.: (595 21) 282 450 / 291 467
Cervantes 1205 c/ Arroyo Mburicao
www.mecanicar.com.py
Asunción · Parguay