ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 5 de setiembre de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 847_ N° de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M N°	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
206							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO ACEITE MOTOR(8 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
FOCOS DE FILAMENTOS				2,00	24.000	48.000
BULBO DE MARCHA ATRÁS				1,00	198.000	198.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	450.000	450.000
MANO DE OBRA				4,00	130.000	520.000
					TOTAL	1.878.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172290 LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato.-		
	Oscar A. Legüizamón Obelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172290

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 05/09/2022

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU413123
CHAPA:	BKR 847	**COLOR:**	GRIS		
KM:	155,252	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
19 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
16 – 1.2	Focos de filamentos	2	24,000	48,000
16 – 1.11	Bulbo de marcha atrás	1	198,000	198,000
16 – 1.20	Materiales auxiliares	1	450,000	450,000
17 – 1.36	Mano de Obra	4	130,000	520,000
	TOTAL GS.			**1,878,000**

TOTAL GENERAL	**1,878,000**

05 SEP 2022

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF