ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 17 de mayo de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
939

Chapa Nº _BKR 847_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
BULBO DE FRENO				1	109.000	109.000
MANO DE OBRA				4	110.000	440.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
ESPEJO RH				1	1.340.000	1.340.000
					TOTAL	1.889.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Am Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

Automotor IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS	ISUZU HYUNDAI GEELY	RUC.: 80001340-9 NOTA DE PRESUPUESTO "NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA" *Nº 0174178*

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 17/05/2024

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU413123
CHAPA:	BKR 847	**COLOR:**	GRIS		
KM:	217,873	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
16 – 1.16	Bulbo de freno.	1	109,000	109,000
16 – 1.20	Mano de Obra	4	110,000	440,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Espejo RH	1	1,340,000	1,340,000
	TOTAL GS.			**1,889,000**

TOTAL GENERAL	**1,889,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....
Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF