POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES
ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Avda. Boggiani e/ R.I 2 Ytororo
Teléfono: 021- 605-461

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021

Proveedor: *FRIOTEX S G S.R.L.* Fecha: *07/12/2021*
Dirección: *AVDA. MAYOR FLEITAS 812 C/ HERMINIO GIMENEZ*
Teléfono: 021-221603 / (021) 206525
Correo electrónico: friotexsgsrl@gmail.com

LPN N° 11/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS, GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE" - PLURIANUAL
CONTRATO N° 89/2020
ID N° 391118

EQUIPO A SER REPARADO

TIPO: AIRE DE PRESICIÓN
MARCA: EMERSON
MODELO: M47UA1
SERIE N° 10120560002
DEPENDENCIA: SECCION DATA CENTER

LOTE 9 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER ACT. 8

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Verificacion general del estado de funcionamiento de la unidad.	Unidad	EVENTO	1	640.480	640.480
1.2	Visita de emergencia para verificacion y reseteo de alarmas	Unidad	EVENTO	1	640.480	640.480
1.3	Verificacion y registro de los parametros de operacion	Unidad	EVENTO	1	640.480	640.480
1.4	Medicion y registro de la presion del gas, y de los parametros y	Unidad	EVENTO	1	640.480	640.480
1.5	Verificacion y reparacion de cañerias de cobre en caso de	Unidad	EVENTO	1	1.035.300	1.035.300
1.7	Recarga completa de gas R407C	Unidad	EVENTO	1	3.646.500	3.646.500
1.8	Verificacion del estado del filtro de aire de la unidad interna.	Unidad	EVENTO	1	275.830	275.830
1.9	Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador	Unidad	EVENTO	1	1.243.130	1.243.130
1.10	Limpieza (lavado) de la serpentina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.243.130	1.243.130
1.12	Instalacion de Filtro de agua de alimentacion a la entrada del	Unidad	EVENTO	1	1.950.750	1.950.750
1.13	Reemplazo del Filtro de aire del equipo	Unidad	EVENTO	1	1.491.750	1.491.750
1.14	humidificador (Botellon con	Unidad	EVENTO	1	1.823.250	1.823.250
1.15	Reemplazo del ventilador del condensador	Unidad	EVENTO	1	5.988.250	5.988.250
1.17	Cambio de placa de control ICOM	Unidad	EVENTO	1	4.558.130	4.558.130
1.18	Cambio de placa de control del humidificador	Unidad	EVENTO	1	3.646.500	3.646.500
1.19	Mano de obra	Unidad	EVENTO	3	374.000	1.122.000
	TOTAL					**30.586.440**

Son guaranies: Treinta millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta.-

OBS: LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 (TRES DÍAS CALENDARIO LUEGO DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL DE ACEPTACIÓN.

Firma
Aclaración: César Benitez
C.I.Nº: 4.372.577
Fecha:

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060869-0

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DPTO. DE IDENTIFICACIONES ACTIVIDAD 8

DARIO RAMÓN MONGELOS MIERS
Comisario Principal MCP.Lic. AE
Tesorero Habilitado Pagador