SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 10/03/2025 SOPS Nº 250010519

Taller: TOYONOMTE - AMAMBAY

FT3

O.T.Nº567

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: TOYOTA Hilux Chapa Nº: AAMC043 Orden Nº: 354 Kilometraje: 72362 al servicio de: U-2 Capitán Bado según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de aceite motor
1	Cambio de filtro de aire
1	Cambio de filtro de combustible
1	Cambio de filtro de aceite

Observaciones:

Plazo de entrega: 2 días hábiles

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller
Firma y Aclaración Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Automotor
Firma y Aclaración Sello

Recibido por (Taller Externo): Mathyas De Los Ríos
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.
Firma y Aclaración Sello