Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 403

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.**	**RUC.**	80062328-2
DOMICILIO:	Lillo 2568 casi Emeterio Miranda	**TERL/FAX:**	(021) 604-959
F. EMISIÓN:	20/09/2021	**F. ENTREGA:**	27/09/2021
LUGAR ENTREGA	Administración de Chaco'i - Scanner - Instalación de agua		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
30	Treinta	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de tres cuarto pulgada.	49.839	-	-	1.495.170
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio.	85.133	-	-	85.133
15	Quince	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm.	36.193	-	-	542.895
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp.	67.730	-	-	67.730
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica.	51.244	-	-	307.464
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones Excavaciones de pozos.	66.536	-	-	399.216
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.mano de obra de oficial albanil.	215.907	-	-	1.079.535
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.mano de obra de oficial plomero.	215.907	-	-	1.079.535
1,8	Uno coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.Relleno con arena gorda .	130.385	-	-	234.693

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura construcción S.R.L.

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 403

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Provision y colocacion de motobomba centrifuga de 1 a 2 hp.	300.000	-	-	300.000
				0	0	5.591.371
SUB-TOTALES						5.591.371

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Cinco millones quinientos noventa y uno mil trescientos setenta y uno.-

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 508.306.- Total IVA: 508.306.-

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198256	101/21	513.144.196	5.591.371	507.552.825

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura consultores s.r.l.