TetaRembiapo TYMBA ÑEMBIAPO IPORAMBYRA Secretaría Nacional de CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 11 / 03 / 2024 Sacs = 24000 8546

Taller: Toyotoshi S.A. Auto latina Mecanica Automotriz

FT3

O.T.Nº 394

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa Nº: AACB 618 Orden Nº: 324 Kilometraje: 169.200 al servicio de: U.T. Holita según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
9 lts	cambio de Aceite motor
1.	Filtro de Aire.
1	Filtro de combustible.
1	Filtro de aceite.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones: .....

Plazo de entrega: 3 tres días

VºBº Jefe Dpto. Transporte y Talleres: ..... Firma y Aclaración Sr. Guillermo Bordón Jefe de Dpto. Transporte y Taller Sello

VºBº Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: ..... Firma y Aclaración Sr. Alcides Domecq C. Fiscalizador del Parque Automotor Sello

Recibido por (Taller Externo): ..... Firma y Aclaración Sello

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.