arquitectura & construcción d&d

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dr. Eusebio Lillo Nº 2566 e/ Cardenal Roy y Cap. Emeterio Miranda
Cel.: (0981) 941 713 / Tel.: (021) 604 959
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14968507
Fecha Inicio Vigencia 13/07/2021
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
R.U.C.: 80062328 - 2

FACTURA

Nº 001-001 0000969

FECHA DE EMISIÓN: 03 de Setiembre de 20 21

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Dirección Nacional de Aduanas.

RUC.: 80029222-7 TEL.:

DIRECCIÓN: Avda. Colon y Paraguayo Independiente. REMISIÓN Nº:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10%
1	Solicitud de Pago Nº 13 de Orden de Servicio Nº 300/2021				
	del Contrato Nº 17/2021 de Servicios de Mantenimiento y				
	Reparaciones Menores de Edificios y locales ID Nº 376.775.	36.052.391			36.052.391
SUB-TOTALES					36.052.391
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Treinta y Seis Millones Cincuenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Uno.—					36.052.391

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 3.277.490.— TOTAL IVA: 3.277.490 —

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Tal. 50x3 del 0951 al 1.000 - 07/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: no valido como credito fiscal Contabilidad

36.052.391

Lic. Adelaida Ovando D.
Asistente Administrativo
Dirección Nacional de Aduanas
06-09-2021

Aduana Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 300

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.**	**RUC.**	80062328-2
DOMICILIO:	Lillo 2568 casi Emeterio Miranda	**TERL/FAX:**	(021) 604-959
F. EMISIÓN:	02/08/2021	**F. ENTREGA:**	31/08/2021
LUGAR ENTREGA	Administración de PILAR - Reparaciones varias		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
8,8	Ocho coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.zocalos, Calcareo base gris.	24.843	-	-	217.376
39,7	Treinta y nueve coma siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm.	120.960	-	-	4.806.950
1,2	Uno coma dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.revestimiento Espejo de 4 mm de espesor.	235.445	-	-	282.534
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm.	28.879	-	-	346.548
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada.	84.777	-	-	169.554
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio.	85.133	-	-	170.266
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40.	48.602	-	-	145.806
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios.	466.994	-	-	933.988

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura construcción s.r.l.

Dirección Nacional de Aduanas – Departamento de Obras e Infraestructura – Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 300

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios.	351.914	-	-	703.828
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de enchufe de conexión para inodoros.	25.962	-	-	51.924
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de sopapa para lavatorios.	31.034	-	-	62.068
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas.	136.932	-	-	136.932
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros.	56.841	-	-	113.682
6,5	Seis coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo comun (1:2:10).	76.257	-	-	495.671
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40.	296.600	-	-	593.200
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2, 10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas.	700.365	-	-	1.400.730
114,4	Ciento catorce coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas.	41.186	-	-	4.710.443
144,1	Ciento cuarenta y cuatro coma uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior.	25.343	-	-	3.651.166

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura construcción s.r.l.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 300

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
115,9	Ciento quince coma nueve	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex exterior.	28.211	-	-	3.269.937
2,7	Dos coma siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de cielo raso al latex.	26.687	-	-	72.055
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de aberturas al sintetico.	51.938	-	-	828.930
23,9	Veintitres coma nueve	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza.	22.944	-	-	548.591
4,7	Cuatro coma siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de mamposteria de 0,15.	42.350	-	-	197.351
24,5	Veinticuatro coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de revoque.	21.228	-	-	519.449
7,3	Siete coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de piso.	21.263	-	-	154.369
7,3	Siete coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de contrapiso.	9.188	-	-	66.705
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios.	19.438	-	-	58.314
15	Quince	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones De revestimientos.	21.788	-	-	325.731
40	Cuarenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones limpieza de ladrillo visto con acido.	16.271	-	-	650.840
7,3	Siete coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Contrapisos de 7 cm con cascotes.	48.055	-	-	348.879
24,5	Veinticuatro coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques a dos capas con hidrofugo.	28.170	-	-	689.320

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura construcción s.r.l.

Aduana Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 300

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
81,2	Ochenta y uno coma dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo, Provision y colocacion de techo con malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con ojales para tensar.	90.545	-	-	7.353.159
17,5	Diecisiete coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pisos, Baldosa calcarea con base gris.	98.097	-	-	1.720.621
1,5	Uno coma cinco	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm.	170.316	-	-	255.474
SUB-TOTALES				0	0	36.052.391
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y seis millones cincuenta y dos mil trescientos noventa y uno.-						36.052.391
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 3.277.490.-	Total IVA: 3.277.490.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198256	101/21	568.390.399	36.052.391	532.338.008

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura construcción s.r.l.

Dirección Nacional de Aduanas – Departamento de Obras e Infraestructura – Dirección de Administración