ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 4 de julio de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº EAH 332_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
166							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1,00	540.000	540.000
FLUIDO DE FRENO				1,00	32.000	32.000
RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO DELANTERO				1,00	150.000	150.000
CAMBIO DE ACEITE MOTRO(8 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
TUEERCA				2,00	19.000	38.000
BRAZO DE SUSPENSIÓN				1,00	1.256.000	1.256.000
BRAZO TRASERO				2,00	700.000	1.400.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	350.000	350.000
MANO DE OBRA				8,00	130.000	1.040.000
					TOTAL	5.468.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172211 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Lezcano Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	

Emilio A. Maldonado C.
Jefe de División
Servicios Generales
División de Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172211

Nombre o Razón Social:	**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**				
R.U.C.:	80000856-1			**FECHA:**	04/07/2022
VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474355
CHAPA:	EAH 332	**COLOR:**	GRIS		
KM:	146,856	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
19 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero	1	540,000	540,000
12 – 1.8	Fluido de freno	1	32,000	32,000
12 – 1.10	Rectificación de dos discos de freno			
	delantero	1	150,000	150,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
13 – 1.18	Tuerca	2	19,000	38,000
21 – 1.6	Brazo de suspensión	1	1,256,000	1,256,000
21 – 1.7	Brazo trasero	2	700,000	1,400,000
21 – 1.9	Materiales auxiliares	1	350,000	350,000
21 – 1.10	Mano de Obra	8	130,000	1,040,000
	TOTAL GS.			**5,468,000**

TOTAL GENERAL	**5,468,000**

V°. B°. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

04 JUL 2022

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF