Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 18 de Noviembre de 2022

De: Petróleos Paraguayos – PETROPAR | **RUC:** 80002675-6

Dirección: Chile 753. Edificio Centro Financiero, Piso 9. | **Teléfono:** 448.503 Interno 154.

Proveedor: MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | Teléfono 0972 381306 | e-mail: mecaniccenter2021@gmail.com

Dirección: Km 19, Ruta N° 1 – Fracción Retiro

Tenga a bien proveernos los ítems que se consignan a continuación en las condiciones establecidas al pie de la Orden de Suministro conforme **Contrato PR/DL N° 1517/21** de fecha 09 de Diciembre de 2021 con Id: **401.077**, CC - **CO-25006-21-210215**, como resultado de la contratación: CO 25/2021.

N° de Orden	N° de Ítem Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Repuesto	Precio Total IVA incluido
	1	**Mantenimiento**				-	-
1	1.1	cambio de aceite motor por litro	Unidad	Evento	25	60.167	**1.504.175**
2	1.2	Provisión y cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	850.000	**850.000**
3	1.3	Provisión y cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	850.000	**850.000**
4	1.4	Provisión y cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	1.450.000	**1.450.000**
5	1.5	cambio de aceite de caja por litro	Unidad	Evento	12	82.167	**986.004**
6	1.6	cambio de aceite caja diferencial por litro	Unidad	Evento	12	82.167	**986.004**
7	1.7	mano de obra por hora	Unidad	Evento	2	80.000	**160.000**
	2	**REPARACIONES VARIAS**				-	-
8	1.1	Provisión de Correa ventilador	Unidad	Evento	2	416.667	**833.334**
9	1.2	brazo tensor correa multi V	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**
10	1.3	embrague viscoso	Unidad	Evento	1	1.033.333	**1.033.333**
11	1.4	paleta ventilador	Unidad	Evento	1	1.433.333	**1.433.333**
12	1.5	Provisión de radiador	Unidad	Evento	1	3.733.333	**3.733.333**
13	1.6	Limpieza de radiador	Unidad	Evento	1	1.333.333	**1.333.333**
14	1.7	Reparación de radiador	Unidad	Evento	1	2.033.333	**2.033.333**
15	1.8	bomba de agua	Unidad	Evento	1	1.483.333	**1.483.333**
16	1.9	reten frente motor	Unidad	Evento	1	683.333	**683.333**
17	1.10	reten leva motor	Unidad	Evento	1	683.333	**683.333**
18	1.11	tapa frente motor	Unidad	Evento	1	883.333	**883.333**
19	1.12	reten bancada motor	Unidad	Evento	1	833.333	**833.333**
20	1.13	regulación de válvulas	Unidad	Evento	1	833.333	**833.333**
21	1.16	Provisión de turbo	Unidad	Evento	1	8.233.333	**8.233.333**
22	1.17	mano de obra por hora	Unidad	Evento	9	80.000	**720.000**
	3	**REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD**				-	-

Lic. Esteban Martínez Gerente - Gestión PETROPAR

Victor López
2.506.438
PROPIETARIO

23	1.1	engranaje 1	Unidad	Evento	1	416.667	**416.667**
24	1.2	engranaje 2?	Unidad	Evento	1	416.667	**416.667**
25	1.3	engranaje 3?	Unidad	Evento	1	416.667	**416.667**
26	1.4	engranaje 4?	Unidad	Evento	1	416.667	**416.667**
27	1.5	engranaje 5?	Unidad	Evento	1	416.667	**416.667**
28	1.6	engranaje de 5?	Unidad	Evento	1	416.667	**416.667**
29	1.7	engranaje reversa.	Unidad	Evento	1	416.667	**416.667**
30	1.8	eje cuádruple.	Unidad	Evento	1	683.333	**683.333**
31	1.9	eje mando.	Unidad	Evento	1	683.333	**683.333**
32	1.10	anillos sincronizadores c/u	Unidad	Evento	2	633.333	**1.266.666**
33	1.11	rulemanes c/u	Unidad	Evento	2	653.333	**1.306.666**
34	1.13	Reten Frente caja.	Unidad	Evento	2	366.667	**733.334**
35	1.14	reten salida de caja.	Unidad	Evento	2	366.667	**733.334**
36	1.15	seguros desplazante 1a-2?	Unidad	Evento	1	643.333	**643.333**
37	1.16	seguros desplazante 3a-4?	Unidad	Evento	1	643.333	**643.333**
38	1.17	seguros desplazante 5a en marcha atrás.	Unidad	Evento	1	643.333	**643.333**
39	1.18	desplazante 1a-2?	Unidad	Evento	1	643.333	**643.333**
40	1.19	desplazante 3a-4?	Unidad	Evento	1	643.333	**643.333**
41	1.20	desplazante 5a- marcha atras.2?	Unidad	Evento	1	643.333	**643.333**
42	1.21	horquilla 1a .-2?	Unidad	Evento	1	386.667	**386.667**
43	1.22	horquilla 3a .-4?	Unidad	Evento	1	386.667	**386.667**
44	1.23	horquilla 5a marcha atrás	Unidad	Evento	1	386.667	**386.667**
45	1.24	cambio cabo de velocímetro	Unidad	Evento	1	376.667	**376.667**
46	1.25	Provisión y cambio reloj velocímetro	Unidad	Evento	1	316.667	**316.667**
47	1.26	mano de obra por hora	Unidad	Evento	8	80.000	**640.000**
	4	**SISTEMA DE EMBRAGUE**				-	-
48	1.1	Plato de presión.	Unidad	Evento	1	3.333.333	**3.333.333**
49	1.2	Disco de Embrague.	Unidad	Evento	1	4.733.333	**4.733.333**
50	1.3	Cojinete de Embrague	Unidad	Evento	1	1.433.333	**1.433.333**
51	1.4	Bomba de Embrague.	Unidad	Evento	1	2.083.333	**2.083.333**
52	1.5	Bombín Auxiliar de Embrague	Unidad	Evento	1	1.583.333	**1.583.333**
53	1.7	relaman piloto	Unidad	Evento	1	733.333	**733.333**
54	1.8	Cambio Corona Volante.	Unidad	Evento	1	3.683.333	**3.683.333**
55	1.9	Cambio de volante motor	Unidad	Evento	1	3.683.333	**3.683.333**
56	1.10	mano de obra por hora	Unidad	Evento	5	80.000	**400.000**

Estefan M. Peralta
Gerente - GSSMA
PETROPAR

ctor López
.506.438
OPIETARIO

	5	**SISTEMA DE MOTOR REPARACION**				-	-
57	1.1	cambio blok de motor	Unidad	Evento	1	16.233.333	**16.233.333**
58	1.2	Sensor de rotación	Unidad	Evento	1	3.083.333	**3.083.333**
59	1.3	sensor de leva	Unidad	Evento	1	2.083.333	**2.083.333**
60	1.4	engranaje de frente motor c/u	Unidad	Evento	5	683.333	**3.416.665**
61	1.5	Provisión de juego de casquillos de biela	Unidad	Evento	1	1.083.333	**1.083.333**
62	1.6	Provisión de juego de casquillos de bancada	Unidad	Evento	1	1.083.333	**1.083.333**
63	1.7	Provisión de juego de pistones	Unidad	Evento	1	2.733.333	**2.733.333**
64	1.8	Provisión de juego de aros	Unidad	Evento	1	1.733.333	**1.733.333**
65	1.9	Provisión de juego de camisas	Unidad	Evento	1	2.433.333	**2.433.333**
66	1.10	Provisión de juego de calces laterales	Unidad	Evento	1	1.083.333	**1.083.333**
67	1.11	Provisión de juego de bujes de biela	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**
68	1.12	Provisión de juego de bujes de leva	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**
69	1.13	Provisión de brazo de biela	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**
70	1.14	Provisión de leva	Unidad	Evento	1	2.633.667	**2.633.667**
71	1.15	Provisión de cigüeñal de motor	Unidad	Evento	1	6.733.333	**6.733.333**
72	1.16	Provisión de tapa motor	Unidad	Evento	1	8.033.333	**8.033.333**
73	1.19	Provisión de juego de junta motor	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**
74	1.20	Provisión de juego de válvulas de admisión	Unidad	Evento	1	1.033.333	**1.033.333**
75	1.21	Provisión de juego de válvulas de escape	Unidad	Evento	1	1.033.333	**1.033.333**
76	1.22	Provisión de juego de guías de válvulas	Unidad	Evento	1	833.333	**833.333**
77	1.23	Rectificación de asientos de válvulas	Unidad	Evento	3	933.333	**2.799.999**
78	1.24	Trabajo de Rectificación de motor	Unidad	Evento	1	3.733.333	**3.733.333**
79	1.25	Provisión de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	3.850.000	**3.850.000**
80	1.27	reparación de cárter	Unidad	Evento	1	2.264.333	**2.264.333**
81	1.28	manguera de agua c/u	Unidad	Evento	7	1.033.333	**7.233.331**
82	1.29	cañería de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	1.433.333	**1.433.333**
83	1.30	Provisión de pico inyector	Unidad	Evento	4	9.216.667	**36.866.668**
84	1.31	Reparación bomba inyectora	Unidad	Evento	1	4.733.333	**4.733.333**
85	1.32	Calibración y limpieza bomba inyectora	Unidad	Evento	1	3.233.333	**3.233.333**
86	1.34	arandela retorno	Unidad	Evento	2	983.333	**1.966.666**
87	1.35	Provisión de soporte motor	Unidad	Evento	2	1.083.333	**2.166.666**
88	1.36	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	783.333	**783.333**
89	1.37	Provisión de flotador tanque de combustible	Unidad	Evento	1	1.033.333	**1.033.333**
90	1.38	Provisión de junta tapa motor	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**

Jc. Espinola M. Pereyra
Ingeniero GSSMA
PETROPAR

Víctor López
2.506.438
PROPIETARIO

91	1.39	Provisión y cambio junta tapa balancín	Unidad	Evento	1	1.133.333	**1.133.333**
92	1.40	Provisión y cambio junta cárter	Unidad	Evento	1	783.333	**783.333**
93	1.41	Provisión y cambio de junta admisión y escape	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**
94	1.42	Provisión y cambio de bombín de combustible	Unidad	Evento	1	1.033.333	**1.033.333**
95	1.43	mano de obra por hora	Unidad	Evento	10	80.000	**800.000**
96	1.44	Mano de obra general rectificadora	Unidad	Evento	1	4.733.333	**4.733.333**
	6	**SISTEMA DE DIRECCION**				-	-
97	1.2	juego reparo punta eje	Unidad	Evento	2	683.333	**1.366.666**
98	1.3	muñequín de dirección c/u	Unidad	Evento	2	1.033.333	**2.066.666**
99	1.4	ruleman de masa c/u	Unidad	Evento	1	883.333	**883.333**
100	1.5	reten de masa c/u	Unidad	Evento	1	733.333	**733.333**
101	1.6	Cambio Brazo Largo dirección.	Unidad	Evento	1	1.433.333	**1.433.333**
102	1.7	Cambio de juego de Reparación sinfín de dirección.	Unidad	Evento	1	1.183.333	**1.183.333**
103	1.8	bomba de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	2.833.333	**2.833.333**
104	1.9	manguera de alta dirección	Unidad	Evento	2	683.333	**1.366.666**
105	1.10	Reparación de Bomba Hidráulica de dirección.	Unidad	Evento	1	733.333	**733.333**
106	1.11	reparación de columna de dirección	Unidad	Evento	1	783.333	**783.333**
107	1.12	mano de obra por hora	Unidad	Evento	5	80.000	**400.000**
	7	**Mantenimiento y Reparación de Camión Cisterna**				-	-
108	1.1	cambio bomba central o comando de aire	Unidad	Evento	1	1.083.333	**1.083.333**
109	1.2	reparación de compresor de aire	Unidad	Evento	1	1.183.333	**1.183.333**
110	1.3	fibra de freno c/u	Unidad	Evento	4	1.033.333	**4.133.332**
111	1.5	Provisión y cambio de tambor de freno	Unidad	Evento	2	1.783.333	**3.566.666**
112	1.6	caño de aire de freno c/u	Unidad	Evento	2	416.667	**833.334**
113	1.7	pulmón de freno c/u	Unidad	Evento	2	2.083.333	**4.166.666**
114	1.8	Provisión y cambio de Diafragma	Unidad	Evento	1	1.433.333	**1.433.333**
115	1.9	regulador de zapata de freno	Unidad	Evento	2	316.667	**633.334**
116	1.10	bomba auxiliar de aire	Unidad	Evento	1	416.667	**416.667**
117	1.11	mano de obra por hora	Unidad	Evento	5	80.000	**400.000**
	8	**SISTEMA DE SUSPENSION**				-	-
118	1.1	cambio de amortiguador Delantero	Unidad	Evento	2	2.083.333	**4.166.666**
119	1.2	cambio de amortiguador Trasero	Unidad	Evento	2	2.083.333	**4.166.666**
120	1.3	grillete elástico	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**
121	1.4	perno elástico c/u	Unidad	Evento	2	783.333	**1.566.666**
122	1.5	reparación de chasis	Unidad	Evento	1	3.733.333	**3.733.333**

Emilio A. Pereyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR

MecanicCenter
Victor López
2.506.438
PROPIETARIO

123	1.6	cambio de elásticos c/u	Unidad	Evento	2	1.183.333	**2.366.666**
124	1.7	buje de elástico c/u	Unidad	Evento	4	266.667	**1.066.668**
125	1.8	centro de elástico	Unidad	Evento	1	883.333	**883.333**
126	1.9	mano de obra por hora	Unidad	Evento	5	80.000	**400.000**
	10	**REPARACION DE SISTEMA CHAPERIA Y OTROS**				-	-
127	1.1	Reparación de chapería y pintura por partes	Unidad	Evento	10	783.333	**7.833.330**
128	1.2	cambio de manija levanta vidrio	Unidad	Evento	1	416.667	**416.667**
129	1.3	cambio de faros delanteros	Unidad	Evento	2	883.333	**1.766.666**
130	1.4	cambio de faros traseros	Unidad	Evento	2	813.333	**1.626.666**
131	1.5	espejos retrovisores	Unidad	Evento	2	416.667	**833.334**
132	1.6	mecanismo levanta vidrio	Unidad	Evento	1	366.667	**366.667**
133	1.7	MANO DE OBRA POR HORA	Unidad	Evento	8	80.000	**640.000**
	11	**SISTEMA ELECTRICO**				-	-
134	1.1	reparación de motor de arranque	Unidad	Evento	1	2.783.333	**2.783.333**
135	1.2	Provisión de bendix de arranque	Unidad	Evento	1	2.633.333	**2.633.333**
136	1.3	Provisión de Campos de arranque	Unidad	Evento	1	2.083.333	**2.083.333**
137	1.4	Provisión de juego porta carbón con carbones	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**
138	1.5	reparación de campo	Unidad	Evento	1	1.033.333	**1.033.333**
139	1.6	Provisión de buje de arranque	Unidad	Evento	-	416.667	-
140	1.7	reparación de fusilera	Unidad	Evento	1	1.133.333	**1.133.333**
141	1.8	cambio de focos luces c/u	Unidad	Evento	6	141.667	**850.002**
142	1.9	Provisión de automático de arranque	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**
143	1.10	Provisión de rotor de alternador	Unidad	Evento	1	1.033.333	**1.033.333**
144	1.11	Reparación de estator de alternador	Unidad	Evento	1	1.033.333	**1.033.333**
145	1.12	Provisión de regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	1.033.333	**1.033.333**
146	1.13	cambio de relay	Unidad	Evento	4	266.667	**1.066.668**
147	1.14	Provisión de ruleman delantero alternador	Unidad	Evento	3	311.667	**935.001**
148	1.15	Provisión de ruleman trasero alternador	Unidad	Evento	2	311.667	**623.334**
149	1.16	reparación de cableado de luces	Unidad	Evento	1	733.333	**733.333**
150	1.17	Reparación de alternador	Unidad	Evento	1	1.733.333	**1.733.333**
151	1.18	cepillo limpia parabrisas c/u	Unidad	Evento	2	316.667	**633.334**
152	1.19	fusible c/u	Unidad	Evento	5	80.000	**400.000**
153	1.20	Provisión y Reparación de motor limpia parabrisas	Unidad	Evento	1	983.333	**983.333**
154	1.21	bocina c/u	Unidad	Evento	1	366.667	**366.667**
155	1.22	llave de luz de stop	Unidad	Evento	1	366.667	**366.667**

Mecanic Center
Victor López
2.506.438
PROPIETARIO

Lic. Esteban M. Pereyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR

156	1.23	palanca comando de luces	Unidad	Evento	1	792.167	**792.167**
157	1.24	mano de obra por hora	Unidad	Evento	5	80.000	**400.000**
	12	**LAVADO**	Unidad	Evento	1	316.667	**316.667**
		TOTAL					**299.997.987**

Monto total son Guaraníes: Trescientos millones seis mil trescientos veinte

Observaciones: **PEDIDO SAP N° 4500007022**

SOLPED : 10000822

SOLICITADO POR:

Administrador del Contrato: Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

CONDICIONES

De pago: **Multa por atraso:**

Lugar de Entrega: Planta de PETROPAR- Villa Elisa- B° Villa Bonita-Avda. Defensores del Chaco c/Rio Py.

Plazo de Entrega: Veinte (20) días hábiles contados a partir de la **recepción confirmada** por parte del proveedor de la Orden de Suministro emitida por PETROPAR.-

Enviado en fecha 18 / Noviembre /2022

Lic. Esteban Pereyra
Gerente
GSSMA

Lic. Esteban M. Pereyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR

MecanicCenter
Victor López
2.506.438
PROPIETARIO