ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 23 de agosto de 2024

**Vehiculo Marca:** **MERCEDES BENZ** **Tipo:** Blindado **Modelo:** 2008

| R/M Nº |
|---|
| **1042** |

Chapa Nº _BCJ 204_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

**1. REPARACION**

| DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS | REPUESTOS / ACCESORIOS | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| | | | | | | |
| VALVULA PEDAL DE FRENO CAMBIAR | | | | 1 | 1.746.652 | 1.746.652 |
| VALVULA LIMITADORA DE PRESIÓN | | | | 1 | 477.393 | 477.393 |
| CARCAZA TRISTOP FRENO TRASERO | | | | 1 | 518.533 | 518.533 |
| JUEGO DE REPARO TRISTOP FRENO TRASERO | | | | 1 | 226.704 | 226.704 |
| MANO DE OBRA | | | | 4 | 110.000 | 440.000 |
| VALVULA DE DESCARGA | | | | 1 | 1.705.652 | 1.705.652 |
| MANO DE OBRA | | | | 2 | 110.000 | 220.000 |
| BARRA CORTA DE DIRECCIÓN | | | | 1 | 2.410.256 | 2.410.256 |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | | | | 2 | 922.185 | 1.844.370 |
| MANO DE OBRA | | | | 3 | 110.000 | 330.000 |
| | | | | | TOTAL | 9.919.560 |

**Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio**

**Atentamente,**

Oscar Aguero
Auxiliar del Dpto. de Liquidación
Condor S.A.C.P.A.

| FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER | JEFE DE TALLERES | JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES |
|---|---|---|
| Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento | Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF | Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración |

Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General de
Daimler AG para la Marca
Mercedes-Benz en Paraguay

**Asunción, 23 de Agosto del 2024**

***Señores:*** BANCO NACIONAL DE FOMENTO

***PRESENTE***

***PRESUPUESTO Nº 05/2024***

***Para la reparación de un vehículo con las siguientes características:***

***CHASIS:*** 9BM6881118B589364

***MATRÍCULA:*** BCJ 204

***MODELO:*** 712

***KMS:*** 388.376

***O.T.*** 231.598

| ITEMS | CODIGO | DENOMINACION | CANTIDAD | PRECIO UN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.1 | 78180101-006 | VALVULA PEDAL DE FRENO CAMBIAR | 1 | 1.746.652 | 1.746.652 |
| 18.1.3 | 78180101-006 | VALVULA LIMITADORA DE PRESION | 1 | 477.393 | 477.393 |
| 18.1.25 | 78180101-006 | CARCAZA TRISTOP FRENO TRASERO | 1 | 518.533 | 518.533 |
| 18.1.26 | 78180101-006 | JGO DE REPARO TRISTOP FRENO TRASERO | 1 | 226.704 | 226.704 |
| 18.1.27 | 78180101-006 | MANO DE OBRA | 4 | 110.000 | 440.000 |
| 12.1.8 | 78180101-9995 | VALVULA DE DESCARGA | 1 | 1.705.652 | 1.705.652 |
| 12.1.10 | 78180101-9995 | MANO DE OBRA | 2 | 110.000 | 220.000 |
| 17.1.17 | 78180101-011 | BARRA CORTA DE DIRECCION | 1 | 2.410.256 | 2.410.256 |
| 17.1.11 | 78180101-011 | AMORTIGUADOR DELANTERO | 2 | 922.185 | 1.844.370 |
| 17.1.32 | 78180101-011 | MANO DE OBRA | 3 | 110.000 | 330.000 |
| | | | | **TOTAL** | **9.919.560** |

**En caso de aceptación del presupuesto, rogamos nos hagan llegar copia de este debidamente autorizado, con la correspondiente Orden de Servicio para el inicio de los respectivos trabajos.**
**Este Presupuesto puede sufrir modificaciones toda vez que el trabajo así lo requiera.**

**Plazo Máximo de Entrega:** 05 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Servicio.

**OSCAR AGÜERO**
**CONDOR S.A.C.I**

**Aceptado por**

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF