arquitectura & construcción d&d

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dr. Eusebio Lillo Nº 2566 e/ Cardenal Roygy y Cap. Emeterio Miranda
Cel.: (0981) 941 713 / Tel.: (021) 604 959
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14968507
Fecha Inicio Vigencia 13/07/2021
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
R.U.C.: 80062328 - 2
FACTURA
Nº 001-001 0000958

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Agosto de 2021 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Dirección Nacional de Aduanas.

RUC.: 80029222-7 | TEL.:

DIRECCIÓN: Avda. Colón y Paraguayo Independiente. | REMISIÓN Nº:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10%
1	Solicitud de Pago Nº 04 de Orden de Servicio				
	Nº 225/2021 del Contrato Nº 17/2021 de Servicios				
	de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios				
	y locales. ID Nº 376.775.—	37.094.315			37.094.315
SUB-TOTALES					37.094.315

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Treinta y Siete Millones Noventa y Cuatro Mil Trescientos Quince.— 37.094.315

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 3.372.210 —— TOTAL IVA: 3.372.210

arquitectura construcción s.r.l.

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: no valido como crédito fiscal Contabilidad

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Tal. 50x3 del 0951 al 1.000 - 07/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

Lic. Adelaida Ovando D.
Asistente Administrativo
Dirección Nacional de Aduanas
23-08-2021

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 225

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.**
RUC. 80062328-2
DOMICILIO: Lillo 2568 casi Emeterio Miranda
TERL/FAX: (021) 604-959
F. EMISIÓN: 28/06/2021
F. ENTREGA: 28/07/2021
LUGAR ENTREGA Puesto de Control de Aduana - Cruce Carolina - Mantenimiento Gral.

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada.	84.777	-	-	84.777
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y colocacion de desengrasador.	109.047	-	-	109.047
15	Quince	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion pluvial, Babeta perimetral chapa No 28, desarrollo 50 cm.	72.450	-	-	1.086.750
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40.	48.602	-	-	145.806
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas giratorias.	155.016	-	-	155.016
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40.	296.600	-	-	3.559.200
9	Nueve	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable.	129.795	-	-	1.168.155
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera,Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes.	289.051	-	-	578.102

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura construcción s.r.l.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 225

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera, ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera.	103.551	-	-	103.551
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.herrajes Cambio de cerraduras con llaves.	132.908	-	-	132.908
20	Veinte	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas.	41.186	-	-	823.720
179,8	Ciento setenta y nueve coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior.	25.343	-	-	4.557.685
123	Ciento veintitres	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de cielo raso al latex.	26.687	-	-	3.282.501
100	Cien	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido.	64.560	-	-	6.456.000
80	Ochenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura con Impacril y tela bidim.	59.681	-	-	4.774.480
57	Cincuenta y siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura a la silicona sobre ladrillos vistos.	24.588	-	-	1.401.516
30	Treinta	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de revoque.	21.228	-	-	636.840
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	86.500	-	-	86.500
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	215.751	-	-	215.751
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.mano de obra de oficial albanil.	215.907	-	-	215.907
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.polarizados de vidrios.	173.097	-	-	1.031.658
60	Sesenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Contrapisos de 7 cm con cascotes.	48.055	-	-	2.883.300
30	Treinta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques a dos capas con hidrofugo.	28.170	-	-	845.100

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

arquitectura construcción s.r.l.

Dirección Nacional de Aduanas
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 225

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito.	101.160	-	-	505.800
60	Sesenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Carpeta para piso ceramico o alfombra.	31.702	-	-	1.902.120
3	Tres	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.manijas acrilicas redondas para puertas de vidrio templado.	117.375	-	-	352.125
				0	0	37.094.315
SUB-TOTALES						37.094.315

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y siete millones noventa y cuatro mil trescientos quince.-

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 3.372.210.- Total IVA: 3.372.210.-

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198256	101/21	752.741.518	37.094.315	715.647.203

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas

arquitectura construcción dap s.r.l.