ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

BRITAM S.A.

ATO Nº: 83/18 PAC Nº: 31/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A **Nº 3732**

se realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden: 27/09/2019

ENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES**

O/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

IEN/SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACION - RUA**

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

OTROS: MES: OCTUBRE

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1.8	VERIF. Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DE AGUA, ENTRADA Y SALIDA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DE UN CHILLER —.	3	106.250		318.750
	1.9	VERIF. DE LA AISLACION TERMICA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DE UN CHILLER —.	3	350.000		1.050.000
	1.14	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA SECUNDARIA —.	2	150.000		300.000
	1.15	VERIFICACION DE EXISTENCIA DE PERDIDA_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA SECUNDARIA —.	2	150.000		300.000
	1.16	VERIFICACION DEL SELLO MECANICO_ANUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA SECUNDARIA —.	2	150.000		300.000
	1.17	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE_BIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA —.	19	60.000		1.140.000
	1.22	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE_BIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL —.	40	50.000		2.000.000
SUBTOTALES					0	5.408.750
TOTALES					0	5.408.750

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: UBIC DE TRABAJOS A REALIZAR: AZOTEA, PB, 1° PISO, 2° PISO, 3° PISO, 4° PISO.

LINEA A SER AFECTADA: 2 003 02 240 10 001

Firmas autorizantes:

JOSE A. TORRES F. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS D.I.F.

Arq. Berina Pastore Jefe Administrativo Dpto. Técnico D.I.F.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: BRITAM S.A. **Fecha:** 01-10-2019

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Pagina: 1 / 1

Escaneado con CamScanner