INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 14/14
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL I.P.S."
SEGUNDO LLAMADO. AD REFERENDUM 2014

ADENDA N° 2

Asunción, 04 de febrero de 2014

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 14/14 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL I.P.S." SEGUNDO LLAMADO. AD REFERENDUM 2014,** se realiza las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

EN LA SECCIÓN I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA.

DONDE DICE:

1.10.1	Sistema de Adjudicación	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es*: por el Total* **Contrato Abierto: Para los Ítems 22 al 125** ***Se realizara por la modalidad de Contrato Abierto por Montos mínimos y máximos.*** Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.
10.4	Carga de propuestas	El oferente cargará sus propuestas incluyendo los precios unitarios por la cantidad de eventos para los Ítems 1 al 21, mas el precio unitario de los Ítems 22 al 125 que conforma el llamado, la suma de estos constituye el total de la oferta y la competencia será por el total del llamado.

DEBE DECIR:

1.10.1	Sistema de Adjudicación	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es*: por el Total* **Contrato Abierto: Para los Ítems 22 al 127** ***Se realizara por la modalidad de Contrato Abierto por Montos mínimos y máximos.*** Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato
10.4	Carga de propuestas	El oferente cargará sus propuestas incluyendo los precios unitarios por la cantidad de eventos para los Ítems 1 al 21, mas el precio unitario de los Ítems 22 al 127 que conforma el llamado, la suma de estos constituye el total de la oferta y la competencia será por el total del llamado.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Lista de Bienes y Servicios

Queda de la siguiente manera:

Mantenimiento Preventivo (Ítem 1 al 21)

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
1	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias traumatologicas del IPS. Cantidad de equipos. 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
2	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periferica 12 de Junio del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
3	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periferica Boquerón del IPS Cantidad de equipos· 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
4	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica Ingavi del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
5	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po i del IPS. Cantidad de equipos 1 (uno) Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
6	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Nanawa del IPS. Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
7	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS Cantidad de equipos 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO
8	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
9	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. Cantidad de equipos· 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
10	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS	4	UNIDAD	EVENTO
11	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pilar del IPS Cantidad de equipos: 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
12	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Villarrica del IPS. Cantidad de equipos 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Brega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
13	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS. Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
14	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS Cantidad de equipos 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO
15	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
16	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS. Cantidad de equipos 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO
17	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Concepcion del IPS Cantidad de equipos 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO
18	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS Cantidad de equipos. 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO
19	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS Cantidad de equipos 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO
20	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS Cantidad de equipos 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO
21	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO

CONTRATO ABIERTO
Ítem 22 al 127

MONTO MAXIMO	**1.361.025.000**
MONTO MINIMO	**680.512.500**

DESCRIPCION						
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO DNCP**	**DESCRIPCION**	**CODIGO DE PARTE**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD						
22	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	4803404	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Inés Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION
Mantenimiento Correctivo con Provision de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CODIGO DE PARTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
23	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FLC IM COMPUTER V5 5	10280914	1	UNIDAD	EVENTO
24	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO	5662759	1	UNIDAD	EVENTO
25	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D320	5658963	1	UNIDAD	EVENTO
26	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FUENTE DE ALIMENTACION	7722395	1	UNIDAD	EVENTO
27	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19"	8684321	1	UNIDAD	EVENTO
28	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2	3084832	1	UNIDAD	EVENTO
29	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D42	8870607	1	UNIDAD	EVENTO
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D31	7095164	1	UNIDAD	EVENTO
31	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERSOR DE FRECUENCIA	8870409	1	UNIDAD	EVENTO
32	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de MOTOR M110	10021943	1	UNIDAD	EVENTO
33	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de MOTOR M5/Y5	10021941	1	UNIDAD	EVENTO
34	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CONSOLA DE CONTROL	8602166	1	UNIDAD	EVENTO
35	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICION	7097111	1	UNIDAD	EVENTO
36	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de SWITCH DE STOP	4699351	1	UNIDAD	EVENTO
37	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de SWITCH TIPO JOYSTICK	3079852	1	UNIDAD	EVENTO
38	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PEDAL PARA FLOURO	1674808	1	UNIDAD	EVENTO
39	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	7097228	1	UNIDAD	EVENTO
40	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R7	7094985	1	UNIDAD	EVENTO
41	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de POTENCIOMETRO R20	10167794	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION						
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO DNCP**	**DESCRIPCION**	**CODIGO DE PARTE**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**
42	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CONJUNTO MOTOR M3/Y30	10167066	1	UNIDAD	EVENTO
43	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de MOTOR M2	5911149	1	UNIDAD	EVENTO
44	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de POTENCIOMETRO R3	10167834	1	UNIDAD	EVENTO
45	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CONJUNTO MOTOR M1/B1	5911248	1	UNIDAD	EVENTO
46	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CORREA DENTADA MR3/4mm	5911362	1	UNIDAD	EVENTO
47	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de KIT DE CORREAS DENTADAS	8602224	1	UNIDAD	EVENTO
48	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TV CAMARA	5757096	1	UNIDAD	EVENTO
49	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TRANSFORMADOR DE AT	1173017	1	UNIDAD	EVENTO
50	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D220	5658864	1	UNIDAD	EVENTO
51	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLE D220-D100	7463677	1	UNIDAD	EVENTO
52	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FUENTE SNT	7463248	1	UNIDAD	EVENTO
53	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D100	5761270	1	UNIDAD	EVENTO
54	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D160	1171227	1	UNIDAD	EVENTO
55	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de INVERSOR D110	1175293	1	UNIDAD	EVENTO
56	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de ARRANQUE DE ANODO D115	7125086	1	UNIDAD	EVENTO
57	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLE DE ALTA TENSION	4466405	1	UNIDAD	EVENTO
58	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Encoder	5911131	1	UNIDAD	EVENTO
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Grabador de CD	10143619	1	UNIDAD	EVENTO
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X MULTIX SWING						
60	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FRENO MAGNETICO	1292627	1	UNIDAD	EVENTO
61	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de RESORTE	4732293	1	UNIDAD	EVENTO
62	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TAPAS DE	1284418	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION						
Mantenimiento Correctivo con Provision de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO DNCP**	**DESCRIPCION**	**CODIGO DE PARTE**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**
		GOMA				
63	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de ENGRANAJE	4743860	1	UNIDAD	EVENTO
64	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de ENGRANAJE EN BOLA	4743787	1	UNIDAD	EVENTO
65	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PORTACHASIS	8127255	1	UNIDAD	EVENTO
66	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de GUIA EXCENTRICA COMPLETA	8899275	1	UNIDAD	EVENTO
67	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de ENGRANAJE EXCENTRICO	8899507	1	UNIDAD	EVENTO
68	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTATUBO	8899622	1	UNIDAD	EVENTO
69	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TECLADO DE MEMBRANA	8899630	1	UNIDAD	EVENTO
70	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	5760157	1	UNIDAD	EVENTO
71	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de DISPARADOR EXTERNO	1170609	1	UNIDAD	EVENTO
72	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D501	7759835	1	UNIDAD	EVENTO
73	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FUENTE DE POTENCIA	3077088	1	UNIDAD	EVENTO
74	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de INVERSOR PRINCIPAL	8362076	1	UNIDAD	EVENTO
75	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TUBO RX	5761452	1	UNIDAD	EVENTO
76	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D115	7716447	1	UNIDAD	EVENTO
77	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470	3848681	1	UNIDAD	EVENTO
78	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500	8362175	1	UNIDAD	EVENTO
79	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLE, CONTROL CONSOLE	5759779	1	UNIDAD	EVENTO
80	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL	1170609	1	UNIDAD	EVENTO
81	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de	10189173	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Báez Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

DESCRIPCION						
Mantenimiento Correctivo con Provision de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO DNCP**	**DESCRIPCION**	**CODIGO DE PARTE**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**
		REVESTIMIENTO DE CABLE				
82	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLE SET IT EXTERNAL 13M	7123909	1	UNIDAD	EVENTO
83	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	5759795	1	UNIDAD	EVENTO
84	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX	8899721	1	UNIDAD	EVENTO
85	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	8899689	1	UNIDAD	EVENTO
86	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	8899762	1	UNIDAD	EVENTO
87	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de IONTOMAT CABLE MULTIX	8899713	1	UNIDAD	EVENTO
88	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	8899705	1	UNIDAD	EVENTO
89	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	00476705	1	UNIDAD	EVENTO
90	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLE MULTIX D30-S1_3	8604998	1	UNIDAD	EVENTO
91	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLE VERTIX D30-S1_3	8604980	1	UNIDAD	EVENTO
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X POLYMOBIL PLUS						
92	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D950	7566933	1	UNIDAD	EVENTO
93	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D960	1820344	1	UNIDAD	EVENTO
94	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TUBO DE RX	05604892	1	UNIDAD	EVENTO
95	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D927	10272717	1	UNIDAD	EVENTO
96	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D961	10272711	1	UNIDAD	EVENTO
97	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de MANGUERA CORRUGADA	05604991	1	UNIDAD	EVENTO
98	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D915	01820443	1	UNIDAD	EVENTO
99	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D925	01820435	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION						
Mantenimiento Correctivo con Provision de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO DNCP**	**DESCRIPCION**	**CODIGO DE PARTE**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**
100	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FUENTE DE POTENCIA U1	01811301	1	UNIDAD	EVENTO
101	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U2	01811319	1	UNIDAD	EVENTO
102	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de RUEDA DELANTERA	01813844	1	UNIDAD	EVENTO
103	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de RUEDA TRASERA	01813851	1	UNIDAD	EVENTO
104	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de BANCO DE CAPACITORES	07134740	1	UNIDAD	EVENTO
105	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D952	07566974	1	UNIDAD	EVENTO
106	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de DISPARADOR	6564467	1	UNIDAD	EVENTO

DESCRIPCION						
Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS Modelos Varios						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO DNCP**	**DESCRIPCION**	**CODIGO DE PARTE**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD						
107	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
108	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica 12 de Junio del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
109	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periferica Boqueron del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
110	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periferica Ingavi del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
111	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica Isla Po i del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION						
Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS Modelos Varios						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO DNCP**	**DESCRIPCION**	**CODIGO DE PARTE**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**
112	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica Nanawa del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
113	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
114	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
115	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
116	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
117	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pilar del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
118	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Villarrica del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
119	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
120	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
121	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

DESCRIPCION						
Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS Modelos Varios						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO DNCP**	**DESCRIPCION**	**CODIGO DE PARTE**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**
122	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
123	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Concepción del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
124	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
125	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
126	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO
127	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX movil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS	----------	1	UNIDAD	EVENTO

2. Lista de Equipos y Protocolos de Mantenimiento
Queda de la siguiente manera:

ITEM 1 AL 21

Nº	EQUIPO	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	Nº DE SERIE	PATRIMONIO
1	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL CENTRAL-URGENCIAS TRAUMATOLOGICAS	1687	214736
2	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO	1613	214724
3	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	CLINICA PERIFERICA BOQUERON	1619	214729
4	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	CLINICA PERIFERICA INGAVI	1620	214723
5	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	CLINICA PERIFERICA ISLA PO'I	1621	214722
6	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	CLINICA PERIFERICA NANAWA	1615	214721
7	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL DE BENJAMIN ACEVAI	1614	214725

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vera Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia
Departamento de Telecomunicaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Nº	EQUIPO	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	Nº DE SERIE	PATRIMONIO
8	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	1626	214730
9	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	1625	214732
10	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	1627	214728
11	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	1611	214726
12	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL DE LA CIUDAD DE VILLARICA	1622	214733
13	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS	1612	214731
14	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA	1608	214727
15	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD SANITARIA DE VILLETA	1609	214735
16	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD SANITARIA DE VALLEMI	1610	292262
17	EQUIPO DE RX	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION	1913	214734
18	EQUIPO DE RX TELECOMANDADO	SIEMENS	AXION ICONOS MD	HOSPITAL CENTRAL - SERVICIO DE RADIOLOGIA	19203	211813
19	EQUIPO DE RX TELECOMANDADO	SIEMENS	AXION ICONOS MD	HOSPITAL CENTRAL- SERVICIO DE RADIOLOGIA	19204	211814
20	EQUIPO DE RX TELECOMANDADO	SIEMENS	AXION ICONOS MD	HOSPITAL CENTRAL- SERVICIO DE RADIOLOGIA	19202	211815
21	EQUIPO DE RX PORTATIL	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD SANITARIA DE TEBICUARY	12907	109499

SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS

DONDE DICE:

3. Plan de Entregas e Inicio del servicio

Para los mantenimientos preventivos:

El **Proveedor** debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de ocho (08) días contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

Para este punto, se aclara que el inicio de los trabajos debe ser automáticamente efectuado en el plazo citado más arriba.

Para los mantenimientos correctivos:

El **Proveedor** debe iniciar los trabajos inmediatamente a partir de la fecha de la firma del contrato, sujeto a lo establecido en las Obligaciones de la contratista.

4. Obligaciones del Proveedor

Para el Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos

A partir de la recepción por parte del Proveedor de la nota de autorización de Servicio de Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos, la misma dispone de un plazo de 15 (quince) días calendarios para la entrega de los repuestos. Luego de la recepción del repuesto posee 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, el Proveedor deberá solicitarla por medio de una nota

Una vez realizada las reparaciones correspondientes, el Proveedor posee 24 hs para trasladar el equipo reparado al Servicio correspondiente.

El Proveedor deberá entregar los repuestos con Nota de Remisión en la Sección Electromedicina correspondiente, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Maria B. Vera Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Resumen de trabajos

El Proveedor deberá elaborar en triplicado los RESUMENES DE TRABAJOS, debiendo ser presentados: uno en el expediente de pago, uno en la Sección de Electromedicina que corresponda y uno para registro de la empresa. El mismo deberá estar debidamente firmado por un Representante de la Empresa, los Jefes de Servicio de donde correspondan los equipos, el Jefe de la Sección de Electromedicina correspondiente y el Jefe del Departamento de Electromedicina. Se adjunta modelo de RESUMEN DE TRABAJOS.

Observaciones: El proveedor deberá hacer firmar los resúmenes a los Jefes de Servicio de donde correspondan los equipos, previa verificación y Vo. Bo al Jefe de la Sección de Electromedicina correspondiente, luego de la dicha suscripción el Jefe de Sección y Departamento de Electromedicina firmaran como prueba de conformidad Posteriormente realizado todos estos trámites, el Departamento de Electromedicina elaborará el Acta de Recepción Definitiva de Servicio, en un plazo máximo de 8 (ocho) días calendarios, la que habilitará al proveedor a solicitar el cobro del servicio realizado.

DEBE DECIR:

3. Plan de Entregas e Inicio del servicio

Para los mantenimientos preventivos:

El **Proveedor** debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de ocho (08) días contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

Para este punto, se aclara que el inicio de los trabajos debe ser automáticamente efectuado en el plazo citado más arriba.

El periodo de prestación del servicio será de veinticuatro (24) meses.

Para los mantenimientos correctivos:

El **Proveedor** debe iniciar los trabajos inmediatamente a partir de la fecha de la firma del contrato, sujeto a lo establecido en las Obligaciones de la contratista

4. Obligaciones del Proveedor

Para el Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos

A partir de la recepción por parte del Proveedor de la nota de autorización de Servicio de Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos, la misma dispone de un plazo de **20 (veinte)** días calendarios para la entrega de los repuestos. Luego de la recepción del repuesto posee 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, el Proveedor deberá solicitarla por medio de una nota.

Una vez realizada las reparaciones correspondientes, el Proveedor posee 24 hs para trasladar el equipo reparado al Servicio correspondiente.

El Proveedor deberá entregar los repuestos con Nota de Remisión en la Sección Electromedicina correspondiente, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.

Resumen de trabajos

El **Proveedor** deberá elaborar en triplicado los RESUMENES DE TRABAJOS, debiendo ser presentados: uno en el expediente de pago, uno en la Sección de Electromedicina que corresponda y uno para registro de la empresa El mismo deberá estar debidamente firmado por un Representante de la Empresa, los Jefes de Servicio de donde correspondan los equipos, el Jefe de la Sección de Electromedicina correspondiente y el Jefe del Departamento de Electromedicina. **En el Caso de ser equipos del Área Interior y Central, deberán estar debidamente firmados por los Directores de Hospitales correspondientes al Área Central y Área Interior.** Se adjunta modelo de RESUMEN DE TRABAJOS.

Observaciones: Los resumes de trabajo deberán ser entregados primeramente a la Sección Electromedicina correspondiente para su revisión y V°.B°., posteriormente el proveedor deberá hacer firmar a los Jefes de Servicio donde correspondan los equipos del Hospital Central, al Jefe de la Sección de Electromedicina correspondiente y al Jefe del Departamento de Electromedicina. En el Caso de ser equipos del Área Interior y Central, deberán estar debidamente firmados por los Directores de Hospitales correspondientes al Área Central y Área Interior.Una vez realizado todos estos trámites, en un plazo máximo de 8 (ocho) días calendarios, el Departamento de Electromedicina elaborará el Acta de Conformidad de Servicio, la que habilitará al proveedor a solicitar el cobro del servicio realizado.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

EN LA SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO. CGC 14.1; 14.2 Y 14.3 – CONDICIONES DE PAGO.

DONDE DICE

CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las condiciones de pago serán. Los pagos de la presente Licitación ***AD REFERENDUM EJERCICIO 2014***, se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. 1. Nota de Solicitud de pago del proveedor conteniendo. ➢ Número de Resolución que lo adjudica. ➢ Número de Contrato Vigente. ➢ Número de Factura. ➢ Monto solicitado en Guaraníes. ➢ Factura Crédito. 2. Certificado de Cumplimiento Tributario. 3. **Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.** El Instituto abonará los pagos semestrales acordados por semestre vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente, acompañada de: 1) Acta de Recepción Definitiva de la Prestación del Servicio por periodo del mantenimiento debidamente firmada por el Jefe del Departamento de Electromedicina 2) Resumen de Trabajos por periodo del mantenimiento 3) Los Protocolos de Mantenimiento Preventivo, los cuales describirán los trabajos de mantenimiento preventivo. **Para los Mantenimientos Correctivos sin provisión de repuestos** El Instituto abonará los pagos semestrales acordados por semestre vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente, acompañada de. 1) Los Informes de Servicio que describirán los mantenimientos correctivos realizados. **Para los Mantenimientos Correctivos provisión de repuestos a demanda.** El pago se realizará por repuesto proveído previa presentación de la factura crédito correspondiente acompañado de: 1) Resumen de repuestos entregados, donde se incluya el detalle del repuesto, así como también los datos del equipos donde fue instalado (marca, modelo, número de serie, número de patrimonio, servicio al que pertenece y ubicación) y los Informes Técnicos u Hojas de Servicios que describirán los desperfectos del equipo, y aclaren que repuesto debe ser reemplazado; debidamente firmados por un técnico de la Sección de Electromedicina, por personal autorizado del Servicio correspondiente y por un representante técnico de la empresa. Dicho informe debe poseer todos los datos del equipo al cual debe efectuarse el cambio de repuesto. Estos informes se elaborarán en cuadruplicado, debiendo ser presentados: uno en el expediente de pago, uno en la Sección de Electromedicina HC, uno en el Servicio correspondiente y uno para registro de la empresa. **Observaciones:** ➢ El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS. ➢ La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal. ➢ Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 Que Modifica la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ines Cecilia Rodriguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

	Para los mantenimientos correctivos: Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor de los montos máximos señalados es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y las cantidades efectivamente entregadas. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato
CGC 25.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 08 (ocho) días desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado. La Contratante podrá requerir al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los requerimientos técnicos, protocolos de mantenimiento y normas establecidas en el Contrato. La Contratante podrá rechazar los servicios que no pasen las pruebas de buen funcionamiento de los equipos afectados o que no se ajusten a los protocolos de mantenimiento El Proveedor tendrá que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los protocolos y/o las especificaciones sin ningún costo para la Contratante, en un plazo de quince (15) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la notificación emitida por la Sección Electromedicina del Hospital Central con el V° B° del Administrador del Contrato.
CGC 26.1	**Para los mantenimientos preventivos** Los mantenimientos deberán ser realizados según Plan de Entrega en el PBC. En caso de no realizarse el servicio en el plazo estipulado, EL PROVEEDOR. será pasible de una multa equivalente al 3% del precio mensual correspondiente a un Servicio (Evento) por cada día de atraso, aplicado por cada equipo al cual no se realizó el servicio, salvo justificación escrita firmada por el Jefe de la Sección de Electromedicina correspondiente, en cuyo caso el Administrador del contrato decidirá las medidas a tomarse (descuento, multa, etc.) En caso de que parte del protocolo correspondiente al mes en cuestión no sea realizado se procederá a aplicar un descuento el cual será calculado en base al porcentaje de tiempo correspondiente al ítem no realizado en relación al tiempo total. Dicho porcentaje será aplicado al monto de pago del equipo para el mes en cuestión. **Para los Mantenimientos correctivos del Ítem 22 al 125** Para los reclamos realizados referentes a equipos instalados en el Hospital Central, Hospitales, Clínicas Periféricas y Dependencias del Área Metropolitana, se aplicará una multa equivalente al tres por ciento (3 %) del precio equivalente a un a un Servicio (Evento) del Mantenimiento Preventivo, por cada día completo de retraso en la asistencia. Para reclamos referentes a equipos instalados en el Área Central e Interior, se aplicará una multa equivalente al tres por ciento (3 %) del precio equivalente a un a un Servicio (Evento) del Mantenimiento Preventivo, por cada día completo de retraso en la asistencia. Para todo el contrato, el monto total de la multa está limitado hasta un máximo del diez por ciento (10%) sobre el valor total del contrato. Si la sumatoria de las multas excede este porcentaje el Instituto podrá rescindir el contrato y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Por este acto la Proveedor autoriza al Instituto a deducir del monto de cada partida las multas correspondientes.
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de 15 (Quince) días calendario a partir de la notificación de la irregularidad.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Inz. Cecilia Rodríguez
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

DEBE DECIR:

CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las condiciones de pago serán: Los pagos de la presente Licitación ***AD REFERENDUM EJERCICIO 2014***, se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. 1. Nota de Solicitud de pago del proveedor conteniendo: ➢ Número de Resolución que lo adjudica. ➢ Número de Contrato Vigente ➢ Número de Factura. ➢ Monto solicitado en Guaraníes. ➢ Factura Crédito. 2. Certificado de Cumplimiento Tributario. 3. **Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.** **Para los Mantenimientos Preventivos.** El Instituto abonará los pagos semestrales acordados por semestre vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente, acompañada de. 1) Acta de Recepción Definitiva de la Prestación del Servicio por periodo del mantenimiento debidamente firmada por el Jefe del Departamento de Electromedicina 2) Resumen de Trabajos por periodo del mantenimiento. 3) Los Protocolos de Mantenimiento Preventivo, los cuales describirán los trabajos de mantenimiento preventivo. **Para los Mantenimientos Correctivos sin provisión de repuestos** El Instituto abonará los pagos acordados por mes vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente, acompañada de· 1) Los Informes de Servicio que describirán los mantenimientos correctivos realizados **Para los Mantenimientos Correctivos provisión de repuestos a demanda.** El pago se realizará por mes vencido, por repuesto proveído previa presentación de la factura crédito correspondiente acompañado de: 1) Resumen de repuestos entregados, donde se incluya el detalle del repuesto, así como también los datos del equipos donde fue instalado (marca, modelo, número de serie, número de patrimonio, servicio al que pertenece y ubicación) y los Informes Técnicos u Hojas de Servicios que describirán los desperfectos del equipo, y aclaren que el repuesto debe ser reemplazado; debidamente firmados por un técnico de la Sección de Electromedicina, por personal autorizado del Servicio correspondiente y por un representante técnico de la empresa. Dicho informe debe poseer todos los datos del equipo al cual debe efectuarse el cambio de repuesto. Estos informes se elaborarán en cuadruplicado, debiendo ser presentados: uno en el expediente de pago, uno en la Sección de Electromedicina HC, uno en el Servicio correspondiente y uno para registro de la empresa. **Observaciones:** ➢ El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS. ➢ La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal, ➢ Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 Que Modifica la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas". **Para los mantenimientos correctivos:** Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Benega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

	podrá solicitar la liquidación del contrato.
CGC 25.1	**Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:** Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 08 (ocho) días desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado. La Contratante podrá requerir al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los requerimientos técnicos, protocolos de mantenimiento y normas establecidas en el Contrato. La Contratante podrá rechazar los servicios que no pasen las pruebas de buen funcionamiento de los equipos afectados o que no se ajusten a los protocolos de mantenimiento. El Proveedor tendrá que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los protocolos y/o las especificaciones sin ningún costo para la Contratante, en un plazo de 20 (veinte) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la notificación emitida por la Sección Electromedicina del Hospital Central con el V° B° del Administrador del Contrato.
CGC 26.1	**Para los mantenimientos preventivos** Los mantenimientos deberán ser realizados según Plan de Entrega en el PBC En caso de no realizarse el servicio en el plazo estipulado, EL PROVEEDOR. será pasible de una multa equivalente al 3% del precio mensual correspondiente a un Servicio (Evento) por cada día de atraso, aplicado por cada equipo al cual no se realizó el servicio, salvo justificación escrita firmada por el Jefe de la Sección de Electromedicina correspondiente, en cuyo caso el Administrador del contrato decidirá las medidas a tomarse (descuento, multa, etc.) En caso de que parte del protocolo correspondiente al mes en cuestión no sea realizado se procederá a aplicar un descuento el cual será calculado en base al porcentaje de tiempo correspondiente al ítem no realizado en relación al tiempo total. Dicho porcentaje será aplicado al monto de pago del equipo para el mes en cuestión. **Para los Mantenimientos correctivos del Ítem 22 al 127** Para los reclamos realizados referentes a equipos instalados en el Hospital Central, Hospitales, Clínicas Periféricas y Dependencias del Área Metropolitana, se aplicará una multa equivalente al tres por ciento (3 %) del precio equivalente a un a un Servicio (Evento) del Mantenimiento Preventivo, por cada día completo de retraso en la asistencia. Para reclamos referentes a equipos instalados en el Área Central e Interior, se aplicará una multa equivalente al tres por ciento (3 %) del precio equivalente a un a un Servicio (Evento) del Mantenimiento Preventivo, por cada día completo de retraso en la asistencia. Para todo el contrato, el monto total de la multa está limitado hasta un máximo del diez por ciento (10%) sobre el valor total del contrato. Si la sumatoria de las multas excede este porcentaje el Instituto podrá rescindir el contrato y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Por este acto la Proveedor autoriza al Instituto a deducir del monto de cada partida las multas correspondientes.
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de: **20 (veinte)** días calendario a partir de la notificación de la irregularidad.

EN LA SECCIÓN V. MODELO DEL CONTRATO.

DONDE DICE:

6) PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El Precio del Contrato es de **Gs. ..... (Guaraníes .....), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato -

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes y/o servicios a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD DE EVENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)

CONTRATO ABIERTO

Mantenimiento correctivo con provisión y sin provisión de repuestos a Necesidad para equipos de Rayos X de la marca SIEMENS pertenecientes al I.P.S

MONTO MINIMO	**680.512.500**
MONTO MAXIMO	**1.361.025.000**

ITEM 22 AL 125

DESCRIPCION							
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario IVA Incluido

DEBE DECIR:

6) PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El Precio del Contrato es de **Gs. ..... (Guaraníes .....), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes y/o servicios a ser suministrados constan en el siguiente cuadro.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD DE EVENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)

CONTRATO ABIERTO

Mantenimiento correctivo con provisión y sin provisión de repuestos a Necesidad para equipos de Rayos X de la marca SIEMENS pertenecientes al I.P.S

MONTO MINIMO	**680.512.500**
MONTO MAXIMO	**1.361.025.000**

ITEM 22 AL 127

DESCRIPCION							
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario IVA Incluido

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

En la Sección VI Formularios, Formulario N° 3

Quedara de la siguiente manera:

Lista de Precios

Mantenimiento Preventivo (Ítem 1 al 21)

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias Traumatologicas del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
2	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica 12 de Junio del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
3	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica Boqueron del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
4	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Ingavi del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
5	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica Isla Po i del IPS Cantidad de equipos 1 (uno) Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
6	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica Nanawa del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
7	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
8	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
9	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
10	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS	4	UNIDAD	EVENTO		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Marie B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Direccion de Gestion de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
11	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pilar del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
12	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Villarrica del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
13	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
14	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapa del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
15	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
16	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
17	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Concepcion del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
18	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
19	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
20	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
21	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS Cantidad de equipos 1 (uno)	4	UNIDAD	EVENTO		
Precio Total: Son Guaranies ..... c /IVA INCLUIDO							

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefe
Departamento de Licitaciones
Direccion de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO ABIERTO

Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos a Necesidad para equipos de Rayos X de la marca SIEMENS pertenecientes al I.P.S

MONTO MINIMO	**680.512.500**
MONTO MAXIMO	**1.361.025.000**

ITEM 22 AL 127

DESCRIPCION							
Mantenimiento Correctivo con Provision de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.							
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Código de Parte**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario IVA Incluido**
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD							
22	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	4803404	1	Unidad	Evento	
23	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FLC IM COMPUTER V5 5	10280914	1	Unidad	Evento	
24	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO	5662759	1	Unidad	Evento	
25	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D320	5658963	1	Unidad	Evento	
26	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FUENTE DE ALIMENTACION	7722395	1	Unidad	Evento	
27	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de MONITOR 19"	8684321	1	Unidad	Evento	
28	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D2	3084832	1	Unidad	Evento	
29	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D42	8870607	1	Unidad	Evento	
30	7317160 2-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D31	7095164	1	Unidad	Evento	
31	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CONVERSOR DE FRECUENCIA	8870409	1	Unidad	Evento	
32	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de MOTOR M110	10021943	1	Unidad	Evento	
33	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5	10021941	1	Unidad	Evento	
34	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	8602166	1	Unidad	Evento	
35	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de SWITCH DE EXPOSICION	7097111	1	Unidad	Evento	
36	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de SWITCH DE	4699351	1	Unidad	Evento	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION							
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.							
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Código de Parte**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario IVA Incluido**
		STOP					
37	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de SWITCH TIPO JOYSTICK	3079852	1	Unidad	Evento	
38	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PEDAL PARA FLOURO	1674808	1	Unidad	Evento	
39	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	7097228	1	Unidad	Evento	
40	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R7	7094985	1	Unidad	Evento	
41	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de POTENCIOMETRO R20	10167794	1	Unidad	Evento	
42	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CONJUNTO MOTOR M3/Y30	10167066	1	Unidad	Evento	
43	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de MOTOR M2	5911149	1	Unidad	Evento	
44	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de POTENCIOMETRO R3	10167834	1	Unidad	Evento	
45	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M1/B1	5911248	1	Unidad	Evento	
46	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CORREA DENTADA MR3/4mm	5911362	1	Unidad	Evento	
47	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DNTADAS	8602224	1	Unidad	Evento	
48	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TV CAMARA	5757096	1	Unidad	Evento	
49	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT	1173017	1	Unidad	Evento	
50	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220	5658864	1	Unidad	Evento	
51	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100	7463677	1	Unidad	Evento	
52	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT	7463248	1	Unidad	Evento	
53	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D100	5761270	1	Unidad	Evento	
54	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D160	1171227	1	Unidad	Evento	
55	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110	1175293	1	Unidad	Evento	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION							
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.							
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Código de Parte**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario IVA Incluido**
56	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de ARRANQUE DE ANODO D115	7125086	1	Unidad	Evento	
57	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSION	4466405	1	Unidad	Evento	
58	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de Encoder	5911131	1	Unidad	Evento	
59	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de Grabador de CD	10143619	1	Unidad	Evento	
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X MULTIX SWING							
60	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FRENO MAGNETICO	1292627	1	Unidad	Evento	
61	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de RESORTE	4732293	1	Unidad	Evento	
62	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TAPAS DE GOMA	1284418	1	Unidad	Evento	
63	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de ENGRANAJE	4743860	1	Unidad	Evento	
64	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de ENGRANAJE EN BOLA	4743787	1	Unidad	Evento	
65	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PORTACHASIS	8127255	1	Unidad	Evento	
66	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de GUIA EXCENTRICA COMPLETA	8899275	1	Unidad	Evento	
67	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de ENGRANAJE EXCENTRICO	8899507	1	Unidad	Evento	
68	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTATUBO	8899622	1	Unidad	Evento	
69	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TECLADO DE MEMBRANA	8899630	1	Unidad	Evento	
70	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	5760157	1	Unidad	Evento	
71	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de DISPARADOR EXTERNO	1170609	1	Unidad	Evento	
72	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501	7759835	1	Unidad	Evento	
73	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FUENTE DE POTENCIA	3077088	1	Unidad	Evento	
74	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de INVERSOR	8362076	1	Unidad	Evento	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION							
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS							
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Código de Parte**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario IVA Incluido**
		PRINCIPAL					
75	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TUBO RX	5761452	1	Unidad	Evento	
76	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D115	7716447	1	Unidad	Evento	
77	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470	3848681	1	Unidad	Evento	
78	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D500	8362175	1	Unidad	Evento	
79	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLE CONTROL CONSOLE	5759779	1	Unidad	Evento	
80	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PULSADOR DE DISPARO MANUAL	1170609	1	Unidad	Evento	
81	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de REVESTIMIENTO DE CABLE	10189173	1	Unidad	Evento	
82	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M	7123909	1	Unidad	Evento	
83	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	5759795	1	Unidad	Evento	
84	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de IONTOMAT CABLE VERTIX	8899721	1	Unidad	Evento	
85	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de BUCKY CABLE VERTIX KR1/JK2	8899689	1	Unidad	Evento	
86	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	8899762	1	Unidad	Evento	
87	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX	8899713	1	Unidad	Evento	
88	7317160 2-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	8899705	1	Unidad	Evento	
89	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	00476705	1	Unidad	Evento	
90	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLE MULTIX D30-S1_3	8604998	1	Unidad	Evento	
91	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de CABLE VERTIX D30-S1_3	8604980	1	Unidad	Evento	
92	7317160 2-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D950	7566933	1	Unidad	Evento	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario IVA Incluido
93	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D960	1820344	1	Unidad	Evento	
94	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de TUBO DE RX	05604892	1	Unidad	Evento	
95	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D927	10272717	1	Unidad	Evento	
96	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D961	10272711	1	Unidad	Evento	
97	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de MANGUERA CORRUGADA	05604991	1	Unidad	Evento	
98	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D915	01820443	1	Unidad	Evento	
99	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D925	01820435	1	Unidad	Evento	
100	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de FUFNTE DE POTENCIA U1	01811301	1	Unidad	Evento	
101	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U2	01811319	1	Unidad	Evento	
102	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de RUEDA DELANTERA	01813844	1	Unidad	Evento	
103	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA TRASERA	01813851	1	Unidad	Evento	
104	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de BANCO DE CAPACITORES	07134740	1	Unidad	Evento	
105	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de PLACA D952	07566974	1	Unidad	Evento	
106	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provision de DISPARADOR	6564467	1	Unidad	Evento	

DESCRIPCION
Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario IVA Incluido
107	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
108	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica 12 de Junio del IPS	----------	1	Unidad	Evento	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Vega Núñez
Jefa de Sección de Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION							
Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios							
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Código de Parte**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario IVA Incluido**
109	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Boquerón del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
110	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica Ingavi del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
111	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periferica Isla Po i del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
112	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clinica Periférica Nanawa del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
113	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
114	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
115	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
116	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
117	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pilar del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
118	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Villarrica del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
119	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
120	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapa del IPS	----------	1	Unidad	Evento	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María Rivega Núñez
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

DESCRIPCION							
Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios							
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Código de Parte**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario IVA Incluido**
121	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
122	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
123	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Concepción del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
124	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomedicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
125	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provision de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
126	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiologia del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
127	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX movil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS	----------	1	Unidad	Evento	
Precio Total Unitario: Son Guaranies ..... c /IVA INCLUIDO							

Monto Total de la Oferta (Precio Total de los mantenimientos preventivos + Monto Máximo de los mantenimientos correctivos que es de GS. 1.361.025.000.) IVA INCLUIDO.-
No se aceptaran ofertas con decimales.

Nombre del Oferente *[indicar el nombre completo del Oferente]*

Firma del Oferente *[firma de la persona que firma la Oferta]*

Observaciones:

Para el cargado en el SICP se hará de la siguiente manera:

Para el ***mantenimiento preventivo***, se debe cargar los **precios unitarios** por la cantidad de **eventos** para los Ítems **1 al 21.**

Para el ***mantenimiento correctivo,*** se debe cargar el **precio unitario** por servicio de cada uno de los Ítems del **22 al 127**.