Asunción, 07 de octubre de 2014.

SEÑOR (ES)
.....
RUC:
Teléfono:

Ref. : ACLARACIÓN Nº 1

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en atención a la consulta realizada sobre la Contratación Directa BNF CD Nº 59/2014, para **la "Adquisición de Sensores Antisísmicos para el Banco Nacional de Fomento"**; ID N° 280.731.

Al respecto, cumplimos en aclarar cuanto sigue:

Consulta N° 1:
Referente a la central de alarmas, se tiene que instalar un panel de teclado que vaya conectado a la central de alarmas, o una nueva central de alarmas con panel de teclado incorporado al equipo?

Respuesta= *Si, se debe realizar la instalación del teclado porque será un sector independiente y a la vez deberá estar conectado a la central de alarma existente en la División de Monitoreo dependiente de la Dirección de Seguridad, la marca del receptor que poseemos es Honeywell.*

Atentamente,

CYNTHIA CAROLINA GONZALEZ M.
Jefa
Sección Compras Menores

RUBEN DARIO CENTURION MENDEZ
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad Operativa de Contrataciones – ☎ 419 1578 ✉ uoc@bnf.gov.py
Sección Compras Mayores ☎ 419 1620 fax 419 1638 ✉ olgaauada@bnf.gov.py
Sección Compras Menores ☎ 4191410 fax 419 1464 ✉ cynthiagonzalez@bnf.gov.py
Sección Evaluación y Programación ☎ 419 1504 ✉ ruthroman@bnf.gov.py