"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

Asunción, 21 de septiembre de 2020.-

ADENDA Nº 02

CONTRATACION DIRECTA Nº 40/2020
"SERVICIO DE MANTENIMINETO DE FOTOCOPIADORAS"
ID: 382370

a) SE MODIFICAN:

ANEXO C,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

LOTE 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS	
TOTAL, LOTE 1	
MONTO MINIMO:	₲ 19.040.198
MONTO MAXIMO:	₲ 38.080.396

LOTE N° 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA CANON		
Ítem y Sub Ítem	Codigo Catalogo	Descripción del Bien
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES		
1	81141804-001	Fotocopiadora Multifuncion de la marca CANON imageRUNNER1024N
1.1		Unidad de cilindro
1.2		Rodillo de presion
1.3		Pelicula de fusor
1.4		Unidad reveladora
1.5		Cuchilla
1.6		Rodillo magnetico
1.7		Rodillo de arrastre de papel
1.8		Brazo de union de puerta lateral
1.9		Rodillo de separacion
1.10		Obturador de sensor
1.11		Guia de entrada del fusor
1.12		Guia duplex
1.13		Base del ADF
1.14		Puerta izquierda
1.15		Rodillo de alimentacion
1.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes
2	81141804-001	Fotocopiadora Multifuncion de la marca CANON imageRUNNER1024iF
2.1		Unidad de cilindro

2.2		Rodillo de presion
2.3		Pelicula de fusor
2.4		Unidad reveladora
2.5		Cuchilla
2.6		Rodillo magnetico
2.7		Rodillo de arrastre de papel
2.8		Brazo de union de puerta lateral
2.9		Rodillo de separacion
2.10		Obturador de sensor
2.11		Guia de entrada del fusor
2.12		Guia duplex
2.13		Base del ADF
2.14		Puerta izquierda
2.15		Rodillo de alimentacion
2.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes
3		Fotocopiadora Multifuncion de la marca CANON imageRUNNER 1435i
3.1		Unidad de cilindro
3.2		Almohadilla de separacion de bypass
3.3		Rodillo de alimentacion del bypass
3.4		Rodillo de limpieza
3.5		Rodillo de transferencia
3.6		Rodillo de arrastre del cassette
3.7		Rodillo de separacion del cassette
3.8	81141804-001	Unidad reveladora
3.9		Embrague
3.10		Unidad de fusor
3.11		Engranaje de la unidad de fusor
3.12		Engranaje de unidad reveladora
3.13		Rodillo magnetico
3.14		Rodillo de presion
3.15		Cuchilla
3.16		Recipiente de toner residual
3.17		Mantenimiento y cambio de partes
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR (SUCORJUMIL)		
4		Fotocopiadora Multifunción de la marca CANON imageRUNNER 2525
4.1		Repuesto de unidad de cilindro instalado
4.2		Almohadilla de separación del bypas instalado
4.3	81141804-001	Repuesto de unidad reveladora instalado
4.4		Repuesto de unidad de fusor instalado
4.5		Repuesto de toner residual instalado
4.6		Mantenimiento preventivo y cambio de partes

CANTIDAD DE EQUIPOS DEL LOTE 1

- 02 (dos) FOTOCOPIADORAS - CANON imageRUNNER 1024 N
- 02 (dos) FOTOCOPIADORAS - CANON imageRUNNER 1024 iF
- 02 (dos) FOTOCOPIADORAS - CANON imageRUNNER 1435 i
- 01 (uno) FOTOCOPIADORAS - CANON imageRUNNER 2525

OBSERVACION:

Se contemplará como una excepción justificada la posibilidad de que los repuestos originales sean descontinuados por el Fabricante de la marca, razón por la cual debe mediar una nota emitida por la misma, además del informe técnico del Centro Autorizado de Servicios de la marca en la República de Paraguay confirmando dicha condición para el modelo específico, representando a su vez un motivo de fuerza mayor que eximirá al oferente de las sanciones administrativas o pecuniarias previstas en las condiciones generales y especificas del contrato.

b) **Las demás cláusulas de la presente contratación directa, permanecen invariables y con plena vigencia.**

CENTRO FINANCIERO N° 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AvL - Jefe Dpto UOC N°1 "Comando en Jefe"