Zimbra: **uoc@diputados.gov.py**

Prespuesto Taller TC

De : Taller TC Service <tallertcservice@gmail.com>
Asunto : Prespuesto Taller TC
Para : uoc@diputados.gov.py

mar., 22 de sept. de 2020 11:15
1 ficheros adjuntos

Buenos días

Por medio del presente hacemos llegar nuestros precios referenciales.

Saludos cordiales

Atte.

Jose Torres
Propietario
Taller TC

Para Envio 22_09.xlsx
78 KB

Planilla de Precios Referenciales
Lista de Servicios Solicitados
TALLER T.C SERVICE

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
1.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	716.554
1.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.497.081
1.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.198.599
1.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	259.696
1.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	319.626
1.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	249.708
1.7		pico inyector electronico c/u	Unidad	EVENTO	1	3.795.564
1.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	169.802
1.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.198.599
1.10		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	499.416
1.11		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	499.416
1.12		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	449.475
1.13		kit de cadena con tensores	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
1.14		bomba de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	1.914.000
1.15		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	399.533
1.16		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	109.872
1.17		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	2.397.198
1.18		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.435.500
1.19		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	2.175.000
1.20		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
1.21		reparacion de turbo motor	Unidad	EVENTO	1	2.610.000
1.22		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	2.796.731
1.23		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	469.451
1.24		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	348.000
1.25		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	2.131.500
1.26		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	169.802
1.27		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	783.000
1.28		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	139.200
1.29		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	783.000
1.30		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
1.31		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	699.183
1.32		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	249.708
1.33		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	249.708
2	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
2.1		filtro de caja automatica	Unidad	EVENTO	1	839.019
2.2		solenoide de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	1.598.132
2.3		reparacion de convertidor	Unidad	EVENTO	1	2.197.432
2.4		kit de discos c/u	Unidad	EVENTO	1	2.197.432
2.5		cambio de aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	799.066
2.6		juego de junta caja	Unidad	EVENTO	1	499.416

3	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de transmición HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
3.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	849.008
3.2		Cambio cruzeta cardan c/u.	Unidad	EVENTO	1	479.440
3.3		reparacion de macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	1.018.809
3.4		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	300.649
3.5		cambio de aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	419.809
3.6		calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	260.196
3.7		calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	260.196
4	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
4.1		Cambio de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.001.000
4.2		Reparacion de cremallera de direccion.	Unidad	EVENTO	1	1.797.899
4.3		Cambio cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	5.394.000
4.4		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	247.950
4.5		precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	247.950
4.6		guardapolvo de precap	Unidad	EVENTO	1	69.600
4.7		Cambiar buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	219.743
4.8		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	299.650
4.9		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	108.750
4.10		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	739.500
4.11		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	30.450
4.12		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	197.769
5	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
5.1		amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	652.500
5.2		amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	69.600
5.3		buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	130.500
5.4		Rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	261.000
5.5		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	69.600
5.6		buje de suspension trasera c/u	Unidad	EVENTO	1	217.500
5.7		bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	304.500
6	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
6.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.261.500
6.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	130.500
6.3		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	898.949
6.4		Juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	565.500
6.5		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	247.950
6.6		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	591.600
6.7		fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	121.800
6.8		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	309.720
6.9		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	26.100
7	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
7.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	281.010
7.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	247.950
7.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	396.720
7.4		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	348.000
7.5		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	224.460
7.6		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	287.100
7.7		bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	39.150
7.8		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	52.200

7.9		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	104.400
7.10		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	104.400
7.11		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	348.000
7.12		Tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	508.950
7.13		correa pk	Unidad	EVENTO	1	369.568
7.14		regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	356.700
7.15		ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	33.060
7.16		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	13.050
7.17		Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	739.500
7.18		rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	247.950
7.19		campo de alternador	Unidad	EVENTO	1	247.950
7.20		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	1.897.782
7.21		Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	739.500
7.22		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	287.100
7.23		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	609.000
8	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
8.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	261.000
8.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	243.600
8.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	174.000
8.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	132.240
8.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
8.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	287.100
8.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	87.000
8.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	174.000
8.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	195.750
8.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	41.760
8.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	391.500
8.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	191.400
8.13		Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	EVENTO	1	391.500
8.14		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	4.350.000
9	78180101-007	Servicio de Gomería HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
9.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	696.000
10	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de MOTOR HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
10.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	716.554
10.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.610.000
10.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	435.000
10.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	104.400
10.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	52.200
10.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	192.270
10.7		pico inyector c/u	Unidad	EVENTO	1	435.000
10.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	39.150
10.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	609.000
10.10		cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	39.150
10.11		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	217.500
10.12		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	217.500
10.13		Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	52.200
10.14		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	104.400
10.15		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.175.000

10.16		Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	938.903
10.17		Prov. y cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	52.200
10.18		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	52.200
10.19		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	126.150
10.20		reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.175.000
10.21		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	26.100
10.22		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	957.000
10.23		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	565.500
10.24		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.740.000
10.25		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	870.000
10.26		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
10.27		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	76.560
10.28		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	435.000
10.29		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	391.500
10.30		Provision y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	3.480.000
10.31		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	870.000
10.32		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	3.915.000
10.33		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	435.000
10.34		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	478.500
10.35		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	696.000
10.36		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	59.160
10.37		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	435.000
10.38		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	508.950
10.39		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	109.620
10.40		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	391.500
10.41		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
10.42		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	334.950
10.43		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	348.000
10.44		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	126.150
10.45		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	126.150
11	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
11.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	87.000
11.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	28.710
11.3		Cambio aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	304.500
11.4		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	217.500
11.5		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	174.000
11.6		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	348.000
11.7		Cambio de anillos sincronizadores c/u	Unidad	EVENTO	1	334.950
11.8		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	217.500
11.9		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.566.000
11.10		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
11.11		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	334.950
11.12		Juego reten de caja	Unidad	EVENTO	1	156.600
11.13		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	565.500
11.14		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	217.500
12	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
12.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	424.995
12.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	282.750

12.3		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	59.160
12.4		Reparacion de macho y hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	522.000
12.5		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	43.500
12.6		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	117.450
12.7		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	108.750
12.8		Cambio corona y piñon de diferencial	Unidad	EVENTO	1	3.349.500
12.9		calce del engranaje satelite c/u	Unidad	EVENTO	1	39.150
12.10		calce del engranaje del planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	34.800
12.11		rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	259.260
12.12		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	1.131.000
13	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
13.1		Cambio de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.261.500
13.2		Reparacion de cremallera de direccion.	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
13.3		Cambio cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	6.492.411
13.4		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	247.950
13.5		precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	256.650
13.6		guardapolvo de precap	Unidad	EVENTO	1	76.560
13.7		Cambiar buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	104.400
13.8		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	330.600
13.9		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	121.800
13.10		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	522.000
13.11		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	34.800
13.12		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	77.343
13.13		Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	73.950
13.14		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	174.000
14	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
14.1		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	565.500
14.2		amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	391.500
14.3		amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	435.000
14.4		buje parrilla cada uno	Unidad	EVENTO	1	104.400
14.5		rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	304.500
14.6		parrilla suspension completa	Unidad	EVENTO	1	1.070.100
14.7		torreta de amortiguador	Unidad	EVENTO	1	266.220
14.8		bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	259.695
15	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
15.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	696.000
15.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	334.950
15.3		Fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	34.800
15.4		Plato de presion	Unidad	EVENTO	1	826.500
15.5		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	609.000
15.6		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	323.640
15.7		Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	59.160
16	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
16.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.253.670
16.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	119.860
16.3		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	870.000
16.4		Juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	391.500
16.5		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	108.750

16.6		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	348.000
16.7		fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	174.000
16.8		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	304.500
16.9		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	39.150
17	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento deSistema electrico HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
17.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	108.750
17.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	391.500
17.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	391.500
17.4		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	348.000
17.5		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	287.100
17.6		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	224.460
17.7		bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	104.400
17.8		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	139.200
17.9		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	87.000
17.10		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	146.595
17.11		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	435.000
17.12		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	108.750
17.13		placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	174.000
17.14		regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	304.500
17.15		ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	59.160
17.16		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	13.050
17.17		Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	781.260
17.18		rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	334.950
17.19		campo dealternador	Unidad	EVENTO	1	304.500
17.20		Foco luz baja	Unidad	EVENTO	1	52.200
17.21		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	609.000
18	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
18.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	174.000
18.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	261.000
18.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	247.950
18.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	60.900
18.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
18.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	261.000
18.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	59.595
18.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	247.950
18.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	139.837
18.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	132.240
18.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	334.950
18.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	304.500
18.13		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	313.200
18.14		Refrigerantes	Unidad	EVENTO	1	249.708
18.15		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	4.872.000
19	78180101-007	Servicio de Gomería HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
19.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	696.000
20	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
20.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	647.070
20.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.175.000
20.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	696.000

20.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	104.400
20.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	52.200
20.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	113.100
20.7		pico inyector mecanico	Unidad	EVENTO	1	421.950
20.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	52.200
20.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	591.600
20.10		cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	59.595
20.11		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	247.950
20.12		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	261.000
20.13		Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	67.860
20.14		pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	1.435.500
20.15		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	108.750
20.16		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.740.000
20.17		Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	1.087.500
20.18		Prov. y cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	87.000
20.19		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	39.150
20.20		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	126.150
20.21		reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
20.22		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	30.450
20.23		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	739.500
20.24		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	696.000
20.25		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
20.26		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	391.500
20.27		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	3.480.000
20.28		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	391.500
20.29		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	391.500
20.30		Prov. y cambio engranaje frente motor	Unidad	EVENTO	1	595.950
20.31		Reparacion sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.740.000
20.32		Provision y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	5.916.000
20.33		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
20.34		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	348.000
20.35		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	217.500
20.36		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
20.37		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	149.640
20.38		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	570.720
20.39		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	348.000
20.40		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	108.750
20.41		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	391.500
20.42		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.261.500
20.43		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	217.500
20.44		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	304.500
20.45		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	130.500
20.46		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	130.500
20.47		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	76.560
21	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
21.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	130.500
21.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	30.450
21.3		Cambio deAceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	261.000

21.4		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	295.800
21.5		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	108.750
21.6		Ruleman de eje mando c/u	Unidad	EVENTO	1	217.500
21.7		Ruleman eje cuadruple c/u	Unidad	EVENTO	1	217.500
21.8		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	217.500
21.9		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	304.500
21.10		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
21.11		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
21.12		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	217.500
21.13		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	522.000
21.14		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	330.600
21.15		cambio de cadena 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
21.16		Cambio de engranaje 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.087.500
21.17		Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	Unidad	EVENTO	1	217.500
21.18		Cambio de juego de junta caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	76.560
21.19		Cambio de reten caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	108.750
22	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
22.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	522.000
22.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	217.500
22.3		Reparacion diferencial mano de obra	Unidad	EVENTO	1	391.500
22.4		Rparacion de Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	348.000
22.5		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	348.000
22.6		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	69.600
22.7		Cambio de Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	130.500
22.8		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	76.560
22.9		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
22.10		Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	39.150
22.11		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	47.850
22.12		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	287.100
22.13		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	1.396.350
23	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
23.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
23.2		Reparacion de sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
23.3		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	243.600
23.4		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	243.600
23.5		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	243.600
23.6		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.609.500
23.7		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	304.500
23.8		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	130.500
23.9		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	478.500
23.10		Provision y cambio de Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	250.560
23.11		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	250.560
23.12		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	152.250
24	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
24.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	417.600
24.2		Prov. y cambio de buje el?stico	Unidad	EVENTO	1	250.560
24.3		Prov. y cambio de grillete el?stico	Unidad	EVENTO	1	104.400
24.4		Prov. y cambio de centro el?stico	Unidad	EVENTO	1	108.750

24.5		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	421.950
24.6		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	104.400
24.7		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	126.150
24.8		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	123.540
24.9		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	50.460
24.10		Provision y cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	76.560
24.11		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	78.300
24.12		Provision y cambio de rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	346.260
25	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento deSISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
25.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	769.950
25.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	304.500
25.3		Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	108.750
25.4		Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	42.195
25.5		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	39.150
25.6		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	965.700
25.7		disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	595.950
25.8		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	391.500
25.9		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	59.595
26	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
26.1		bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	783.000
26.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	69.600
26.3		Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	174.000
26.4		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	696.000
26.5		juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	348.000
26.6		caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	104.400
26.7		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	522.000
26.8		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	69.600
26.9		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	595.950
26.10		fibra de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	87.000
26.11		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	391.500
26.12		cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	243.600
26.13		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	39.150
27	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
27.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	108.750
27.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	348.000
27.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	311.460
27.4		buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	39.150
27.5		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	304.500
27.6		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	217.500
27.7		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	108.750
27.8		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	121.800
27.9		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	117.450
27.10		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	348.000
27.11		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	108.750
27.12		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	287.100
27.13		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	13.050
27.14		Prov. y cambio de focos C/U	Unidad	EVENTO	1	39.150
27.15		Prov. cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	261.000

27.16		Prov. cambio de terminal de bater?a	Unidad	EVENTO	1	34.800
27.17		Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	208.800
27.18		Prov. y cambio de ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	47.850
27.19		Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	39.150
27.20		Solenoide de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	773.430
27.21		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	609.000
28	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
28.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	191.400
28.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	304.500
28.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	247.950
28.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	192.270
28.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.378.950
28.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	287.100
28.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	59.595
28.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	306.240
28.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	108.750
28.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	76.560
28.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	196.098
28.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	196.446
28.13		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	222.720
28.14		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	3.915.000
29	78180101-007	Servicio de Gomería MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
29.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	696.000
30	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
30.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	652.500
30.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.610.000
30.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	870.000
30.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	104.400
30.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	52.200
30.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	126.150
30.7		pico inyector mecanico	Unidad	EVENTO	1	396.720
30.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	42.195
30.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	696.000
30.10		cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	108.750
30.11		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	281.010
30.12		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	304.500
30.13		Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	104.400
30.14		pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
30.15		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	130.500
30.16		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.740.000
30.17		Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	1.324.401
30.18		Prov. y cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	56.550
30.19		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	39.150
30.20		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	108.750
30.21		reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.175.000
30.22		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	26.100
30.23		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
30.24		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	595.950

30.25		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
30.26		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	565.500
30.27		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
30.28		cañeria de bomba iny. c/u	Unidad	EVENTO	1	191.400
30.29		manguera de turbo	Unidad	EVENTO	1	217.500
30.30		Prov. y cambio de kit de cadena con tensores	Unidad	EVENTO	1	2.871.000
30.31		Reparacion sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	870.000
30.32		Provision y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	5.916.000
30.33		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	2.871.000
30.34		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	435.000
30.35		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	304.500
30.36		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	772.560
30.37		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	104.400
30.38		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	421.950
30.39		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	396.720
30.40		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	108.750
30.41		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	391.500
30.42		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.087.500
30.43		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	281.445
30.44		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	304.500
30.45		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	143.550
30.46		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	160.950
30.47		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	104.400
31	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
31.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	130.500
31.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	30.450
31.3		Cambio deAceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	261.000
31.4		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	295.800
31.5		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	108.750
31.6		Ruleman de eje mando c/u	Unidad	EVENTO	1	217.500
31.7		Ruleman eje cuadruple c/u	Unidad	EVENTO	1	217.500
31.8		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	217.500
31.9		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	304.500
31.10		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
31.11		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
31.12		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	217.500
31.13		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	522.000
31.14		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	330.600
31.15		cambio de cadena 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
31.16		Cambio de engranaje 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.087.500
31.17		Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	Unidad	EVENTO	1	217.500
31.18		Cambio de juego de junta caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	76.560
31.19		Cambio de reten caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	108.750
32	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
32.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	522.000
32.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	217.500
32.3		Reparacion diferencial mano de obra	Unidad	EVENTO	1	391.500
32.4		Rparacion de Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	348.000

32.5		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	348.000
32.6		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	69.600
32.7		Cambio de Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	130.500
32.8		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	76.560
32.9		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
32.10		Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	39.150
32.11		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	47.850
32.12		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	287.100
32.13		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	1.396.350
32.14		ATF	Unidad	EVENTO	1	56.550
33	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
33.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
33.2		Reparacion de sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
33.3		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	243.600
33.4		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	243.600
33.5		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	243.600
33.6		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.609.500
33.7		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	304.500
33.8		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	130.500
33.9		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	478.500
33.10		Provision y cambio de Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	250.560
33.11		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	250.560
33.12		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	152.250
33.13		Extremos de Direccion	Unidad	EVENTO	1	247.950
33.14		Precaps	Unidad	EVENTO	1	304.500
34	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
34.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	599.300
34.2		Prov. y cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	249.708
34.3		Prov. y cambio de grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	149.825
34.4		Prov. y cambio de centro elastico	Unidad	EVENTO	1	149.825
34.5		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	599.300
34.6		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	130.500
34.7		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	121.800
34.8		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	95.700
34.9		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	56.550
34.10		Provision y cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	59.160
34.11		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	85.260
34.12		Provision y cambio de rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	334.950
35	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
35.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	769.950
35.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	304.500
35.3		Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	108.750
35.4		Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	42.195
35.5		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	39.150
35.6		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	965.700
35.7		disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	595.950
35.8		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	391.500
35.9		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	59.595

36	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
36.1		bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	783.000
36.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	69.600
36.3		Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	174.000
36.4		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	696.000
36.5		juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	348.000
36.6		caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	104.400
36.7		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	522.000
36.8		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	69.600
36.9		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	595.950
36.10		fibra de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	87.000
36.11		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	391.500
36.12		cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	243.600
36.13		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	39.150
36.14		Bujes mordaza	Unidad	EVENTO	1	59.160
36.15		Rectificacion de Disco	Unidad	EVENTO	1	69.600
37	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
37.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	108.750
37.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	348.000
37.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	311.460
37.4		buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	39.150
37.5		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	304.500
37.6		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	217.500
37.7		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	108.750
37.8		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	121.800
37.9		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	117.450
37.10		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	348.000
37.11		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	108.750
37.12		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	287.100
37.13		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	13.050
37.14		Prov. y cambio de focos C/U	Unidad	EVENTO	1	39.150
37.15		Prov. cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	261.000
37.16		Prov. cambio de terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	34.800
37.17		Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	208.800
37.18		Prov. y cambio de ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	47.850
37.19		Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	39.150
37.20		Solenoide de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	773.430
37.21		Juego de cepillo limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	65.250
37.22		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	609.000
38	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
38.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	191.400
38.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	304.500
38.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	247.950
38.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	192.270
38.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.378.950
38.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	287.100
38.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	59.595
38.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	306.240

38.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	108.750
38.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	76.560
38.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	196.098
38.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	196.446
38.13		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	222.720
38.14		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	3.915.000
39	78180101-007	Servicio de Gomería MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
39.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	696.000
40	78180101-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de MOTOR CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
40.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite y aire)	Unidad	EVENTO	1	565.500
40.2		Servicio de mantenimiento de motor cada 10.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	652.500
40.3		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.610.000
40.4		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	435.000
40.5		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	87.000
40.6		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	52.200
40.7		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	104.400
40.8		Juegos de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	78.126
40.9		JuegosCasquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	259.260
40.10		Juegos de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	261.000
40.11		Juegos de Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	87.000
40.12		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	783.000
40.13		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	522.000
40.14		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
40.15		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	696.000
40.16		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	3.480.000
40.17		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	104.400
40.18		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	348.000
40.19		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	217.500
40.20		Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	522.000
40.21		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	522.000
40.22		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
40.23		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	4.350.000
40.24		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	304.500
40.25		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	304.500
40.26		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	565.500
40.27		Volante motor	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
40.28		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	104.400
40.29		Junta carter	Unidad	EVENTO	1	43.500
40.30		Reparacion de carter	Unidad	EVENTO	1	174.000
40.31		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	348.000
40.32		Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	191.400
40.33		Cambiar reten bancada	Unidad	EVENTO	1	217.500
40.34		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	130.500
40.35		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	421.950
40.36		Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	119.860
40.37		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	368.010
40.38		Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	348.000
40.39		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	87.000

40.40		tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	522.000
40.41		correa pk	Unidad	EVENTO	1	217.500
40.42		cañeria multiple de agua	Unidad	EVENTO	1	200.100
40.43		botadores c/u	Unidad	EVENTO	1	121.800
40.44		polea gia	Unidad	EVENTO	1	278.400
41	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
41.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	87.000
41.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	30.450
41.3		Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	261.000
41.4		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	191.400
41.5		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	217.500
41.6		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	174.000
41.7		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	309.720
41.8		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.465.950
41.9		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
41.10		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	247.950
41.11		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	104.400
41.12		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	870.000
41.13		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	556.800
42	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
42.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	522.000
42.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	247.950
42.3		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	104.400
42.4		Reparacion de Macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	304.500
42.5		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	69.600
42.6		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	130.500
42.7		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	133.980
42.8		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	2.227.200
42.9		Cambiar calce satelite	Unidad	EVENTO	1	39.150
42.10		Cambiar calce del planetario	Unidad	EVENTO	1	39.150
42.11		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	306.240
42.12		Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.097.940
43	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
43.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	696.000
43.2		Reparacion de sinf?n direc.	Unidad	EVENTO	1	696.000
43.3		Prov. y cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	391.500
43.4		Prov. y cambio de buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	56.550
43.5		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	217.500
43.6		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	491.550
43.7		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	508.950
43.8		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.436.000
43.9		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	309.720
43.10		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	130.500
43.11		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	478.500
43.12		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	109.098
43.13		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	47.850
43.14		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	217.500
44	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	

44.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	478.500
44.2		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	435.000
44.3		Cambiar buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	217.500
44.4		Cambiar juegos de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	67.860
44.5		Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.000.500
44.6		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	104.400
44.7		Soporte barra torsion	Unidad	EVENTO	1	278.400
44.8		taqueador de parrilla	Unidad	EVENTO	1	182.700
45	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
45.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	852.600
45.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	309.720
45.3		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	39.150
45.4		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.218.000
45.5		disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
45.6		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	391.500
45.7		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	59.595
46	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
46.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	852.600
46.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	95.700
46.3		Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	67.860
46.4		Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	191.400
46.5		Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	247.950
46.6		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	852.600
46.7		Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	391.500
46.8		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	126.150
46.9		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	565.500
46.10		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	78.300
46.11		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	609.000
46.12		fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	217.500
46.13		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	108.750
46.14		Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	217.500
46.15		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	39.150
47	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
47.1		bujias c/u	Unidad	EVENTO	1	43.500
47.2		juego de cables de bujias	Unidad	EVENTO	1	478.500
47.3		sensor de temperatura de agua	Unidad	EVENTO	1	126.150
47.4		bomba electrica de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	852.600
47.5		carcaza de bomba combustible completa	Unidad	EVENTO	1	1.087.500
47.6		bobina de encendido	Unidad	EVENTO	1	860.430
47.7		focos c/u	Unidad	EVENTO	1	52.200
47.8		Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	Unidad	EVENTO	1	565.500
47.9		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	126.150
47.10		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	EVENTO	1	591.600
47.11		polea cliket de alternador	Unidad	EVENTO	1	565.500
47.12		relay	Unidad	EVENTO	1	121.800
47.13		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
47.14		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	852.600
47.15		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	13.050

47.16		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	609.000
48	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
48.1		sensor de presion de gas	Unidad	EVENTO	1	217.500
48.2		Carga de Gas 134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	304.500
48.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	217.500
48.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	217.500
48.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.465.950
48.6		Caños AA	Unidad	EVENTO	1	304.500
48.7		Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
48.8		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	108.750
48.9		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	304.500
48.10		juego de junta compresor	Unidad	EVENTO	1	217.500
48.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	369.750
48.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	304.500
49	78180101-007	Servicio de Gomería CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
49.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	696.000
50	78180101-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de MOTOR TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
50.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	735.150
50.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.610.000
50.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.305.000
50.4		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	247.950
50.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	108.750
50.6		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	261.000
50.7		Juegos de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	124.410
50.8		Juegos Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	479.544
50.9		Juegos de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	510.255
50.10		Juegos de Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	222.720
50.11		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.176.240
50.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.448.724
50.13		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	3.062.400
50.14		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	781.260
50.15		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	4.785.000
50.16		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	281.010
50.17		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	456.750
50.18		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	652.500
50.19		Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.435.500
50.20		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	304.500
50.21		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	4.336.950
50.22		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	8.004.000
50.23		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.500
50.24		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	655.434
50.25		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	688.196
50.26		Volante motor	Unidad	EVENTO	1	1.849.838
50.27		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	133.980
50.28		Junta carter	Unidad	EVENTO	1	121.800
50.29		Reparacion de carter	Unidad	EVENTO	1	174.000
50.30		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	478.500
50.31		Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	224.460

50.32		Cambiar reten bancada	Unidad	EVENTO	1	309.720
50.33		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	195.750
50.34		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	398.460
50.35		Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	151.380
50.36		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	466.494
50.37		Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	304.500
50.38		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	104.400
50.39		tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	474.846
50.40		correa pk	Unidad	EVENTO	1	225.330
50.41		ca?eria multiple de agua	Unidad	EVENTO	1	284.055
50.42		botadores c/u	Unidad	EVENTO	1	56.550
50.43		polea gia	Unidad	EVENTO	1	357.744
50.44		Cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.611.240
50.45		Cambio de bujia incandecente	Unidad	EVENTO	1	126.846
50.46		Reparacion y limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.479.500
50.47		Cambiar polea rulemon tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	391.500
50.48		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	309.720
51	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
51.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	130.500
51.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	30.450
51.3		Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	304.500
51.4		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	108.750
51.5		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	856.689
51.6		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	909.324
51.7		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.615.416
51.8		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.927.659
51.9		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	2.709.528
51.10		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	248.820
51.11		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	268.395
51.12		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	375.144
51.13		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	458.838
51.14		Cambio eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	3.015.159
52	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
52.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	451.530
52.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	573.504
52.3		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	114.666
52.4		Reparacion de Macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	522.000
52.5		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	76.560
52.6		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	165.300
52.7		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	66.729
52.8		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	6.723.230
52.9		Cambiar calce satelite	Unidad	EVENTO	1	23.229
52.10		Cambiar calce del planetario	Unidad	EVENTO	1	37.236
52.11		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	281.880
52.12		Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.212.954
53	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
53.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	870.000
53.2		Reparacion de sinfin direc.	Unidad	EVENTO	1	870.000

53.3		Prov. y cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	1.380.168
53.4		Prov. y cambio de buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	104.226
53.5		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	277.008
53.6		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	591.600
53.7		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	688.170
53.8		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	4.356.003
53.9		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	694.260
53.10		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	130.500
53.11		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	326.076
53.12		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	102.747
53.13		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	73.950
53.14		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	247.950
53.15		Reparar eje cardanica de direccion	Unidad	EVENTO	1	304.500
53.16		Reparar Cremallera	Unidad	EVENTO	1	1.044.000
54	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
54.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	341.040
54.2		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	339.300
54.3		Cambiar buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	362.007
54.4		Cambiar juegos de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	21.750
54.5		Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.588.620
54.6		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	130.500
54.7		Soporte barra torsion	Unidad	EVENTO	1	564.195
54.8		taqueador de parrilla	Unidad	EVENTO	1	217.500
54.9		Reparacion y cambio de hojas elasticas traseros	Unidad	EVENTO	1	696.000
54.10		Cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	261.000
54.11		Cambio buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	76.560
54.12		Cambio buje tensor de rueda	Unidad	EVENTO	1	217.500
54.13		Cambio buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	20.880
55	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
55.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	805.968
55.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	362.790
55.3		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	39.150
55.4		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.351.980
55.5		disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.573.308
55.6		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	646.062
55.7		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	51.243
56	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
56.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.645.170
56.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	78.300
56.3		Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	79.431
56.4		Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	512.430
56.5		Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	699.480
56.6		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.322.400
56.7		Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	794.658
56.8		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	345.564
56.9		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	565.500
56.10		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	86.130
56.11		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	1.577.310

56.12		fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	217.500
56.13		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	506.601
56.14		Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	488.766
56.15		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	39.150
56.16		Cementado zapatas frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	217.500
57	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
57.1		sensor de temperatura de agua	Unidad	EVENTO	1	108.750
57.2		focos c/u	Unidad	EVENTO	1	59.160
57.3		Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	Unidad	EVENTO	1	696.000
57.4		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	126.150
57.5		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	EVENTO	1	696.000
57.6		polea cliket de alternador	Unidad	EVENTO	1	665.376
57.7		relay	Unidad	EVENTO	1	124.845
57.8		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.522.500
57.9		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	1.117.950
57.10		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	13.050
57.11		Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	2.054.853
57.12		Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	721.839
57.13		Cambiar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	391.500
57.14		Cambiar terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	56.550
57.15		Contro de bateria	Unidad	EVENTO	1	26.100
57.16		Reparar sistema limpia parabrisas completo	Unidad	EVENTO	1	348.000
57.17		Cambiar solenoides o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	217.500
57.18		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	26.100
57.19		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	307.632
57.20		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	365.400
57.21		Cambio de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	65.250
57.22		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	609.000
58	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
58.1		sensor de presion de gas	Unidad	EVENTO	1	281.445
58.2		Carga de Gas 134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	304.500
58.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	304.500
58.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	248.733
58.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	2.793.570
58.6		Ca?os AA	Unidad	EVENTO	1	1.429.410
58.7		Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	13.587.660
58.8		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	106.140
58.9		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	711.573
58.10		juego de junta compresor	Unidad	EVENTO	1	468.147
58.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	1.000.587
58.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	1.861.017
58.13		Cambio de correa de A.A	Unidad	EVENTO	1	210.279
59	78180101-007	Servicio de Gomería TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
59.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	696.000
60	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 2007 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
60.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.	Unidad	EVENTO	1	739.500
60.2		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM	Unidad	EVENTO	1	957.000
61	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA y TRANSMISION TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER 2007	Unidad	EVENTO	1	

61.1		Cambio Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	764.968
61.2		Cambio Eje directa y rodillo interior	Unidad	EVENTO	1	860.952
61.3		Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo)	Unidad	EVENTO	1	2.470.800
61.4		Caja de transferencia 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	22.279.830
61.5		Cambio de engranaje 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	828.501
61.6		Cambio de rulemán 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	1.083.846
61.7		Cambio de juego de junta de caja 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	535.446
61.8		Cambio de reten de caja 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	520.782
61.9		Mantenimiento de sistema de Rueda Libre 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	572.982
61.10		Cambiar reten de bancada	Unidad	EVENTO	1	339.126
62	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
62.1		Cambiar muñequines – c/u – ambos lados	Unidad	EVENTO	1	316.660
62.2		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	4.866.514
62.3		Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	Unidad	EVENTO	1	1.643.300
62.4		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	769.950
62.5		Reparar cremallera	Unidad	EVENTO	1	1.614.720
62.6		Cambiar guardapolvo de homocinética c/u ambos lados	Unidad	EVENTO	1	848.591
62.7		Cambiar homocinética	Unidad	EVENTO	1	4.916.492
62.8		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	191.400
62.9		Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera	Unidad	EVENTO	1	361.250
62.10		Cambiar rulemán carcasa	Unidad	EVENTO	1	1.716.966
62.11		Cambiar reten carcasa	Unidad	EVENTO	1	6.313.460
62.12		Cambio de rulemán punta eje	Unidad	EVENTO	1	510.098
62.13		Cambio de retén punta eje	Unidad	EVENTO	1	187.446
62.14		Cambio de retenes de diferenciales	Unidad	EVENTO	1	781.832
62.15		Cambio de rulemanes palieres traseros	Unidad	EVENTO	1	2.086.598
62.16		Cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	9.361.200
62.17		Precap	Unidad	EVENTO	1	2.433.453
63	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
63.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.747.225
63.2		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.536.420
63.3		Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	1.275.420
63.4		Cambiar buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	75.748
63.5		Barra de torsion c/u	Unidad	EVENTO	1	1.263.501
63.6		Cambiar buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	309.981
63.7		Cambiar rótulas-p/ lado	Unidad	EVENTO	1	310.416
63.8		Cambiar espiral de suspensión c/u	Unidad	EVENTO	1	873.452
63.9		Cambiar buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	1.367.118
64	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
64.1		Cambiar pastillas de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	896.535
64.2		Cambiar pastillas de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	669.030
64.3		Rectificar discos de freno –ambos	Unidad	EVENTO	1	113.100
64.4		Cambiar fibras, freno de mano ambos	Unidad	EVENTO	1	217.500
64.5		Cambiar juego reparo bomba central freno	Unidad	EVENTO	1	1.094.982
64.6		Cambiar bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	18.953.060
64.7		Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	Unidad	EVENTO	1	501.671
64.8		Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unidad	EVENTO	1	113.100
64.9		Cambiar servofreno	Unidad	EVENTO	1	4.934.195

64.10		Cambiar caño flexible – Frenos	Unidad	EVENTO	1	288.482
64.11		Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	803.493
64.12		Cementado zapatas frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	318.072
65	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
65.1		Tablero	Unidad	EVENTO	1	7.521.484
65.2		Cambiar focos por unidad	Unidad	EVENTO	1	169.546
65.3		Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	1.524.526
65.4		Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	4.198.755
65.5		Cambiar llave contacto	Unidad	EVENTO	1	2.341.363
65.6		Cambiar terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	455.720
65.7		Control de batería	Unidad	EVENTO	1	42.204
65.8		Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	42.204
65.9		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	430.853
65.10		Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	30.450
65.11		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	182.883
65.12		Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	Unidad	EVENTO	1	393.240
65.13		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	1.373.494
65.14		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	108.750
65.15		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	108.750
65.16		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	411.801
65.17		Cambiar bulbo de temperatura o Relay	Unidad	EVENTO	1	225.032
65.18		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	860.952
65.19		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	365.922
65.20		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	3.873.240
65.21		Cambio de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	794.599
66	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema de Motor TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
66.1		Cambiar correa dentada motor	Unidad	EVENTO	1	379.849
66.2		Reparación completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	870.000
66.3		Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	696.000
66.4		Cambio de pistones	Unidad	EVENTO	1	4.590.593
66.5		Cambio de camisas (cilindros)	Unidad	EVENTO	1	3.937.620
66.6		Cambio de válvulas (admisión)	Unidad	EVENTO	1	1.792.976
66.7		Cambio de válvulas (escape)	Unidad	EVENTO	1	2.588.723
66.8		Cambio de guías de válvula	Unidad	EVENTO	1	1.604.002
66.9		Rectificación completa de motor	Unidad	EVENTO	1	3.045.000
66.10		Cambio de casquillo de viela	Unidad	EVENTO	1	522.428
66.11		Cambio de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	812.668
66.12		Cambio de juegos de aro	Unidad	EVENTO	1	2.651.717
66.13		Cambio de correas Varias	Unidad	EVENTO	1	393.240
66.14		Cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	4.633.620
66.15		Cambio de juegos de junta motor	Unidad	EVENTO	1	1.769.807
66.16		Cambio de bujía incandescente	Unidad	EVENTO	1	1.727.472
66.17		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	1.609.500
66.18		Cambio de pico inyector c/u	Unidad	EVENTO	1	1.952.800
66.19		Reparación y limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.122.430
66.20		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.580.111
66.21		Cambiar correa/cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	379.849
66.22		Cambiar polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	714.340

66.23		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	295.054
66.24		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	92.213
66.25		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	1.106.943
66.26		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	180.000
66.27		Reparación y limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	304.500
66.28		Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	304.500
66.29		Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	217.500
66.30		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	870.000
66.31		Turbo	Unidad	EVENTO	1	20.532.454
66.32		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	421.950
67	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
67.1		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	433.782
67.2		Cambio de filtro A.A.	Unidad	EVENTO	1	683.150
67.3		Reparación de Compresor de A.A.	Unidad	EVENTO	1	1.364.682
67.4		Cambio de Rulemán de Compresor A.A.	Unidad	EVENTO	1	398.943
67.5		Cambio de Correa de A.A.	Unidad	EVENTO	1	271.440
67.6		Cambio de Rulemán Tensor de Correa de A.A.	Unidad	EVENTO	1	253.222
67.7		Mantenimiento General del Acondicionador de Aire	Unidad	EVENTO	1	564.195
68	78180101-007	Servicio de Gomería TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
68.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	696.000
					TOTAL	**740.262.502**

Observacion: Los precios unitarios cotizados deberan incluir el costo de la mano de obra y los repuestos originales.