COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ADENDA Nº 01/11 A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 124/11 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

Asunción, 18 de Noviembre de 2011

1. **MODIFICACION DE LA FECHA DE LA APERTURA DE SOBRES:**

DONDE DICE: **Fecha de Apertura de sobres 24/11/11, 09:00hs.**

DEBE DECIR: **Fecha de Apertura de sobres 28/11/11,09:00hs.**

2. **MODIFICACIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESPECIFICAMENTE EN LAS CANTIDADES.**

DONDE DICE:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS							
ITEM	Código	Descripción de Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	UM	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	72101601-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	Mantenimiento de techos de chapa de la playa de faenas y ventas de menudencias; realizando provisión, cambios y colocación de chapas galvanizadas Nº 26; la cantidad de chapas a ser proveida es de 2.000 metros cuadrados sobre una estructura de madera (no incluye maderamen) en el Servicio de Faenamiento en Tablada Nueva.	m2	30.000		
2	72101601-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	Pintura de techo de chapas de la playa de faenas y ventas de menudencias, la pintura debera ser especial para chapas galvanizadas con esmalte sintectico mate (tipo camuflado).	m2	15.000		
3	72101601-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	Pintura al latex exterior de paredes con base de sellador acrilico color mostaza.	m2	10.000		
TOTAL							

DEBE DECIR:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS							
ITEM	Código	Descripción de Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	UM	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	72101601-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	Mantenimiento de techos de chapa de la playa de faenas y ventas de menudencias; realizando provisión, cambios y colocación de chapas galvanizadas Nº 26; la cantidad de chapas a ser proveida es de 2.000 metros cuadrados sobre una estructura de madera (no incluye maderamen) en el Servicio de Faenamiento en Tablada Nueva.	m2	2.000		
2	72101601-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	Pintura de techo de chapas de la playa de faenas y ventas de menudencias, la pintura debera ser especial para chapas galvanizadas con esmalte sintectico mate (tipo camuflado).	m2	2.000		
3	72101601-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	Pintura al latex exterior de paredes con base de sellador acrilico color mostaza.	m2	1.010		
TOTAL							

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5 COMANDO LOGISTICO
DPTO. de UOC Cf Nº 5

CARLOS DANIEL SILVA BENÍTEZ
Cap Int. Jefe UOC Nº 5