TALLER CENTRO MOTOR
de
HERNAN ISABELINO BRITEZ
Teléf. (0786)231786
Pilar – Paraguay

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				
EJERCICIO 2023				
PRECIOS REFERENCIALES				
PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**
LOTE N° 01 - TOYOTA				
UNIDAD CJÑ N° 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Servicio de alineación y balanceo de Vehículos.	Unidad	EVENTO	1	150.000
UNIDAD CJÑ N° 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra total por cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Aceite de motor.	Litros	UNIDAD	1	35.000
Mano de obra por cambio de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Filtro de aire.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra total por cambio de aceite de diferencial.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Aceite de diferencial.	Litros	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra total por cambio de aceite de caja.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Aceite de caja.	Litros	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Filtro de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	160.000
Mano de obra por cambio de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Filtro de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	190.000
Mano de obra por cambio de bujía incandescente.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Bujía incandescente.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
UNIDAD CJÑ N° 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cruceta cardan para camioneta.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Cruceta cardan para camioneta.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de juego de reten para caja reductora.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Juego de reten para caja reductora.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de centralizador de cardan.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Centralizador de cardan.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de eje de mando.	Unidad	EVENTO	1	730.000
Eje de mando.	Unidad	UNIDAD	1	1.870.000
Mano de obra por cambio de Sincronizador.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Sincronizador.	Unidad	UNIDAD	1	210.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Piloto.	Unidad	EVENTO	1	100.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Ruleman Piloto.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Lado Polea.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Ruleman Lado Polea.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de Engranajes de marcha.	Unidad	EVENTO	1	700.000
Engranajes de marcha.	Unidad	UNIDAD	1	1.650.000
Mano de obra por cambio cuádruple de caja.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Cuádruple de caja.	Unidad	UNIDAD	1	1.520.000
Mano de obra por cambio de palanca de marcha.	Unidad	EVENTO	1	160.000
Palanca de marcha.	Unidad	UNIDAD	1	440.000
Mano de obra por cambio de macho y hembra de cardan.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Macho y hembra de cardan.	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de muñequin ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Muñequin ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de Homocinética.	Unidad	EVENTO	1	280.000
Homocinética.	Unidad	UNIDAD	1	3.950.000
Mano de obra por cambio de buje estabilizador lateral.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Buje estabilizador lateral.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de buje estabilizador central.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Buje estabilizador central.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de guardapolvo homocinética.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Guardapolvo homocinética.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de guardapolvo triceta.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Guardapolvo triceta.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de Ruleman masa.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Ruleman masa.	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000
Mano de obra por cambio de barra tensor de diferencial trasero.	Unidad	EVENTO	1	270.000
Barra tensor de diferencial trasero.	Unidad	UNIDAD	1	1.330.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	3.500.000
Mano de obra por cambio de amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	140.000
Amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de espiral delantero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Espiral delantero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000
Mano de obra por cambio de espiral trasero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Espiral trasero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Buje parrilla superior.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Buje parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	480.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de tensor trasero.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Tensor trasero.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de buje Bieleta.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Buje Bieleta.	Unidad	UNIDAD	1	30.000
Mano de obra por cambio de parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	240.000
Parrilla superior.	Unidad	UNIDAD	1	600.000
Mano de obra por cambio de parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Mano de obra por cambio de rotula inferior.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Rotula inferior.	Unidad	UNIDAD	1	1.400.000
Mano de obra por cambio de traqueador trasero.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Traqueador trasero.	Unidad	UNIDAD	1	180.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de regulación de embrague.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Mano de obra por cambio de plato de presión.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Plato de presión.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de disco de embrague.	Unidad	EVENTO	1	410.000
Disco de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	690.000
Mano de obra por cambio de cojinete de empuje.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Cojinete de empuje.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	EVENTO	1	1.700.000
Mano de obra por cambio de bomba central de embrague.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bomba central de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	570.000
Mano de obra por cambio de bomba auxiliar de embrague.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Bomba auxiliar de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de fluido de embrague.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Fluido de embrague.	Litros	UNIDAD	1	30.000
Mano de obra por cambio flexible de embrague.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Flexible de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de regulación de freno.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Mano de obra por cambio de juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	UNIDAD	1	880.000
Mano de obra por cambio de cubeta de freno.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cubeta de freno.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de servofreno.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Servofreno.	Unidad	UNIDAD	1	3.200.000
Mano de obra por cambio de fluido de freno.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Fluido de freno.	Litros	UNIDAD	1	20.000
Mano de obra por cambio de zapata de freno de mano.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Zapata de freno de mano.	Unidad	UNIDAD	1	590.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de bomba central de freno.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bomba central de freno.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de caño flexible de freno.	Unidad	EVENTO	1	130.000
Caño flexible de freno.	Unidad	UNIDAD	1	820.000
Mano de obra por cambio de perno mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Perno mordaza de freno.	Unidad	UNIDAD	1	140.000
Mano de obra por cambio de cañito metálico de freno.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cañito metálico de freno.	Unidad	UNIDAD	1	190.000
Mano de obra por cambio de pistón mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Pistón mordaza de freno.	Unidad	UNIDAD	1	340.000
Mano de obra por cambio de juego de reparo de bomba central de freno.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Juego de reparo de bomba central de freno.	Unidad	UNIDAD	1	630.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de reparación de alternador.	Unidad	EVENTO	1	500.000
Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	450.000
Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de bloqueo central de puertas.	Unidad	EVENTO	1	330.000
Bloqueo central de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	920.000
Mano de obra por cambio de foco de faro.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Foco de faro.	Unidad	UNIDAD	1	20.000
Mano de obra por cambio de Batería de 100 Amper.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Batería de 100 Amper.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	3.630.000
Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	1.250.000
Mano de obra por cambio de bocina.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Bocina.	Unidad	UNIDAD	1	340.000
Mano de obra por servicio de reparación de bocina.	Unidad	EVENTO	1	240.000
Mano de obra por cambio de Luz de estacionamiento.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Luz de estacionamiento.	Unidad	UNIDAD	1	600.000
Mano de obra por cambio de llave de contacto.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Llave de contacto.	Unidad	UNIDAD	1	800.000
Mano de obra por cambio de control de luces.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Control de luces.	Unidad	UNIDAD	1	30.000
Mano de obra por cambio de relay.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Relay.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de faro de luz delantera.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Faro de luz delantera.	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000
Mano de obra por cambio de faro de luz trasera.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Faro de luz trasera.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de Ruleman de alternador.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Ruleman de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	90.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de estator de alternador.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Estator de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	450.000
Mano de obra por cambio de asiento de carbón.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Asiento de carbón.	Unidad	UNIDAD	1	260.000
Mano de obra por cambio de regulador de voltaje.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Regulador de voltaje.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de reten de alternador.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Reten de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de bendix de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	110.000
Bendix de motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	440.000
Mano de obra por cambio de juego carbón de arranque.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Juego carbón de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	270.000
Mano de obra por cambio de antena de radio.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Antena de radio.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de radio.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Radio.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de inducido de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Inducido de motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	530.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de reten punta eje.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Reten punta eje.	Unidad	UNIDAD	1	40.000
Mano de obra por cambio de Ruleman lateral.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Ruleman lateral.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Piñón.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Ruleman Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1	750.000
Mano de obra por cambio de llantas.	Unidad	EVENTO	1	130.000
Llantas.	Unidad	UNIDAD	1	4.150.000
Mano de obra por cambio de Ruleman masa delantera.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Ruleman masa delantera.	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de Punta Eje.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Punta Eje.	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000
Mano de obra por cambio de reten palier trasero.	Unidad	EVENTO	1	130.000
Reten palier trasero.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de Ruleman palier trasero.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Ruleman palier trasero.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Corona y Piñón.	Unidad	EVENTO	1	500.000
Corona y Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000
Mano de obra por cambio de Reten Piñón.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Reten Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio de Tuerca Piñón.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Tuerca Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	90.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de olla diferencial.	Unidad	EVENTO	1	420.000
Olla diferencial.	Unidad	UNIDAD	1	2.630.000
UNIDAD CJÑ N° 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de picos inyectores.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Picos inyectores.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de sensor pedal de acelerador.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Sensor pedal de acelerador.	Unidad	UNIDAD	1	800.000
Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	EVENTO	1	850.000
Mano de obra por cambio de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Bomba inyectora.	Unidad	UNIDAD	1	4.500.000
UNIDAD CJÑ N° 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de bomba de aceite.	Unidad	EVENTO	1	500.000
Bomba de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	1.600.000
Mano de obra por cambio de árbol de levas de motor.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Árbol de levas de motor.	Unidad	UNIDAD	1	1.400.000
Mano de obra por cambio de Soporte de motor.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Soporte de motor.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de Paletas ventilador de motor.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Paletas ventilador de motor.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	7.200.000
Mano de obra por cambio de junta tapa motor.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Junta tapa motor.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de junta tapa balancín.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Junta tapa balancín.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio reten frente motor.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Reten frente motor.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de Casquillos de biela.	Unidad	EVENTO	1	380.000
Casquillos de biela.	Unidad	UNIDAD	1	270.000
Mano de obra por cambio de casquillos bancada.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Casquillos bancada.	Unidad	UNIDAD	1	600.000
Mano de obra por cambio de juego de pistones.	Unidad	EVENTO	1	470.000
Juego de pistones.	Unidad	UNIDAD	1	1.830.000
Mano de obra por cambio de juego de aros.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego de aros.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de calce lateral.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Calce lateral.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de juego bujes de biela.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Juego bujes de biela.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de juego bujes de leva.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Juego bujes de leva.	Unidad	UNIDAD	1	180.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de juego junta motor.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Juego junta motor.	Unidad	UNIDAD	1	750.000
Mano de obra por cambio de juego válvula de admisión.	Unidad	EVENTO	1	130.000
Juego válvula de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	270.000
Mano de obra por cambio de juego válvula de escape.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego válvula de escape.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por cambio de Juego guías de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Juego guías de válvulas.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de cabo acelerador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cabo acelerador.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de cabo velocímetro.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Cabo velocímetro.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de manguera del depurador.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Manguera del depurador.	Unidad	UNIDAD	1	300.000
Mano de obra por cambio de polea de distribución de cigüeñal.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Polea de distribución de cigüeñal.	Unidad	UNIDAD	1	950.000
Mano de obra por cambio de defensa de correa por unidad.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Defensa de correa por unidad.	Unidad	UNIDAD	1	450.000
Mano de obra por cambio de embragues de ventilador.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Embragues de ventilador.	Unidad	UNIDAD	1	650.000
Mano de obra por cambio de bulbo de aceite.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Bulbo de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de juego de junta para motor.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Juego de junta para motor.	Unidad	UNIDAD	1	950.000
Mano de obra por cambio de martillito balancín de admisión.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Martillito balancín de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de eje balancín.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Eje balancín.	Unidad	UNIDAD	1	680.000
Mano de obra por cambio de guía de válvula.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Guía de válvula.	Unidad	UNIDAD	1	170.000
Mano de obra por cambio de revestimiento de cilindros.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Revestimiento de cilindros.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de reten de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Reten de válvulas.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de válvulas de escape.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Válvulas de escape.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	UNIDAD	1	2.300.000
Mano de obra por cambio de válvulas de admisión.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Válvulas de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio de tapa frente motor - soporte bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Tapa frente motor - soporte bomba inyectora.	Unidad	UNIDAD	1	3.000.000
UNIDAD CJÑ N° 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Bomba de agua.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de manguera inferior de radiador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Manguera inferior de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de manguera superior de radiador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Manguera superior de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de tapa de radiador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Tapa de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de termostato.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Termostato.	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por cambio de Radiador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Radiador.	Unidad	UNIDAD	1	4.950.000
Mano de obra por cambio de manguera de calefacción.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Manguera de calefacción.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	EVENTO	1	450.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de carga de gas.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	EVENTO	1	750.000
Mano de obra por cambio de evaporador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Evaporador.	Unidad	UNIDAD	1	800.000
Mano de obra por cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Compresor.	Unidad	UNIDAD	1	4.200.000
Mano de obra por cambio de filtro.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Filtro.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de válvula expansora.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Válvula expansora.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
Mano de obra por cambio de manguera de alta y baja.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Manguera de alta y baja.	Unidad	UNIDAD	1	420.000
Mano de obra por cambio de embrague de compresor.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Embrague de compresor.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
Mano de obra por cambio de manguera de calefacción.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Manguera de calefacción.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por cambio de condensador.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Condensador.	Unidad	UNIDAD	1	3.100.000
Mano de obra por cambio de filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por cambio de termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Presostato.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Presostato.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de flotador de tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Flotador de tanque de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	480.000
Mano de obra por cambio de reloj marcador de combustible.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Reloj marcador de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000
Mano de obra por cambio de tapa de combustible.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Tapa de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	440.000
UNIDAD CJÑ N° 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de correa dentada original.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Correa dentada original.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de correa de AA.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Correa de AA.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de correa de dirección.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Correa de dirección.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de Tensor de correa dentada.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Tensor de correa dentada.	Unidad	UNIDAD	1	600.000
Mano de obra por cambio de correa alternador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Correa alternador.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de polea loca correa grande.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Polea loca correa grande.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de polea loca correa chica.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Polea loca correa chica.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de correa corta dentada.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Correa corta dentada.	Unidad	UNIDAD	1	390.000
Mano de obra por cambio de tensor correa corta.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Tensor correa corta	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de polea tensor de correa dentada.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Polea tensor de correa dentada.	Unidad	UNIDAD	1	480.000
UNIDAD CJÑ N° 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	EVENTO	1	600.000
Mano de obra por cambio de silenciador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Silenciador.	Unidad	UNIDAD	1	1.950.000
Mano de obra por servicio de colocación de logotipos.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Mano de obra por cambio de Tapizado.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Tapizado.	Unidad	UNIDAD	1	390.000
Mano de obra por cambio de Alfombra.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Alfombra.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de Cerradura de puertas.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Cerradura de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	370.000
Mano de obra por servicio de Copia de llaves	Unidad	EVENTO	1	80.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cubierta.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Cubiertas (todo terreno, semi pantanera).	Unidad	UNIDAD	1	1.660.000
Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	EVENTO	1	80.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de defensa delantero.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Defensa delantero.	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000
Mano de obra por cambio de defensa trasero.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Defensa trasero.	Unidad	UNIDAD	1	2.100.000
Mano de obra por cambio completo de caño de escape.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Caño de escape.	Unidad	UNIDAD	1	2.350.000
Mano de obra por cambio de Guarda Barros.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Guarda Barros.	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000
Mano de obra por cambio de soporte de escape.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Soporte de escape.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio flexible escape.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Flexible escape.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Manijas de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
Mano de obra por cambio de parrilla frontal.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Parrilla frontal.	Unidad	UNIDAD	1	640.000
Mano de obra por cambio de cerradura puerta trasera.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Cerradura puerta trasera.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Cepillo limpia parabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de motorcito lanza agua.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Motorcito lanza agua.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de Sapito lanza agua.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Sapito lanza agua.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio de reservorio lavaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reservorio lavaparabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	300.000
Mano de obra por cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	580.000
UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	EVENTO	1	60.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

UNIDAD CJÑ N° 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos	Unidad	EVENTO	1	150.000
UNIDAD CJÑ N° 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de aceite motor.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Aceite de motor.	Litros	UNIDAD	1	35.000
Mano de obra por cambio de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Filtro de aire.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de aceite diferencial.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Aceite de diferencial.	Litros	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de aceite de caja.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Aceite de caja.	Litros	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Filtro de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por cambio de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Filtro de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de bujía incandescente.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Bujía incandescente.	Unidad	UNIDAD	1	110.000
UNIDAD CJÑ N° 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cruceta cardan para camioneta.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Cruceta cardan para camioneta.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de juego de reten para caja reductora.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Juego de reten para caja reductora.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de centralizador de cardan.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Centralizador de cardan.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de eje de mando.	Unidad	EVENTO	1	720.000
Eje de mando.	Unidad	UNIDAD	1	1.780.000
Mano de obra por cambio de Sincronizador.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Sincronizador.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Piloto.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Ruleman Piloto.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Lado Polea.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Ruleman Lado Polea.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de Engranajes de marcha.	Unidad	EVENTO	1	720.000
Engranajes de marcha.	Unidad	UNIDAD	1	1.550.000
Mano de obra por cambio cuádruple de caja.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Cuádruple de caja.	Unidad	UNIDAD	1	1.600.000
Mano de obra por cambio de palanca de marcha.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Palanca de marcha.	Unidad	UNIDAD	1	430.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de muñequin ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Muñequin ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	750.000
Mano de obra por cambio de Homocinética.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Homocinética.	Unidad	UNIDAD	1	3.600.000
Mano de obra por cambio de buje estabilizador lateral.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Buje estabilizador lateral.	Unidad	UNIDAD	1	65.000
Mano de obra por cambio de buje estabilizador central.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Buje estabilizador central.	Unidad	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de guardapolvo homocinética.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Guardapolvo homocinética.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de guardapolvo triceta.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Guardapolvo triceta.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio de brazo central de dirección.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Brazo central de dirección.	Unidad	UNIDAD	1	1.050.000
Mano de obra por cambio de brazos z.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Brazos z.	Unidad	UNIDAD	1	1.400.000
Mano de obra por cambio de brazo pitman.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Brazo pitman.	Unidad	UNIDAD	1	730.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	130.000
Amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Buje parrilla superior.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Buje parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de tensor trasero.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Tensor trasero.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de buje Bieleta.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Buje Bieleta.	Unidad	UNIDAD	1	30.000
Mano de obra por cambio de parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	220.000
Parrilla superior.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por cambio de parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	180.000
Parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	570.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Buje parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	190.000
Mano de obra por cambio de rotula inferior.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Rotula inferior.	Unidad	UNIDAD	1	1.400.000
Mano de obra por cambio de traqueador trasero.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Traqueador trasero.	Unidad	UNIDAD	1	180.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de barra de torsión.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Barra de torsión.	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de regulación de embrague.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Mano de obra por cambio de plato de presión.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Plato de presión.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de disco de embrague.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Disco de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	850.000
Mano de obra por cambio de cojinete de empuje.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Cojinete de empuje.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	EVENTO	1	2.000.000
Mano de obra por cambio de bomba central de embrague.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bomba central de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	600.000
Mano de obra por cambio de bomba auxiliar de embrague.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Bomba auxiliar de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	310.000
Mano de obra por cambio de fluido de embrague.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Fluido de embrague.	Litros	UNIDAD	1	30.000
Mano de obra por cambio flexible de embrague.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Flexible de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de regulación de freno.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Mano de obra por cambio de juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	UNIDAD	1	500.000
Mano de obra por cambio de cubeta de freno.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cubeta de freno.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio de servofreno.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Servofreno.	Unidad	UNIDAD	1	3.000.000
Mano de obra por cambio de fluido de freno.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Fluido de freno.	Litros	UNIDAD	1	30.000
Mano de obra por cambio de zapata de freno de mano.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Zapata de freno de mano.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de bomba central de freno.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bomba central de freno.	Unidad	UNIDAD	1	950.000
Mano de obra por cambio de caño flexible de freno.	Unidad	EVENTO	1	130.000
Caño flexible de freno.	Unidad	UNIDAD	1	800.000
Mano de obra por cambio de perno mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Perno mordaza de freno.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de cañito metálico de freno.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cañito metálico de freno.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de pistón mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Pistón mordaza de freno.	Unidad	UNIDAD	1	350.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de reparación de alternador.	Unidad	EVENTO	1	450.000
Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	450.000
Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de bloqueo central de puertas.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Bloqueo central de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	900.000
Mano de obra por cambio de foco de faro.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Foco de faro.	Unidad	UNIDAD	1	20.000
Mano de obra por cambio de Batería 90 Amper.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Batería 90 Amper.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	3.500.000
Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000
Mano de obra por cambio de bocina.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Bocina.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
Mano de obra por servicio de reparación de bocina.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Mano de obra por cambio de Luz de estacionamiento.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Luz de estacionamiento.	Unidad	UNIDAD	1	650.000
Mano de obra por cambio de llave de contacto.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Llave de contacto.	Unidad	UNIDAD	1	800.000
Mano de obra por cambio de control de luces.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Control de luces.	Unidad	UNIDAD	1	30.000
Mano de obra por cambio de relay.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Relay.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de faro de luz delantera.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Faro de luz delantera.	Unidad	UNIDAD	1	730.000
Mano de obra por cambio de faro de luz trasera.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Faro de luz trasera.	Unidad	UNIDAD	1	800.000
Mano de obra por cambio de Ruleman de alternador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Ruleman de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por cambio de estator de alternador.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Estator de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de asiento de carbón.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Asiento de carbón.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por cambio de regulador de voltaje.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Regulador de voltaje.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de reten de alternador.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Reten de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de bendix de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	110.000
Bendix de motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	440.000
Mano de obra por cambio de juego carbón de arranque.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Juego carbón de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	270.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Brítez

Mano de obra por cambio de antena de radio.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Antena de radio.	Unidad	UNIDAD	1	110.000
Mano de obra por cambio de radio.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Radio.	Unidad	UNIDAD	1	1.050.000
Mano de obra por cambio de inducido de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	180.000
Inducido de motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	520.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de reten punta eje.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Reten punta eje.	Unidad	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Mano de obra por cambio de llantas.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Llantas.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de reten palier trasero.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reten palier trasero.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de Ruleman palier trasero.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Ruleman palier trasero.	Unidad	UNIDAD	1	340.000
Mano de obra por cambio de Corona y Piñón.	Unidad	EVENTO	1	500.000
Corona y Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000
Mano de obra por cambio de Reten Piñón.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reten Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de Tuerca Piñón.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Tuerca Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio de olla diferencial.	Unidad	EVENTO	1	500.000
Olla diferencial.	Unidad	UNIDAD	1	2.200.000
Mano de obra por cambio de Ruleman lateral.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Ruleman lateral.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Piñón.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Ruleman Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	300.000
Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Mano de obra por cambio de llantas.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Llantas.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de picos inyectores.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Picos inyectores.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de sensor pedal de acelerador.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Sensor pedal de acelerador.	Unidad	UNIDAD	1	800.000
Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	EVENTO	1	850.000
Mano de obra por cambio de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Bomba inyectora.	Unidad	UNIDAD	1	4.300.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

UNIDAD CJÑ N° 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de bomba de aceite.	Unidad	EVENTO	1	500.000
Bomba de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	1.550.000
Mano de obra por cambio de árbol de levas de motor.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Árbol de levas de motor.	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000
Mano de obra por cambio de Soporte de motor.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Soporte de motor.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de Paletas ventilador de motor.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Paletas ventilador de motor.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	7.450.000
Mano de obra por cambio de junta tapa motor.	Unidad	EVENTO	1	380.000
Junta tapa motor.	Unidad	UNIDAD	1	500.000
Mano de obra por cambio de junta tapa balancín.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Junta tapa balancín.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio reten frente motor.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Reten frente motor.	Unidad	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de Casquillos de biela.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Casquillos de biela.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por cambio de casquillos bancada.	Unidad	EVENTO	1	220.000
Casquillos bancada.	Unidad	UNIDAD	1	530.000
Mano de obra por cambio de juego de pistones.	Unidad	EVENTO	1	450.000
Juego de pistones.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000
Mano de obra por cambio de juego de aros.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego de aros.	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000
Mano de obra por cambio de calce lateral.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Calce lateral.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de juego bujes de biela.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Juego bujes de biela.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de juego bujes de leva.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Juego bujes de leva.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de juego junta motor.	Unidad	EVENTO	1	580.000
Juego junta motor.	Unidad	UNIDAD	1	870.000
Mano de obra por cambio de juego válvula de admisión.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego válvula de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por cambio de juego válvula escape.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego válvula escape.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Juego guías de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Juego guías de válvulas.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de cabo acelerador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cabo acelerador.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de cabo velocímetro.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Cabo velocímetro.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de manguera del depurador.	Unidad	EVENTO	1	30.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Manguera del depurador.	Unidad	UNIDAD	1	300.000
Mano de obra por cambio de polea de distribución cigüeñal.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Polea de distribución cigüeñal.	Unidad	UNIDAD	1	850.000
Mano de obra por cambio de defensa de correa por unidad.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Defensa de correa por unidad.	Unidad	UNIDAD	1	420.000
Mano de obra por cambio de embragues de ventilador.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Embragues de ventilador.	Unidad	UNIDAD	1	650.000
Mano de obra por cambio de bulbo de aceite.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Bulbo de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de juego de junta para motor.	Unidad	EVENTO	1	210.000
Juego de junta para motor.	Unidad	UNIDAD	1	840.000
Mano de obra por cambio de martillito balancín de admisión.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Martillito balancín de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de eje balancín.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Eje balancín.	Unidad	UNIDAD	1	600.000
Mano de obra por cambio de guía de válvula.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Guía de válvula.	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por cambio de revestimiento de cilindros.	Unidad	EVENTO	1	180.000
Revestimiento de cilindros.	Unidad	UNIDAD	1	970.000
Mano de obra por cambio de reten de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Reten de válvulas.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de válvulas de escape.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Válvulas de escape.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	UNIDAD	1	1.450.000
Mano de obra por cambio de válvulas de admisión.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Válvulas de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Bomba de agua.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de manguera inferior de radiador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Manguera inferior de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	140.000
Mano de obra por cambio de manguera superior de radiador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Manguera superior de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de tapa de radiador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Tapa de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	40.000
Mano de obra por cambio de termostato.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Termostato.	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por cambio de Radiador.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Radiador.	Unidad	UNIDAD	1	4.000.000
Mano de obra por cambio de manguera de calefacción.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Manguera de calefacción.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	EVENTO	1	300.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Brítez

UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de carga de gas.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	EVENTO	1	650.000
Mano de obra por cambio de evaporador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Evaporador.	Unidad	UNIDAD	1	850.000
Mano de obra por cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Compresor.	Unidad	UNIDAD	1	4.100.000
Mano de obra por cambio de filtro.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Filtro.	Unidad	UNIDAD	1	420.000
Mano de obra por cambio de válvula expansora.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Válvula expansora.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
Mano de obra por cambio de manguera de alta y baja.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Manguera de alta y baja.	Unidad	UNIDAD	1	420.000
Mano de obra por cambio de embrague de compresor.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Embrague de compresor.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de manguera de calefacción.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Manguera de calefacción.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de condensador.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Condensador.	Unidad	UNIDAD	1	3.100.000
Mano de obra por cambio de filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Presostato.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Presostato.	Unidad	UNIDAD	1	340.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de flotador de tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Flotador de tanque de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	560.000
Mano de obra por cambio de reloj marcador de combustible.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Reloj marcador de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000
Mano de obra por cambio de tapa de combustible	Unidad	EVENTO	1	50.000
Tapa de combustible	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	450.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de correa dentada original.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Correa dentada original.	Unidad	UNIDAD	1	580.000
Mano de obra por cambio de correa de AA.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Correa de AA.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de correa de dirección.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Correa de dirección.	Unidad	UNIDAD	1	50.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Brítez

Mano de obra por cambio de Tensor de correa dentada.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Tensor de correa dentada.	Unidad	UNIDAD	1	520.000
Mano de obra por cambio de correa alternador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Correa alternador.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de polea loca correa grande.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Polea loca correa grande.	Unidad	UNIDAD	1	570.000
Mano de obra por cambio de polea loca correa chica.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Polea loca correa chica.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por cambio de correa corta dentada.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Correa corta dentada.	Unidad	UNIDAD	1	320.000
Mano de obra por cambio de tensor correa corta	Unidad	EVENTO	1	50.000
Tensor correa corta	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por cambio de polea tensor de correa dentada.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Polea tensor de correa dentada.	Unidad	UNIDAD	1	600.000
UNIDAD CJÑ N° 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	EVENTO	1	650.000
Mano de obra por cambio de silenciador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Silenciador.	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000
Mano de obra por servicio de colocación de logotipos.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Mano de obra por cambio de Tapizado.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Tapizado.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por cambio de Alfombra.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Alfombra.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de Cerradura de puertas.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Cerradura de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por servicio de Copia de llaves.	Unidad	EVENTO	1	90.000
UNIDAD CJÑ N° 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cubierta.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cubiertas (todo terreno, semi pantanera).	Unidad	UNIDAD	1	1.550.000
Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	EVENTO	1	50.000
UNIDAD CJÑ N° 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de defensa delantero.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Defensa delantero.	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000
Mano de obra por cambio de defensa trasero.	Unidad	EVENTO	1	280.000
Defensa trasero.	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000
Mano de obra por cambio completo de caño de escape.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Caño de escape.	Unidad	UNIDAD	1	2.400.000
Mano de obra por cambio de Guarda Barros.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Guarda Barros.	Unidad	UNIDAD	1	1.440.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de soporte de escape.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Soporte de escape.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio flexible escape.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Flexible escape.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Manijas de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por cambio de parrilla frontal.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Parrilla frontal.	Unidad	UNIDAD	1	620.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Cepillo limpia parabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de motorcito lanza agua.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Motorcito lanza agua.	Unidad	UNIDAD	1	190.000
Mano de obra por cambio de Sapito lanza agua.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Sapito lanza agua.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio de reservorio lavaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reservorio lavaparabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	300.000
Mano de obra por cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	160.000
Motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	590.000
UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	EVENTO	1	60.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos.	Unidad	EVENTO	1	140.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Aceite de motor.	Litros	UNIDAD	1	35.000
Mano de obra por cambio de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Filtro de aire.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de aceite de diferencial.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Aceite de diferencial.	Litros	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de aceite de caja.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Aceite de caja.	Litros	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Filtro de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Filtro de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de bujía incandescente.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Bujía incandescente.	Unidad	UNIDAD	1	120.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cruceta cardan para camioneta.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Cruceta cardan para camioneta.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de juego de reten para caja reductora.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Juego de reten para caja reductora.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de centralizador de cardan.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Centralizador de cardan.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de eje de mando.	Unidad	EVENTO	1	700.000
Eje de mando.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000
Mano de obra por cambio de Sincronizador.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Sincronizador.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Piloto.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Ruleman Piloto.	Unidad	UNIDAD	1	140.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Lado Polea.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Ruleman Lado Polea.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de Engranajes de marcha.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Engranajes de marcha.	Unidad	UNIDAD	1	2.150.000
Mano de obra por cambio cuádruple de caja.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Cuádruple de caja.	Unidad	UNIDAD	1	1.600.000
Mano de obra por cambio de palanca de marcha.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Palanca de marcha.	Unidad	UNIDAD	1	450.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de muñequin ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Muñequin ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de Homocinética.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Homocinética.	Unidad	UNIDAD	1	4.300.000
Mano de obra por cambio de buje estabilizador lateral.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Buje estabilizador lateral.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de buje estabilizador central.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Buje estabilizador central.	Unidad	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de guardapolvo homocinética.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Guardapolvo homocinética.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de guardapolvo triceta.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Guardapolvo triceta.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de brazo central de dirección.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Brazo central de dirección.	Unidad	UNIDAD	1	970.000
Mano de obra por cambio de brazos z.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Brazos z.	Unidad	UNIDAD	1	850.000
Mano de obra por cambio de Ruleman masa.	Unidad	EVENTO	1	150.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Brítez

Ruleman masa.	Unidad	UNIDAD	1	1.100.000
Mano de obra por cambio de brazo pitman.	Unidad	EVENTO	1	140.000
Brazo pitman.	Unidad	UNIDAD	1	740.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	3.150.000
Mano de obra por cambio de amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	860.000
Mano de obra por cambio de espiral delantero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Espiral delantero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000
Mano de obra por cambio de espiral trasero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Espiral trasero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Buje parrilla superior.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Buje parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	450.000
Mano de obra por cambio de tensor trasero.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Tensor trasero.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de buje Bieleta.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Buje Bieleta.	Unidad	UNIDAD	1	40.000
Mano de obra por cambio de parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	220.000
Parrilla superior.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por cambio de parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	580.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Buje parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por cambio de rotula inferior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Rotula inferior.	Unidad	UNIDAD	1	580.000
Mano de obra por cambio de traqueador trasero.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Traqueador trasero.	Unidad	UNIDAD	1	180.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de regulación de embrague.	Unidad	EVENTO	1	130.000
Mano de obra por cambio de plato de presión.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Plato de presión.	Unidad	UNIDAD	1	1.100.000
Mano de obra por cambio de disco de embrague.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Disco de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	880.000
Mano de obra por cambio de cojinete de empuje.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Cojinete de empuje.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	EVENTO	1	1.700.000
Mano de obra por cambio de bomba central de embrague.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bomba central de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	600.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de bomba auxiliar de embrague.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Bomba auxiliar de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de fluido de embrague.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Fluido de embrague.	Litros	UNIDAD	1	20.000
Mano de obra por cambio flexible de embrague.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Flexible de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
UNIDAD CJÑ N° 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de regulación de freno.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Mano de obra por cambio de juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de cubeta de freno.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cubeta de freno.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de servofreno.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Servofreno.	Unidad	UNIDAD	1	3.100.000
Mano de obra por cambio de fluido de freno.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Fluido de freno.	Litros	UNIDAD	1	20.000
Mano de obra por cambio de zapata de freno de mano.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Zapata de freno de mano.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de bomba central de freno.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bomba central de freno.	Unidad	UNIDAD	1	1.100.000
Mano de obra por cambio de caño flexible de freno.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Caño flexible de freno.	Unidad	UNIDAD	1	830.000
Mano de obra por cambio de perno mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Perno mordaza de freno.	Unidad	UNIDAD	1	140.000
Mano de obra por cambio de cañito metálico de freno.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cañito metálico de freno.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de pistón mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Pistón mordaza de freno.	Unidad	UNIDAD	1	380.000
UNIDAD CJÑ N° 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de reparación de alternador.	Unidad	EVENTO	1	500.000
Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	450.000
Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por cambio de bloqueo central de puertas.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bloqueo central de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	1.150.000
Mano de obra por cambio de foco de faro.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Foco de faro.	Unidad	UNIDAD	1	20.000
Mano de obra por cambio de Batería 100 Amper.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Batería 100 Amper.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	4.250.000

Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	1.100.000
Mano de obra por cambio de bocina.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Bocina.	Unidad	UNIDAD	1	370.000
Mano de obra por servicio de reparación de bocina.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Mano de obra por cambio de Luz de estacionamiento.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Luz de estacionamiento.	Unidad	UNIDAD	1	780.000
Mano de obra por cambio de llave de contacto.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Llave de contacto.	Unidad	UNIDAD	1	780.000
Mano de obra por cambio de control de luces.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Control de luces.	Unidad	UNIDAD	1	40.000
Mano de obra por cambio de relay.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Relay.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de faro de luz delantera.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Faro de luz delantera.	Unidad	UNIDAD	1	1.700.000
Mano de obra por cambio de faro de luz trasera.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Faro de luz trasera.	Unidad	UNIDAD	1	840.000
Mano de obra por cambio de Ruleman de alternador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Ruleman de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de estator de alternador.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Estator de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de asiento de carbón.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Asiento de carbón.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por cambio de regulador de voltaje.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Regulador de voltaje.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de reten de alternador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reten de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio de bendix de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bendix de motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	450.000
Mano de obra por cambio de juego carbón de arranque.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego carbón de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	280.000
Mano de obra por cambio de antena de radio.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Antena de radio.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por cambio de radio.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Radio.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de inducido de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Inducido de motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de reten punta eje.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Reten punta eje.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de Ruleman lateral.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Ruleman lateral.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de Punta Eje.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Punta Eje.	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000
Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1	750.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de llantas.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Llantas.	Unidad	UNIDAD	1	4.150.000
Mano de obra por cambio de Ruleman masa delantera.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Ruleman masa delantera.	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000
UNIDAD CJÑ N° 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de reten palier trasero.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reten palier trasero.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de Ruleman palier trasero.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Ruleman palier trasero.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
Mano de obra por cambio de Corona y Piñón.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Corona y Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	2.400.000
Mano de obra por cambio de Reten Piñón.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reten Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por cambio de Tuerca Piñón.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Tuerca Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de olla diferencial.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Olla diferencial.	Unidad	UNIDAD	1	2.300.000
Mano de obra por cambio de Ruleman lateral.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Ruleman lateral.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Piñón.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Ruleman Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	300.000
Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1	750.000
Mano de obra por cambio de llantas.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Llantas.	Unidad	UNIDAD	1	4.050.000
UNIDAD CJÑ N° 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de picos inyectores.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Picos inyectores.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de sensor pedal de acelerador.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Sensor pedal de acelerador.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Bomba inyectora.	Unidad	UNIDAD	1	4.350.000
UNIDAD CJÑ N° 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de bomba de aceite.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Bomba de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	1.850.000
Mano de obra por cambio de árbol de levas de motor.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Árbol de levas de motor.	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000
Mano de obra por cambio de Soporte de motor.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Soporte de motor.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	1.000.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de Paletas ventilador de motor.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Paletas ventilador de motor.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	7.250.000
Mano de obra por cambio de junta tapa motor.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Junta tapa motor.	Unidad	UNIDAD	1	600.000
Mano de obra por cambio de junta tapa balancín.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Junta tapa balancín.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio reten frente motor.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Reten frente motor.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de Casquillos de biela.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Casquillos de biela.	Unidad	UNIDAD	1	450.000
Mano de obra por cambio de casquillos bancada.	Unidad	EVENTO	1	230.000
Casquillos bancada.	Unidad	UNIDAD	1	580.000
Mano de obra por cambio de juego de pistones.	Unidad	EVENTO	1	450.000
Juego de pistones.	Unidad	UNIDAD	1	1.700.000
Mano de obra por cambio de juego de aros.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego de aros.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de calce lateral.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Calce lateral.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de juego bujes de biela.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Juego bujes de biela.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de juego bujes de leva.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Juego bujes de leva.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de juego junta motor.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Juego junta motor.	Unidad	UNIDAD	1	880.000
Mano de obra por cambio de juego válvula de admisión.	Unidad	EVENTO	1	130.000
Juego válvula de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por cambio de juego válvula escape.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego válvula escape.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por cambio de Juego guías de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Juego guías de válvulas.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por cambio de cabo acelerador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cabo acelerador.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de cabo velocímetro.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Cabo velocímetro.	Unidad	UNIDAD	1	600.000
Mano de obra por cambio de manguera del depurador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Manguera del depurador.	Unidad	UNIDAD	1	300.000
Mano de obra por cambio de polea de distribución cigüeñal.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Polea de distribución cigüeñal.	Unidad	UNIDAD	1	880.000
Mano de obra por cambio de defensa de correa por unidad.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Defensa de correa por unidad.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por cambio de embragues de ventilador.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Embragues de ventilador.	Unidad	UNIDAD	1	650.000
Mano de obra por cambio de bulbo de aceite.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Bulbo de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de juego de junta para motor.	Unidad	EVENTO	1	200.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Juego de junta para motor.	Unidad	UNIDAD	1	900.000
Mano de obra por cambio de martillito balancín de admisión.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Martillito balancín de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de eje balancín.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Eje balancín.	Unidad	UNIDAD	1	630.000
Mano de obra por cambio de guía de válvula.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Guía de válvula.	Unidad	UNIDAD	1	160.000
Mano de obra por cambio de revestimiento de cilindros.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Revestimiento de cilindros.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de reten de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Reten de válvulas.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de válvulas de escape.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Válvulas de escape.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	UNIDAD	1	1.550.000
Mano de obra por cambio de válvulas de admisión.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Válvulas de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bomba de agua.	Unidad	UNIDAD	1	580.000
Mano de obra por cambio de manguera inferior de radiador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Manguera inferior de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por cambio de manguera superior de radiador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Manguera superior de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de tapa de radiador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Tapa de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de termostato.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Termostato.	Unidad	UNIDAD	1	140.000
Mano de obra por cambio de Radiador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Radiador.	Unidad	UNIDAD	1	3.900.000
Mano de obra por cambio de manguera de calefacción.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Manguera de calefacción.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	EVENTO	1	330.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de carga de gas.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	EVENTO	1	700.000
Mano de obra por cambio de evaporador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Evaporador.	Unidad	UNIDAD	1	850.000
Mano de obra por cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Compresor.	Unidad	UNIDAD	1	4.150.000
Mano de obra por cambio de filtro.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Filtro.	Unidad	UNIDAD	1	400.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de válvula expansora.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Válvula expansora.	Unidad	UNIDAD	1	340.000
Mano de obra por cambio de manguera de alta y baja.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Manguera de alta y baja.	Unidad	UNIDAD	1	440.000
Mano de obra por cambio de embrague de compresor.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Embrague de compresor.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de manguera de calefacción.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Manguera de calefacción.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de condensador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Condensador.	Unidad	UNIDAD	1	3.200.000
Mano de obra por cambio de filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por cambio de termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Presostato.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Presostato.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de flotador de tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Flotador de tanque de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	380.000
Mano de obra por cambio de reloj marcador de combustible.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Reloj marcador de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000
Mano de obra por cambio de tapa de combustible.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Tapa de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	450.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de correa dentada original.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Correa dentada original.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de Tensor de correa dentada.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Tensor de correa dentada.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de correa única.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Correa única.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de polea loca correa grande.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Polea loca correa grande.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de polea loca correa chica.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Polea loca correa chica.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de correa corta dentada.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Correa corta dentada.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de tensor correa corta	Unidad	EVENTO	1	70.000
Tensor correa corta	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por cambio de polea tensor de correa dentada.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Polea tensor de correa dentada.	Unidad	UNIDAD	1	450.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	EVENTO	1	650.000
Mano de obra por cambio de silenciador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Silenciador.	Unidad	UNIDAD	1	1.900.000
Mano de obra por servicio de colocación de logotipos.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Mano de obra por cambio de Tapizado.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Tapizado.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de Alfombra.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Alfombra.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Cerradura de puertas.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Cerradura de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	300.000
Mano de obra por servicio de Copia de llaves.	Unidad	EVENTO	1	80.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cubierta.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cubiertas (todo terreno, semi pantanera).	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000
Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	EVENTO	1	80.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de defensa delantero.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Defensa delantero.	Unidad	UNIDAD	1	1.850.000
Mano de obra por cambio de defensa trasero.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Defensa trasero.	Unidad	UNIDAD	1	1.950.000
Mano de obra por cambio completo de caño de escape.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Caño de escape.	Unidad	UNIDAD	1	2.900.000
Mano de obra por cambio de Guarda Barros.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Guarda Barros.	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000
Mano de obra por cambio de soporte de escape.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Soporte de escape.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio flexible escape.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Flexible escape.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Manijas de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de parrilla frontal.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Parrilla frontal.	Unidad	UNIDAD	1	650.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Cepillo limpia parabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de motorcito lanza agua.	Unidad	EVENTO	1	60.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Motorcito lanza agua.	Unidad	UNIDAD	1	190.000
Mano de obra por cambio de Sapito lanza agua.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Sapito lanza agua.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de reservorio lavaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reservorio lavaparabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	600.000
UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	EVENTO	1	60.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos.	Unidad	EVENTO	1	150.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Aceite de motor.	Litros	UNIDAD	1	35.000
Mano de obra por cambio de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Filtro de aire.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de aceite de diferencial.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Aceite de diferencial.	Litros	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de aceite de caja.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Aceite de caja.	Litros	UNIDAD	1	60.000
Mano de obra por cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Filtro de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Filtro de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de bujía incandescente.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Bujía incandescente.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cruceta cardan para camioneta.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Cruceta cardan para camioneta.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de juego de reten para caja reductora.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Juego de reten para caja reductora.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de centralizador de cardan.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Centralizador de cardan.	Unidad	UNIDAD	1	650.000
Mano de obra por cambio de eje de mando.	Unidad	EVENTO	1	750.000
Eje de mando.	Unidad	UNIDAD	1	1.700.000
Mano de obra por cambio de Sincronizador.	Unidad	EVENTO	1	80.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Sincronizador.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Piloto.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Ruleman Piloto.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Lado Polea.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Ruleman Lado Polea.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de Engranajes de marcha.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Engranajes de marcha.	Unidad	UNIDAD	1	1.900.000
Mano de obra por cambio cuádruple de caja.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Cuádruple de caja.	Unidad	UNIDAD	1	1.450.000
Mano de obra por cambio de palanca de marcha.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Palanca de marcha.	Unidad	UNIDAD	1	440.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de muñequin ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Muñequin ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	530.000
Mano de obra por cambio de Homocinética.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Homocinética.	Unidad	UNIDAD	1	4.350.000
Mano de obra por cambio de buje estabilizador lateral.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Buje estabilizador lateral.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de buje estabilizador central.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Buje estabilizador central.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Mano de obra por cambio de guardapolvo homocinética.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Guardapolvo homocinética.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de guardapolvo triceta.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Guardapolvo triceta.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de brazo central de dirección.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Brazo central de dirección.	Unidad	UNIDAD	1	900.000
Mano de obra por cambio de brazos z.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Brazos z.	Unidad	UNIDAD	1	900.000
Mano de obra por cambio de Ruleman masa.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Ruleman masa.	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000
Mano de obra por cambio de brazo pitman.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Brazo pitman.	Unidad	UNIDAD	1	750.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	3.100.000
Mano de obra por cambio de amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de espiral delantero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Espiral delantero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	1.150.000
Mano de obra por cambio de espiral trasero ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Espiral trasero ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	100.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Buje parrilla superior.	Unidad	UNIDAD	1	280.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Buje parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de tensor trasero.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Tensor trasero.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de buje Bieleta.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Buje Bieleta.	Unidad	UNIDAD	1	40.000
Mano de obra por cambio de parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Parrilla superior.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Buje parrilla inferior.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de rotula inferior.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Rotula inferior.	Unidad	UNIDAD	1	630.000
Mano de obra por cambio de traqueador trasero.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Traqueador trasero.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de regulación de embrague.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Mano de obra por cambio de plato de presión.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Plato de presión.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de disco de embrague.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Disco de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	680.000
Mano de obra por cambio de cojinete de empuje.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Cojinete de empuje.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	EVENTO	1	1.900.000
Mano de obra por cambio de bomba central de embrague.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bomba central de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	580.000
Mano de obra por cambio de bomba auxiliar de embrague.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Bomba auxiliar de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de fluido de embrague.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Fluido de embrague.	Litros	UNIDAD	1	30.000
Mano de obra por cambio flexible de embrague.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Flexible de embrague.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de regulación de freno.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Mano de obra por cambio de juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	130.000
Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	UNIDAD	1	970.000
Mano de obra por cambio de cubeta de freno.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cubeta de freno.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de servofreno.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Servofreno.	Unidad	UNIDAD	1	2.950.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de fluido de freno.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Fluido de freno.	Litros	UNIDAD	1	30.000
Mano de obra por cambio de zapata de freno de mano.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Zapata de freno de mano.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de bomba central de freno.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bomba central de freno.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de caño flexible de freno.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Caño flexible de freno.	Unidad	UNIDAD	1	800.000
Mano de obra por cambio de perno mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Perno mordaza de freno.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por cambio de cañito metálico de freno.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cañito metálico de freno.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de pistón mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Pistón mordaza de freno.	Unidad	UNIDAD	1	380.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de reparación de alternador.	Unidad	EVENTO	1	450.000
Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	450.000
Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de bloqueo central de puertas.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Bloqueo central de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de foco de faro.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Foco de faro.	Unidad	UNIDAD	1	20.000
Mano de obra por cambio de Batería 100 Amper.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Batería 100 Amper.	Unidad	UNIDAD	1	700.000
Mano de obra por cambio de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	3.750.000
Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000
Mano de obra por cambio de bocina.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Bocina.	Unidad	UNIDAD	1	370.000
Mano de obra por servicio de reparación de bocina.	Unidad	EVENTO	1	180.000
Mano de obra por cambio de Luz de estacionamiento.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Luz de estacionamiento.	Unidad	UNIDAD	1	790.000
Mano de obra por cambio de llave de contacto.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Llave de contacto.	Unidad	UNIDAD	1	750.000
Mano de obra por cambio de control de luces.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Control de luces.	Unidad	UNIDAD	1	30.000
Mano de obra por cambio de relay.	Unidad	EVENTO	1	20.000
Relay.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de faro de luz delantera.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Faro de luz delantera.	Unidad	UNIDAD	1	1.900.000
Mano de obra por cambio de faro de luz trasera.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Faro de luz trasera.	Unidad	UNIDAD	1	800.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de Ruleman de alternador.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Ruleman de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de estator de alternador.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Estator de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de asiento de carbón.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Asiento de carbón.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por cambio de regulador de voltaje.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Regulador de voltaje.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de reten de alternador.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Reten de alternador.	Unidad	UNIDAD	1	40.000
Mano de obra por cambio de bendix de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Bendix de motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de juego carbón de arranque.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Juego carbón de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por cambio de antena de radio.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Antena de radio.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de radio.	Unidad	EVENTO	1	130.000
Radio.	Unidad	UNIDAD	1	990.000
Mano de obra por cambio de inducido de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Inducido de motor de arranque.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de reten punta eje.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reten punta eje.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de Ruleman lateral.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Ruleman lateral.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de Punta Eje.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Punta Eje.	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000
Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1	700.000
Mano de obra por cambio de llantas.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Llantas.	Unidad	UNIDAD	1	4.100.000
Mano de obra por cambio de Ruleman masa delantera.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Ruleman masa delantera.	Unidad	UNIDAD	1	650.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de reten palier trasero.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Reten palier trasero.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de Ruleman palier trasero.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Ruleman palier trasero.	Unidad	UNIDAD	1	280.000
Mano de obra por cambio de Corona y Piñón.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Corona y Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	2.300.000
Mano de obra por cambio de Reten Piñón.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reten Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por cambio de Tuerca Piñón.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Tuerca Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	120.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Mano de obra por cambio de olla diferencial.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Olla diferencial.	Unidad	UNIDAD	1	2.300.000
Mano de obra por cambio de Ruleman lateral.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Ruleman lateral.	Unidad	UNIDAD	1	350.000
Mano de obra por cambio de Ruleman Piñón.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Ruleman Piñón.	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1	700.000
Mano de obra por cambio de llantas.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Llantas.	Unidad	UNIDAD	1	3.900.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de picos inyectores.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Picos inyectores.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de sensor pedal de acelerador.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Sensor pedal de acelerador.	Unidad	UNIDAD	1	950.000
Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	EVENTO	1	950.000
Mano de obra por cambio de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Bomba inyectora.	Unidad	UNIDAD	1	4.400.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de bomba de aceite.	Unidad	EVENTO	1	450.000
Bomba de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000
Mano de obra por cambio de árbol de levas de motor.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Árbol de levas de motor.	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000
Mano de obra por cambio de Soporte de motor.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Soporte de motor.	Unidad	UNIDAD	1	190.000
Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	950.000
Mano de obra por cambio de Paletas ventilador de motor.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Paletas ventilador de motor.	Unidad	UNIDAD	1	250.000
Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	7.300.000
Mano de obra por cambio de junta tapa motor.	Unidad	EVENTO	1	320.000
Junta tapa motor.	Unidad	UNIDAD	1	580.000
Mano de obra por cambio de junta tapa balancín.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Junta tapa balancín.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio reten frente motor.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Reten frente motor.	Unidad	UNIDAD	1	80.000
Mano de obra por cambio de Casquillos de biela.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Casquillos de biela.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de casquillos bancada.	Unidad	EVENTO	1	400.000
Casquillos bancada.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de juego de pistones.	Unidad	EVENTO	1	450.000
Juego de pistones.	Unidad	UNIDAD	1	1.750.000
Mano de obra por cambio de juego de aros.	Unidad	EVENTO	1	100.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Brítez

Juego de aros.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000
Mano de obra por cambio de calce lateral.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Calce lateral.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por cambio de juego bujes de biela.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Juego bujes de biela.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de juego bujes de leva.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Juego bujes de leva.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de juego junta motor.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Juego junta motor.	Unidad	UNIDAD	1	730.000
Mano de obra por cambio de juego válvula de admisión.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Juego válvula de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de juego válvula escape.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Juego válvula escape.	Unidad	UNIDAD	1	240.000
Mano de obra por cambio de Juego guías de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Juego guías de válvulas.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de cabo acelerador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cabo acelerador.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de cabo velocímetro.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Cabo velocímetro.	Unidad	UNIDAD	1	550.000
Mano de obra por cambio de manguera del depurador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Manguera del depurador.	Unidad	UNIDAD	1	300.000
Mano de obra por cambio de polea de distribución cigüeñal.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Polea de distribución cigüeñal.	Unidad	UNIDAD	1	830.000
Mano de obra por cambio de defensa de correa por unidad.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Defensa de correa por unidad.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por cambio de embragues de ventilador.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Embragues de ventilador.	Unidad	UNIDAD	1	520.000
Mano de obra por cambio de bulbo de aceite.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Bulbo de aceite.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de juego de junta para motor.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Juego de junta para motor.	Unidad	UNIDAD	1	900.000
Mano de obra por cambio de martillito balancín de admisión.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Martillito balancín de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de eje balancín.	Unidad	EVENTO	1	120.000
Eje balancín.	Unidad	UNIDAD	1	630.000
Mano de obra por cambio de guía de válvula.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Guía de válvula.	Unidad	UNIDAD	1	170.000
Mano de obra por cambio de revestimiento de cilindros.	Unidad	EVENTO	1	170.000
Revestimiento de cilindros.	Unidad	UNIDAD	1	980.000
Mano de obra por cambio de reten de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Reten de válvulas.	Unidad	UNIDAD	1	100.000
Mano de obra por cambio de válvulas de escape.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Válvulas de escape.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	200.000
Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	UNIDAD	1	1.450.000
Mano de obra por cambio de válvulas de admisión.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Válvulas de admisión.	Unidad	UNIDAD	1	70.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Bomba de agua.	Unidad	UNIDAD	1	530.000
Mano de obra por cambio de manguera inferior de radiador.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Manguera inferior de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	130.000
Mano de obra por cambio de manguera superior de radiador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Manguera superior de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de tapa de radiador.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Tapa de radiador.	Unidad	UNIDAD	1	50.000
Mano de obra por cambio de termostato.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Termostato.	Unidad	UNIDAD	1	170.000
Mano de obra por cambio de Radiador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Radiador.	Unidad	UNIDAD	1	3.850.000
Mano de obra por cambio de manguera de calefacción.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Manguera de calefacción.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	EVENTO	1	300.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de carga de gas.	Unidad	EVENTO	1	300.000
Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	EVENTO	1	680.000
Mano de obra por cambio de evaporador.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Evaporador.	Unidad	UNIDAD	1	850.000
Mano de obra por cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Compresor.	Unidad	UNIDAD	1	4.000.000
Mano de obra por cambio de filtro.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Filtro.	Unidad	UNIDAD	1	390.000
Mano de obra por cambio de válvula expansora.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Válvula expansora.	Unidad	UNIDAD	1	320.000
Mano de obra por cambio de manguera de alta y baja.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Manguera de alta y baja.	Unidad	UNIDAD	1	430.000
Mano de obra por cambio de embrague de compresor.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Embrague de compresor.	Unidad	UNIDAD	1	330.000
Mano de obra por cambio de manguera de calefacción.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Manguera de calefacción.	Unidad	UNIDAD	1	390.000
Mano de obra por cambio de condensador.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Condensador.	Unidad	UNIDAD	1	3.500.000
Mano de obra por cambio de filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por cambio de termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	60.000
Termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de Presostato.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Presostato.	Unidad	UNIDAD	1	350.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de flotador de tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Flotador de tanque de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	370.000
Mano de obra por cambio de reloj marcador de combustible.	Unidad	EVENTO	1	270.000
Reloj marcador de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000
Mano de obra por cambio de tapa de combustible.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Tapa de combustible.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	450.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de correa dentada original.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Correa dentada original.	Unidad	UNIDAD	1	530.000
Mano de obra por cambio de Tensor de correa dentada.	Unidad	EVENTO	1	90.000
Tensor de correa dentada.	Unidad	UNIDAD	1	460.000
Mano de obra por cambio de correa única.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Correa única.	Unidad	UNIDAD	1	680.000
Mano de obra por cambio de polea loca correa grande.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Polea loca correa grande.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de polea loca correa chica.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Polea loca correa chica.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio de correa corta dentada.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Correa corta dentada.	Unidad	UNIDAD	1	270.000
Mano de obra por cambio de tensor correa corta	Unidad	EVENTO	1	50.000
Tensor correa corta	Unidad	UNIDAD	1	180.000
Mano de obra por cambio de polea tensor de correa dentada.	Unidad	EVENTO	1	80.000
Polea tensor de correa dentada.	Unidad	UNIDAD	1	420.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	EVENTO	1	610.000
Mano de obra por cambio de silenciador.	Unidad	EVENTO	1	140.000
Silenciador.	Unidad	UNIDAD	1	1.880.000
Mano de obra por servicio de colocación de logotipos.	Unidad	EVENTO	1	220.000
Mano de obra por cambio de Tapizado.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Tapizado.	Unidad	UNIDAD	1	400.000
Mano de obra por cambio de Alfombra.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Alfombra.	Unidad	UNIDAD	1	160.000
Mano de obra por cambio de Cerradura de puertas.	Unidad	EVENTO	1	70.000
Cerradura de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	280.000
Mano de obra por servicio de Copia de llaves	Unidad	EVENTO	1	90.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - MOD. 2014 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Brítez

Mano de obra por cambio de cubierta.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Cubiertas (todo terreno, semi pantanera).	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000
Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	EVENTO	1	80.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de defensa delantero.	Unidad	EVENTO	1	350.000
Defensa delantero.	Unidad	UNIDAD	1	1.900.000
Mano de obra por cambio de defensa trasero.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Defensa trasero.	Unidad	UNIDAD	1	1.950.000
Mano de obra por cambio completo de caño de escape.	Unidad	EVENTO	1	250.000
Caño de escape.	Unidad	UNIDAD	1	2.750.000
Mano de obra por cambio de Guarda Barros.	Unidad	EVENTO	1	180.000
Guarda Barros.	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000
Mano de obra por cambio de soporte de escape.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Soporte de escape.	Unidad	UNIDAD	1	70.000
Mano de obra por cambio flexible escape.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Flexible escape.	Unidad	UNIDAD	1	230.000
Mano de obra por cambio manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Manijas de puertas.	Unidad	UNIDAD	1	120.000
Mano de obra por cambio de parrilla frontal.	Unidad	EVENTO	1	100.000
Parrilla frontal.	Unidad	UNIDAD	1	450.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas.	Unidad	EVENTO	1	40.000
Cepillo limpia parabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	150.000
Mano de obra por cambio de motorcito lanza agua.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Motorcito lanza agua.	Unidad	UNIDAD	1	220.000
Mano de obra por cambio de Sapito lanza agua.	Unidad	EVENTO	1	30.000
Sapito lanza agua.	Unidad	UNIDAD	1	90.000
Mano de obra por cambio de reservorio lavaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	50.000
Reservorio lavaparabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	200.000
Mano de obra por cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	150.000
Motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	UNIDAD	1	590.000
UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	EVENTO	1	60.000
LOTE N° 02 - HYUNDAI				
UNIDAD CJÑ Nº 5 - CAMIONETA HYUNDAI - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Unidad	EVENTO	1	
Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos.	Unidad	EVENTO	1	150.000

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Brítez