Asunción, 18 de noviembre de 2022.

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA "MANTENIMIENTO DE PORTÓN BASCULANTE" - PAC N° 02/22 ID N° 408.918

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad Institucional el Informe del análisis resultante de la oferta presentada en el marco de la Contratación Directa para el ***"Mantenimiento de Portón Basculante"*** - PAC N° 02/22 - ID N° 408.918.

El Comité de Evaluación de Ofertas, fue conformado por Resolución CGR N° 1047 de fecha 26 de octubre de 2022, designando a los funcionarios: Díosnel Benítez, de la Dirección General de Control de Contrataciones Públicas (DGCCP), Augusto Martínez, de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), Jorge Benítez Fernández y Juan Benítez del Departamento de Coordinación de Evaluación de Ofertas (DCEO) dependiente de la Dirección General de Gabinete del Contralor General (DGGCG), quienes se comprometen a evaluar la oferta con absoluta independencia de criterio y estricta reserva, conforme al Artículos 27 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" concordante con el Artículo 58 del Decreto N° 2992/2019.

El estudio y análisis de la oferta presentada posibilitará la elaboración del Informe de Evaluación y la correspondiente recomendación, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N° 2.051/03 "*De Contrataciones Públicas*", en cuanto resultaren aplicables, así como también al Pliego de Bases y Condiciones siguiendo el desarrollo del procedimiento licitatorio como se describe a continuación:

1. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS:

En fecha 19 de octubre de 2022, conforme se observa en el del Acta de Apertura de Ofertas, se ha procedido a la apertura de sobres conforme al siguiente detalle:

Oferentes	Precio Total de la Oferta (Guaraníes IVA Incluido)
DISTRIBUIDORA VICSIL, de Juan Víctor Silva Bogado	**91.391.343.-**
CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS – Ramos Generales, de Cristian Manuel González Viera	**71.201.100.-**
Servicio Técnico JC, de Neri Javier Caballero Páez	**33.300.000.-**

1.1. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:

- *Se deja constancia que la Distribuidora VICSIL presentó su oferta sin la foliación correspondiente, por lo que se procedió al mismo con la aprobación de todos los presentes.*

- *El representante de la empresa CMGB Import, deja constancia que La Distribuidora VICSIL Y SERVICIO TÉCNICO JC no presentan certificado de origen para el objeto del llamado, que es Mantenimiento de Portones. Además, que la empresa SERVICIO TÉCNICO JC presenta precios con más del 63% por debajo del precio referencial siendo lo establecido por la DNCP como máximo hasta el 25% del precio referencial, entonces demuestra que no se ajusta al precio de mercado. La planilla de precio de SERVICIO TÉCNICO JC se encuentra incompleta, pues no ha llenado las columnas de monto mínimo y máximo pre establecidas en la planilla de precios publicadas en el SICP, lo cual constituye una falta en un documento sustancial y en cumplimiento al PBC el cual*

reza que los documentos sustanciales deben estar debidamente completados y firmados lo cual no podrá ser subsanado en ninguna etapa de la evaluación, una vez abierta la oferta.

- *El representante de la empresa SERVICIO TÉCNICO JC deja constancia de que la oferta presentada por la Distribuidora VICSIL no presenta sello aclaratorio de la empresa en ninguna de sus fojas. La planilla de precios de CMGB Import se encuentra completada en la columna de monto mínimo y monto máximo, realizando una modificación a la planilla de precio, ya que solo debe ser completada la columna de precio unitario y total.*

Respuesta del Comité: primeramente, se aclara con relación a la presentación del **Certificado de Origen y Producto Nacional**, el mismo será verificado por este comité al momento de la aplicación o no de los márgenes de preferencia.

Asimismo, la **diferencia de precios** señalada en la observación, será evaluada al momento del análisis de precios ofertados, y su pertinencia será valorada conforme a la normativa legal vigente.

Con relación a la observación que hace mención a la falta de llenado del monto **mínimo y máximo**, se señala que el Comité procedió a verificar las planillas de precios, y en los mismos constan los montos mínimos y máximos al inicio de dicha planilla, si bien es cierto no fue consignada en cada ítem, dicha información es suficiente, por tanto, las ofertas serán evaluadas en la siguiente etapa.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

Siguiendo con el análisis, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de la oferta con respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el artículo 61 "Documentos Sustanciales" del Decreto Reglamentario N° 2992/19 y la Sección "REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN" del Pliego de Bases y Condiciones del llamado y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Verificación de Documentos Informe de Evaluación PAC N° 02/22 - "Mantenimiento de Portón Basculante" ID N° 408.918			
Criterios de Evaluación			
Documentos de Carácter Sustancial	**VICSIL de Juan Victor Silva**	**CMGB Import de Cristian González**	**SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero**
El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. (*)	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de declaración jurada de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios"	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
Documentos Legales - Personas Físicas	**VICSIL de Juan Victor Silva**	**CMGB Import de Cristian González**	**SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero**
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)	**SIPE Activo N° 1.717.055**	**SIPE Activo N° 1.716.622**	**SIPE Activo N° 1.717.460**
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	**SIPE Activo N° 1.717.055**	**SIPE Activo N° 1.716.622**	**SIPE Activo N° 1.717.460**
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su Cédula de Identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Los documentos sustanciales presentados por los oferentes **VICSIL de Juan Víctor Silva, CMGB IMPORT de Cristian González y SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero,** son suficientes y están de acuerdo con lo solicitado en las bases del llamado por lo que su oferta es considerada Evaluable para la siguiente etapa.

3. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

De conformidad al Decreto Reglamentario Nº 2992/19, articulo 63 Método de Evaluación, este Comité procedió a la verificación de las planillas de precios presentados por las firmas oferentes que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial. Primeramente, se aclara que NO se observan errores aritméticos en ninguna de las ofertas analizadas, por lo que se procederá a evaluar las variaciones de los precios con relación al precio referencial establecido por la convocante:

3.1. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LAS FIRMAS PARTICIPANTES:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS								
MANTENIMIENTO DE PORTÓN BASCULANTE								
PAC N° 02/22 - ID N° 408.918								
			DISTRIBUIDORA VICSIL de Víctor Silva		CMGV IMPORT de Cristian González		SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero	
Ítem	Descripción del Bien	Precio referencial unitario	Precio Unitario	Porcentaje respecto a precio referencial	Precio Unitario	Porcentaje respecto a precio referencial	Precio Unitario	Porcentaje respecto a precio referencial
1	MANTEIMIENTO CORRECTIVO DE PORTONES, PARA ESTE ITEM REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,	1.224.000	1.224.000	0	1.405.000	15	1.470.000	20
2	Provisión de capacitor.	145.767	145.767	0	110.000	-25	90.000	**-38**
3	Mano de obra, Provisión de capacitor.	110.867	110.867	0	120.000	8	50.000	**-55**
4	Provisión de sensor.	195.067	195.067	0	146.300	-25	90.000	**-54**
5	Mano de obra, Provisión de sensor.	127.533	127.533	0	125.000	-2	40.000	**-69**
6	Provisión de electroimán.	158.400	158.400	0	182.000	15	60.000	**-62**
7	Mano de obra, Provisión de electroimán.	110.867	110.867	0	125.000	13	40.000	**-64**
8	Provisión de cable multifilar de 2mm.	11.505	11.505	0	13.000	13	8.000	**-30**
9	Mano de obra, Provisión de cable multifilar de 2mm.	33.559	33.559	0	38.500	15	20.000	**-40**
10	Provisión de escobilla.	126.300	126.300	0	110.000	-13	38.000	**-70**
11	Mano de obra, Provisión de escobilla.	96.833	96.833	0	110.000	14	30.000	**-69**
12	Provisión de carbón.	118.933	118.933	0	90.000	-24	36.000	**-70**
13	Mano de obra, Provisión de carbón.	93.500	93.500	0	107.000	14	29.000	**-69**
14	Provisión de conectores.	85.600	85.600	0	65.000	-24	26.000	**-70**
15	Mano de obra, Provisión de conectores.	94.307	94.307	0	105.000	11	29.000	**-69**
16	Provisión de cabo.	357.500	357.500	0	300.000	-16	140.000	**-61**
17	Mano de obra, Provisión de cabo.	170.333	170.333	0	170.000	0	60.000	**-65**
18	Provisión de flejes metálicos.	520.433	520.433	0	450.000	-14	185.000	**-64**
19	Mano de obra, Provisión de flejes metálicos.	282.067	282.067	0	250.000	-11	85.000	**-70**
20	Provisión de imanes.	209.267	209.267	0	160.000	-24	75.000	**-64**
21	Mano de obra, Provisión de imanes.	118.233	118.233	0	120.000	1	35.000	**-70**
22	Limpieza y lubricación del motor.	618.833	618.833	0	500.000	-19	350.000	**-43**
23	Provisión de rotor.	567.833	567.833	0	480.000	-15	171.000	**-70**
24	Mano de obra, Provisión de rotor.	307.867	307.867	0	250.000	-19	93.000	**-70**
25	Provisión de cable multifilar de 4mm.	18.775	18.775	0	21.000	12	10.000	**-47**
26	Mano de obra, Provisión de cable multifilar de 4mm.	47.118	47.118	0	54.000	15	25.000	**-47**

27	Provisión de carrito rulemán.	489.767	489.767	0	440.000	-10	150.000	**-69**
28	Mano de obra, Provisión de carrito rulemán.	265.150	265.150	0	200.000	-25	80.000	**-70**
29	Provisión de fusibles.	52.100	52.100	0	59.000	13	16.000	**-69**
30	Mano de obra, Provisión de fusibles.	72.260	72.260	0	83.000	15	24.000	**-67**
31	Provisión de eje de motor.	681.833	681.833	0	660.000	-3	205.000	**-70**
32	Mano de obra, Provisión de eje de motor	324.167	324.167	0	250.000	-23	100.000	**-69**
33	Provisión de juego de cadena (cadena y corona).	1.211.233	1.211.233	0	990.000	-18	370.000	**-69**
34	Mano de obra, Provisión de juego de cadena (cadena y corona).	566.588	566.588	0	440.000	-22	200.000	**-65**
35	Provisión de piñón.	848.633	848.633	0	636.500	-25	270.000	**-68**
36	Mano de obra , Provisión de piñón.	416.517	416.517	0	315.000	-24	130.000	**-69**
37	Ajuste de cadena de tracción.	459.400	459.400	0	350.000	-24	150.000	**-67**
38	Provisión de cremallera reforzada o industrial para portón corredizo (deslizante).	1.171.600	1.171.600	0	880.000	-25	550.000	**-53**
39	Mano de obra, Provisión de cremallera reforzada o industrial para portón corredizo (deslizante).	608.775	608.775	0	460.000	-24	200.000	**-67**
40	Ajuste de cremallera.	415.033	415.033	0	320.000	-23	150.000	**-64**
41	Provisión de riel (guía de portón corredizo).	1.545.333	1.545.333	0	1.159.000	-25	660.000	**-57**
42	Mano de obra, Provisión de riel (guía de portón corredizo).	728.917	728.917	0	550.000	-25	220.000	**-70**
43	Provisión de rodamientos (ruedas con ruleman) tipo industrial con caja desmontable, abulonados con bulones de acero.	1.301.000	1.301.000	0	990.000	-24	440.000	**-66**
44	Mano de obra, Provisión de rodamientos (ruedas con ruleman) tipo industrial con caja desmontable, abulonados con bulones de acero.	662.617	662.617	0	500.000	-25	220.000	**-67**
45	Provisión de bisagra o brazo metálico para portón basculante (elevación).	502.825	502.825	0	380.000	-24	155.000	**-69**
46	Mano de obra, Provisión de bisagra o brazo metálico para portón basculante (elevación).	306.088	306.088	0	230.000	-25	95.000	**-69**
47	Provisión de motor corredizo (deslizante) - motor monofásico, 220 Voltios, 1/4 HP.	3.685.333	3.685.333	0	2.764.000	-25	1.660.000	**-55**
48	Mano de obra, Provisión de motor corredizo (deslizante) - motor monofásico, 220 Voltios, 1/4 HP.	1.121.933	1.121.933	0	850.000	-24	340.000	**-70**
49	Provisión de motor basculante (elevación) - motor monofásico, 220 Voltios, 1/4 HP.	4.580.000	4.580.000	0	3.435.000	-25	1.500.000	**-67**
50	Mano de obra , Provisión de motor basculante (elevación) - motor monofásico, 220 Voltios, 1/4 HP.	1.487.000	1.487.000	0	1.115.500	-25	500.000	**-66**
51	Provisión de placa electrónica monofásica.	721.700	721.700	0	541.500	-25	550.000	**-24**
52	Mano de obra , Provisión de placa electrónica monofásica.	388.900	388.900	0	292.000	-25	150.000	**-61**
53	Provisión de control remoto.	236.400	236.400	0	177.300	-25	100.000	**-58**
54	Provisión de final de curso mecánico.	247.475	247.475	0	186.000	-25	100.000	**-60**
55	Mano de obra, Provisión de final de curso mecánico.	147.225	147.225	0	120.000	-18	50.000	**-66**
56	Provisión de imán para inicio y/o final de curso magnético.	246.750	246.750	0	186.000	-25	75.000	**-70**
57	Mano de obra, Provisión de imán para inicio y/o final de curso magnético.	157.700	157.700	0	120.000	-24	55.000	**-65**
58	Provisión de engranaje para motores basculante (elevación).	478.225	478.225	0	359.000	-25	145.000	**-70**

59	Mano de obra, Provisión de engranaje para motores basculante (elevación).	244.800	244.800	0	185.000	-24	75.000	**-69**
60	Provisión de engranaje para motores corredizo (deslizante).	452.480	452.800	0	340.000	-25	145.000	**-68**
61	Mano de obra, Provisión de engranaje para motores corredizo (deslizante).	248.225	248.225	0	200.000	-19	75.000	**-70**
62	Provisión de pulsadores eléctricos.	252.175	252.175	0	190.000	-25	80.000	**-68**
63	Mano de obra, Provisión de pulsadores eléctricos.	155.250	155.250	0	120.000	-23	50.000	**-68**
64	Rebobinado de motores monofásicos.	880.360	880.360	0	880.000	0	550.000	**-38**
65	Mano de obra, montaje y desmontaje del motor para Rebobinado.	497.833	497.833	0	450.000	-10	150.000	**-70**
66	Provisión de perfiles de cobertura de cada panel de que conforma el corredizo (deslizante).	2.436.333	2.436.333	0	1.830.000	-25	750.000	**-69**
67	Mano de obra, Cambio de perfiles de cobertura de cada panel de que conforma el corredizo (deslizante).	1.050.333	1.050.333	0	788.000	-25	350.000	**-67**
68	Pintura de portón basculante de 5,20 x 2,40, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Entrada a estacionamiento subterráneo.	1.855.000	1.855.000	0	1.392.000	-25	660.000	**-64**
69	Mano de obra, Pintura de portón basculante de 5,20 x 2,40, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Entrada a estacionamiento subterráneo.	935.583	935.583	0	702.000	-25	330.000	**-65**
70	Pintura de portón basculante de 2,80 x 2,50, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? garaje DG Auditoría Institucional.	1.143.333	1.143.333	0	860.000	-25	420.000	**-63**
71	Mano de obra , Pintura de portón basculante de 2,80 x 3, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? garaje DG Auditoría Institucional.	570.800	570.800	0	430.000	-25	180.000	**-68**
72	Pintura de portón basculante de 2,20 x 1, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? entrada peatonal Auditoría Institucional.	1.247.333	1.247.333	0	936.000	-25	380.000	**-70**
73	Mano de obra , Pintura de portón basculante de 2,20 x 1, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? entrada peatonal Auditoría Institucional.	611.833	611.833	0	460.000	-25	220.000	**-64**
74	Pintura de portón basculante de 3,10 x 2,40, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? DG de Rendiciones de Cuentas.	1.481.000	1.481.000	0	1.111.000	-25	480.000	**-68**
75	Mano de obra, Pintura de portón basculante de 3,10 x 2,40, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? DG de Rendiciones de Cuentas.	707.433	707.433	0	531.000	-25	220.000	**-69**
76	Pintura de portón corredizo de 3,50 x 3, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? DG de DJBR.	1.598.000	1.598.000	0	1.199.000	-25	480.000	**-70**
77	Mano de obra, Pintura de portón corredizo de 3,50 x 3, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? DG de DJBR.	722.867	722.867	0	542.500	-25	220.000	**-70**
78	Pintura de portón corredizo de 3,10 x 2,10, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? terreno estacionamiento de la CGR.	1.424.000	1.424.000	0	1.069.000	-25	480.000	**-66**

79	Mano de obra, Pintura de portón corredizo de 3,10 x 2,10, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? terreno estacionamiento de la CGR.	648.500	648.500	0	487.000	-25	220.000	**-66**
80	Pintura de portón corredizo de 3,20 x 1,90, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Subcontraloría General.	1.464.333	1.464.333	0	1.100.000	-25	480.000	**-67**
81	Mano de obra, Pintura de portón corredizo de 3,20 x 1,90, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Subcontraloría General.	648.500	648.500	0	487.000	-25	220.000	**-66**
82	Pintura de portón corredizo de 3,20 x 1,90, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Secretaría General.	1.464.333	1.464.333	0	1.100.000	-25	480.000	**-67**
83	Mano de obra, Pintura de portón corredizo de 3,20 x 1,90, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Secretaría General.	648.500	648.500	0	487.000	-25	220.000	**-66**
84	Pintura de portón corredizo de 2,20 x 1,30, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Sede central, entrada peatonal CGR.	1.300.000	1.300.000	0	976.000	-25	400.000	**-69**
85	Mano de obra, Pintura de portón corredizo de 2,20 x 1,30, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Sede central, entrada peatonal CGR.	567.467	567.467	0	426.000	-25	200.000	**-65**
86	Pintura de portón batiente de 2,20 x 1,10, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Entrada peatonal DG de Rendiciones de Cuentas.	1.300.000	1.300.000	0	976.000	-25	400.000	**-69**
87	Mano de obra, Pintura de portón batiente de 2,20 x 1,10, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Entrada peatonal DG de Rendiciones de Cuentas.	567.467	567.467	0	426.000	-25	200.000	**-65**
88	Pintura de portón batiente de 3 x1,6, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? garaje de Dir. de Auditoría Forense.	1.424.000	1.424.000	0	1.070.000	-25	500.000	**-65**
89	Mano de obra, Pintura de portón batiente de 3 x1,6, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? garaje de Dir. de Auditoría Forense.	648.500	648.500	0	487.000	-25	200.000	**-69**
90	Pintura de portón batiente de doble hoja 1,20 x 150 c/u, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? entrada peatonal a la Dir. de Auditoría Forense.	1.464.333	1.464.333	0	1.099.000	-25	440.000	**-70**
91	Mano de obra, Pintura de portón batiente de doble hoja 1,20 x 150 c/u, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? entrada peatonal a la Dir. de Auditoría Forense.	648.500	648.500	0	486.500	-25	220.000	**-66**
92	Pintura de portón batiente de doble hoja 2,70 x2,60 c/u, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Enfermería.	2.271.667	2.271.667	0	1.704.000	-25	685.000	**-70**
93	Mano de obra, Pintura de portón batiente de doble hoja 2,70 x2,60 c/u, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Enfermería.	1.019.833	1.019.833	0	765.000	-25	305.000	**-70**

94	Pintura de portón batiente de 1,10 x 2,60, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Archivo de DG de Municipalidades.	1.383.667	1.383.667	0	1.038.000	-25	420.000	**-70**
95	Mano de obra, Pintura de portón batiente de 1,10 x 2,60, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Archivo de DG de Municipalidades.	604.133	604.133	0	454.000	-25	200.000	**-67**
96	Pintura de portón batiente de 1,10 x 1,10 c/u, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Enfermería.	1.380.667	1.380.667	0	1.036.000	-25	415.000	**-70**
97	Mano de obra, Pintura de portón batiente de 1,10 x 1,10 c/u, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? Enfermería..	583.600	583.600	0	438.000	-25	185.000	**-68**
98	Pintura de portón batiente de 2,40 x 2,40 c/u, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? casa alquilada ex of. CG	1.666.000	1.666.000	0	1.250.000	-25	550.000	**-67**
99	Mano de obra, Pintura de portón batiente de 2,40 x 2,40 c/u, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? casa alquilada ex of. CG	729.167	729.167	0	550.000	-25	220.000	**-70**
100	Pintura de portón batiente de 2,50 x 4,70 c/u, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? casa alquilada ex of. CG	2.715.333	2.715.333	0	2.037.000	-25	850.000	**-69**
101	Mano de obra, Pintura de portón batiente de 2,50 x 4,70 c/u, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? casa alquilada ex of. CG	983.667	983.667	0	750.000	-24	300.000	**-70**
102	Pintura de portón batiente de 3,20 x 2,20, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? entrada peatonal de la DG de DJBR.	2.082.000	2.082.000	0	1.562.000	-25	630.000	**-70**
103	Mano de obra, Pintura de portón batiente de 3,20 x 2,20, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) ? entrada peatonal de la DG de DJBR.	839.833	839.833	0	630.000	-25	250.000	**-70**
104	Provisión de base para motor.	348.733	348.733	0	262.000	-25	105.000	**-70**
105	Mano de obra, Provisión de base para motor.	193.667	193.667	0	148.000	-24	65.000	**-66**
106	Provisión de caños para soporte de cremalleras.	585.000	585.000	0	440.000	-25	200.000	**-66**
107	Mano de obra, Provisión de caños para soporte de cremalleras.	315.400	315.400	0	260.000	-18	100.000	**-68**
108	Provisión de central electrónica digital (placa).	2.903.000	2.903.000	0	2.200.000	-24	1.100.000	**-62**
109	Mano de obra, Provisión de central electrónica digital (placa).	1.174.000	1.174.000	0	1.100.000	-6	400.000	**-66**
110	Provisión de central de comando.	1.896.333	1.896.333	0	1.425.000	-25	600.000	**-68**
111	Mano de obra, Provisión de central de comando.	964.933	964.933	0	725.000	-25	300.000	**-69**
112	Provisión de bujes cabeceros e intermedios que operan dentro de la guía de piso.	159.633	159.633	0	183.000	15	55.000	**-66**
113	Mano de obra, Provisión de bujes cabeceros e intermedios que operan dentro de la guía de piso.	137.183	137.183	0	157.500	15	45.000	**-67**
114	Provisión de brazos metálicos	1.129.300	1.129.300	0	847.000	-25	800.000	**-29**
115	Mano de obra, Provisión de brazos metálicos	634.133	634.133	0	476.000	-25	200.000	**-68**
116	Provisión de plaqueta de central de comando	1.484.167	148.416	**-90**	170.000	**-89**	175.000	**-88**

117	Mano de obra, Provisión de plaqueta de central de comando	748.500	748.500	0	660.000	-12	625.000	-16
118	Soldaduras eléctricas	404.367	404.367	0	465.000	15	150.000	**-63**

Forma parte de los antecedentes del presente llamado, el Dictamen CGR/DOC N° 38/2022 de fecha 08 de julio de 2022, a través del cual la convocante realizó la estimación de precios referenciales. Tras el análisis de los precios ofertados y visualizados en el cuadro que antecede, se constató que, específicamente en el **Ítem 116 "*Provisión de plaqueta de central de comando*",** se presenta una diferencia de precios muy por debajo del precio referencial establecido en el mencionado Dictamen, en ese sentido, para el ítem señalado la convocante fijo el precio en **₲ 1.484.167**, sin embargo se verificó que la firma DISTRIBUIDORA VICSIL de Víctor Silva ofertó **90%** menos del precio estimado (₲ 148.416), la firma CMGV IMPORT de Cristian González ofertó **89%** por debajo del referencial (₲ 170.000), y la firma SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero ofertó **88 %** menos que el precio fijado (₲ 175.000).

Ante la excesiva diferencia en los precios, coincidentemente entre los tres oferentes que presentaron su oferta, este Comité procedió a verificar los antecedentes de la elaboración del precio referencial, y en este punto se señala primeramente, que, el oferente SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero fue una de las firmas consultadas por la convocante al momento de la construcción del precio referencial, es así que obra entre la documentación de respaldo el presupuesto emitido por dicha firma, en el cual, para el ítem 116 había cotizado un precio de **₲ 1.512.500**, sin embargo, al momento de presentar su oferta, cotizó por un importe de ₲ 175.000.

Continuando con el análisis, el Comité Evaluador procedió a verificar a través del portal electrónico de la DNCP, los ítems solicitados en la presente convocatoria, constatando que para el Ítem 116 "*Provisión de plaqueta de central de comando*", la convocante estableció como precio referencial, el importe de **₲ 148.116**, (*Guaraníes ciento cuarenta y ocho mil ciento dieciséis*), lo que generó discrepancias entre el precio referencial fijado en el Dictamen CGR/DOC N° 38/2022 y el precio establecido y publicado en el SICP de la DNCP, creando una confusión a los oferentes al momento de presentar su oferta, quienes tomaron el precio publicado en la convocatoria en la sección *Ítems solicitados,* **₲ 148.116**, (*Guaraníes ciento cuarenta y ocho mil ciento dieciséis*), sin tener en cuenta el precio fijado en el dictamen señalado más arriba, que se encuentra igualmente publicado en la sección *Documentos*, que consignaba los datos correctos para dicho ítem, **₲ 1.484.167** (*Guaraníes un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento sesenta y siete*).

Por lo expuesto, éste comité consideró innecesario realizar el desglose de precios, habiéndose detectado discrepancias en la publicación de los precios referenciales y que ocasionó que los oferentes presenten sus ofertas excesivamente por debajo de lo establecido en el Dictamen CGR/DOC N° 38/2022.

Con relación al formulario de oferta y lista de precios, los tres oferentes presentaron su oferta con precios por debajo del precio referencial, y atendiendo al carácter sustancial que revisten, los mismos no pueden modificarse, asimismo, el sistema de adjudicación adoptado por la convocante es "POR EL TOTAL", por lo que de encontrarse irregularidades en uno de los ítems, ya sea por falta de ofertas o por precios muy *bajos/altos*, no podrá declararse desierto un solo ítem, sino que la totalidad de los mismos.

Cabe señalar, además que, en consideración a la situación señalada, este Comité Evaluador curso Nota CE N° 01/2022 de fecha 27 de octubre de 2022 dirigida a la Dirección Operativa de Contrataciones, como encargada de la elaboración de los precios de referencia, le solicitó aclaraciones con respecto a la discrepancia detectada en la publicación de los precios para el presente llamado. En consecuencia, por Nota CGR/DOC N° 12/2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, la Dirección Operativa de Contrataciones manifestó; *"se indica que se procedió a realizar una mesa de ayuda a la DNCP, cuya respuesta entre otras, fue que analizando se requiere un dictamen jurídico, por lo que se procedió a solicitar un dictamen jurídico o parecer de la DNCP (...)"*. Sin embargo, este Comité Evaluador, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas,

articulo 27 Comités de Evaluación que en su parte pertinente establece; *"(...) El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas. La calificación que realice el Comité de Evaluación invariablemente se apegará a la ley y a los criterios establecidos en las bases de la licitación pública. Será considerada falta grave el intento de influir sobre el sentido de la decisión de los miembros del Comité de Evaluación, a través de cualquier procedimiento que pueda afectar su independencia de criterio".*

En esa línea, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, articulo 30 Declaración de Licitación Desierta, que en su parte pertinente reza; *"Una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: "c) que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato (...)",* así como el articulo 28 Adjudicación, del mismo cuerpo legal, que dispone; *"(...) La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas (...)",* este Comité recomienda a la máxima autoridad institucional, **DECLARAR DESIERTO** el presente llamado por presentarse ofertas muy por debajo del precio referencial establecido, los cuales no son realizables por no garantizar la calidad del servicio solicitado y que de continuar con el procedimiento de contratación implica**ría** que la ejecución contractual se viera afectada en detrimento de los intereses de la convocante, salvo mejor parecer.

Es nuestro informe.

Jorge Benítez Fernández
Miembro de Comité Evaluador

Juan Benítez López
Miembro de Comité Evaluador

Augusto Martínez
Miembro de Comité Evaluador

Díosnel Benítez
Miembro de Comité Evaluador