Municipalidad de Fernando de la Mora

Unidad Operativa de Contrataciones

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2022

Señor:
Director de Contrataciones Pública

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin contestar sobre los siguientes: proceso del llamado contratación directa ID Nro. 405.562 "REPARACION DE EMPEDRADOS DE LA CALLE JOSE OLITE Y OTRAS:

Comentarios sobre Verificación del llamado

COMENTARIOS:1) Nota aclaratoria: se observa que el N° de ID mencionado no guarda relación con el llamado de referencia.// 2) Planos: se observa que los datos del plano correspondiente al Ítem 6 y 7, se ha modificado de forma manual, se consulta sí no afectaría la ejecución del proyecto.// 2.1) Planos: se observa que no se ha remitido el plano correspondiente para el Ítem N° 13.// 3) Datos para la identificación al sitio de obras: se observa que no se ha llenado conforme al instructivo PBC estándar, se solicita subsanar.// de 4) Periodo construcción, lugar y otros datos : se observa que no se ha llenado conforme al instructivo PBC estándar, se solicita subsanar.// 5) Reajuste: se visualiza incompleto, se solicita indicar el procedimiento para aplicar/solicitar el reajuste,(a modo de ejemplo sería vía nota, email), aclarar el punto.//

DESGARGO

COMENTARIOS:1) Nota aclaratoria: se observa que el N° de ID mencionado no guarda relación con el llamado de referencia

Repuestas:

El mismo corresponde a un error involuntario.

2) Planos: se observa que los datos del plano correspondiente al Ítem 6 y 7, se ha modificado de forma manual, se consulta sí no afectaría la ejecución del proyecto.

Repuestas:

El mismo no afectaría la ejecución del proyecto, la cantidad de m2 que figura en el mismo y la planilla del sicp, es lo que se tiene que cumplir.

2.1) Planos: se observa que no se ha remitido el plano correspondiente para el Ítem N° 13.//

Repuestas:

Se ha alzado nuevamente los plano especificando a cada ítem que corresponda.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

3) Datos para la identificación al sitio de obras: se observa que no se ha llenado conforme al instructivo PBC estándar, se solicita subsanar

Repuestas:

Se ha modificado en el pbc este punto.

4) Periodo construcción, lugar y otros datos: se observa que no se ha llenado conforme al instructivo

Repuestas:

Se ha modificado en el pbc este punto.

5) Reajuste: se visualiza incompleto, se solicita indicar el procedimiento para aplicar/solicitar el reajuste,(a modo de ejemplo sería vía nota, email), aclarar el punto.//

Repuestas:

Se ha modificado en el pbc este punto

Señor Director de Contrataciones Públicas, solicitamos la publicación del Mismo, a fin de dar repuestas a la Ciudadanía de Fernando de la Mora, y en general, que utiliza diariamente dichas arterias que se pretende reparar, que sufre a diario las consecuencia de las calles, destrozada.

Atentamente.

Eligio Acosta

Director de la UOC