San Lorenzo, 04 de octubre de 2.017

Señores
Participantes de CONTRATACIÓN DIRECTA N° 57/2.017 "REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS-ITEMS DECLARADOS DESIERTOS"
I.D. N° 336.183
Presente.

El Departamento de Contrataciones Públicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la ***Adenda N° 1:***

Se modifican los siguientes puntos de la carta invitación:

ANEXO C -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. **Especificaciones Técnicas**

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD TOTAL
1	73171602-006	*Mantenimiento con provisión de repuestos para equipo marca General Electric, modelo SEER LIGTH CONNECT, con serie N° 207091 con cod. Pat N° 28-03-02-21588 perteneciente al Servicio de Cardiología del Hospital de Clínicas.*	*Unidad*	*Unidad*	*Reparación e Instalación de software cardiológico MARS PC*	1
2	73171602-006	*Mantenimiento con provisión de repuestos y/o accesorios según detalle, para (1) un ventilador, marca MAQUET , modelo SERVO-I con series N° 33078, cod Pat N° 28-03-03-4873 perteneciente al servicio de UCIN.*	*Unidad*	*Unidad*	*Provisión y cambio de Barómetro para 1(un) ventilador, marca MAQUET, modelo Servo-i*	1
3	73171602-006	*Mantenimiento con provisión de repuestos y/o accesorios según detalle, para 1 (un) ventilador, marca MAQUET modelo SERVO-I, con serie N° 33079 con Cod Pat. N° 28-03-03-4872, perteneciente al servicio de UCIN.*	*unidad*	*Unidad*	*Provisión y cambio de Placa de control PC 1771 para ventilador, marca MAQUET, modelo Servo-i*	1
4	73171602-006	*Mantenimiento con provisión de repuestos* de la Antena Rodilla del equipo resonador, marca Phillips, modelo ingenia 1.5T, con serie N° 70282 perteneciente al servicio de imágenes del Hospital de Clínicas.	*Unidad*	*Unidad*	*Provisión y cambio de: Sustitución de la Antena Rodilla del Equipo Resonador*	1

5	73171602-006	Mantenimiento con provisión de repuestos para Ecógrafo, marca Medison modelo Sonoace R7, con serie N° S0JUM 3HD100041M perteneciente al Servicio de Clínica Gineco Obstétrica del Hospital de Clínicas.	Unidad	Unidad	*Reinstalación completa de software del Ecógrafo, asegurando que disponga la última versión disponible en fabrica*	1

VISITA TÉCNICA:
El oferente podrá realizar una visita técnica para una mejor apreciación de la magnitud de los servicios requeridos, y poder cotizar correctamente. La misma será documentada con un Certificado expedido por el Dpto. de Electromedicina del Hospital de Clínicas, y dicha constancia deberá presentarse con la oferta. En caso de no realizar la visita técnica, deberá presentar una declaración jurada en la que manifieste que conoce los equipos a ser reparados y que en consecuencia cuenta con la información suficiente para preparar su Oferta y prestar el servicio de plena conformidad a lo requerido por la Convocante.

INDICACIONES PARA LA VISITA TÉCNICA:
FECHA: 09 de octubre de 2.017
HORA: 08:00 a 13:00 horas.
LUGAR: Hospital de Clínicas (Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal, San Lorenzo)
COORDINACIÓN: Jefe de Departamento de Electromedicina Ing. Cesar Yegros del Hospital de Clínicas.
***PARA CONSULTAS COMUNICARSE AL**: 683.930 Int. 279*

2. Plan de Entregas

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PLAN DE ENTREGAS
1	*73171602-006*	*Mantenimiento con provisión de repuestos para equipo marca General Electric, modelo SEER LIGTH CONNECT, con serie N° 207091 con cod. Pat N° 28-03-02-21588 perteneciente al Servicio de Cardiología del Hospital de Clínicas.*	*Unidad*	*Unidad*	*DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR.*
2	*73171602-006*	*Mantenimiento con provisión de repuestos y/o accesorios según detalle, para (1) un ventilador, marca MAQUET , modelo servo-i con series N° 33078, cod Pat N° 28-03-03-4873 Perteneciente al servicio de UCIN del Hospital de Clínicas.*	*Unidad*	*Unidad*	*DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR.*
3	*73171602-006*	*Mantenimiento con provisión de repuestos y/o accesorios según detalle, para 1 (un) ventilador, marca MAQUET modelo SERVO-I, con serie N° 33079 con Cod Pat. N° 28-03-03-4872, perteneciente al servicio de UCIN del Hospital de Clínicas.*	*unidad*	*Unidad*	*DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR.*

4	*73171602-006*	*Mantenimiento con provisión de repuestos* de la Antena Rodilla del equipo resonador, marca Phillips, modelo ingenia 1.5T, con serie N° 70282 perteneciente al servicio de imágenes del Hospital de Clínicas.	*Unidad*	*Unidad*	*DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR*
5	*73171602-006*	Mantenimiento con provisión de repuestos para Ecógrafo, marca Medison modelo Sonoace R7, con serie N° SOJUM 3HD100041m perteneciente al Servicio de Clínica Gineco Obstétrica del Hospital de Clínicas.	*Unidad*	*Unidad*	*DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR*

2- <u>Etapas y Plazos</u>

Consultas: *10 de octubre de 2.017 hasta las 8:00 horas.*

Fecha y Hora de entrega de Ofertas: *13 de octubre de 2.017 hasta las 10:00 horas.*

Fecha y hora de apertura: *13 de octubre de 2.017 a las 10:30 horas.*

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarle(s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Dpto. de Contrataciones Públicas