1- PLANILLA DE COMPUTO METRICO

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTID	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			Sub programa :01 **ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA –** **CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAGUAZU**			
1			**ITEM 1: CAFETERIA**			
1.1	72102602-001	unidad	Provisión y colocación de puerta tablero de 0.80 m. pulido para lustrado entrada de la cafetería (utilizar herraje y cerradura actual)	1		
1.2	72101601-001	global	Reparación de gotera.	1		
1.3	72102802-001	global	Reparación de fisura. Junta de dilatación.	1		
1.4	72102401-003	global	Pintura con barniz marino de la puerta interno (interno y externo)	1		
1.5	72101601-001	global	Reparación cielorraso de yeso	1		
1.6	72102402-002	m2	Pintura cielorraso de yeso	41		
2			**ITEM 2: AZOTEA**			
2.1	72102508-001	global	Reparación de piso junto a la junta de dilatación. Azotea del 1er piso lado este	1		
2.2	72102602-001	global	Limpieza de partes oxidadas en ventanas, en caso de máquina de azotea del 2do piso	1		

2.3	72102508-001	global	Recolocación de zócalos sueltos en azotea del 2do Piso	1		
2.4	72102401-001	m2	Pintura de muros de mamposteria con látex acrílico en la azotea del 2do Piso (ref: 55m^2)	55		
2.5	72102401-001	global	Pintura de muros de mamposteria lado Este del tanque c/ látex acrílico	1		
2.6	72102401-001	m2	Pintura de muros de mamposteria tramo desde la escalera del 2do Piso a la casa de máquina (ref: 32m^2)	32		
2.7	72102401-003	global	Pintura de las ventanas persianas y puerta de acceso de la sala de máquina (interno y externo),	1		
2.8	72102508-001	global	Reparación del piso en parte superior del tanque de agua.	1		
2.9	72102401-003	global	Repintura de la puerta de acceso a la azotea (interno y externo)	1		
2.10	72102802-010	global	Reparación de fisura en pared opuesta a la puerta de salida dela azotea	1		
2.11	72102402-001	m2	Pintura en la pared opuesta a la puerta de salida de la azotea.	12.70		
3			**ITEM 3: JARDINERIA Y EXPLANADA**			
3.1	72102304-004	global	Provisión y colocación de canillas en cajas de protección de 30x30 cm con tapa de H°A°	7		
3.2	72102304-003	unidad	Provisión y colocación de Tapas de H°A° 70X70 cm con soporte y terminación de canto rodado (desagüe cloacal vereda norte)	2		
3.3	72102401-001	ml.	Pintura de cordones de vereda de la calle con látex PVA	436		
3.4	72102401-005	unidad	Reparación y pintura de bancos de plaza de madera (reponer las piezas de maderas faltantes o torcidas)	24		
3.5	72102401-001	unidad	Pintura de boca siamesa de incendio en la calle	2		

3.6	72102401-001	global	Pintura de los pergolados y luminarias exteriores	1		
3.7	72102802-001	global	Reposición de ladrillos vistos de la fachada sur	1		
3.8	72102802-001	global	Recolocación de las gomas de la junta de dilatación vertical en la fachada sur	1		
3.9	73121602-007	global	Reparación de contra huella de escalera, entrada principal	1		
3.10	72102508-001	m2	Reparación de piso de canto rodado en explanada (referencia 2m^2)	2		
3.11	72102304-004	ml.	Provisión y colocación de caños marrón de 25mm 10kg/cm (color marron) en el jardín de la cafetería	15		
3.12	72102508-001	global	Reparación de piso de canto rodado en acceso de discapacitados	1		
3.13	72102401-001	unidad	Pintura con esmalte sintético de rejilla de protección de reflectores del edificio	10		
3.14	72102401-004	global	Reparación y pintura de area de juego de niños	1		
3.15	72102508-001	m2	Reparación de vereda hecha de piso de canto rodado	1		
3.16	72102401-005	global	Reparación de basurero. Cambio de cestas y pintura general.	1		
4			**ITEM 4: ESTACIONAMIENTO**			
4.1	72102401-003	m^2	Pintura de portón de acceso al estacionamiento hecho de caño metalico con chapa. Base pintura antioxido. Terminación pintura sintetica color gris grafito. Area 4.60x4.10m	45		
4.2	72102508-001	global	Reparación general de piso del estacionamiento junto a la junta de dilatación y otros.	1		
4.3	72102401-003	m^2	Pintura de puerta persiana metálica del generador base pintura antioxido. Terminación pintura sintetica color gris grafito. Reemplazo de tela metalica del bastidor situado detrás de la puerta	13		

			tipo persiana. Area 2.00x2.30m			
4.4	72102401-001	m^2	Pintura interior y exterior de tapa del tanque inferior de chapa metálica. Base pintura antioxido. Terminación pintura sintetica color gris grafito. areaa 1.10 x 1.10 mts.	3		
4.5	72102401-003	m^2	Pintura de porton de reten hecha de chapa metálica. Base pintura antioxido. Terminación pintura sintetita color gris. Area 3.35 x 3.70 mts	27		
4.6	72102401-001	ml	Pintura de franjas del piso señalizadoras del estacionamiento	200		
5			**ITEM 5: INTERIORES**			
5.1	72102601-001	unidad	Provisión y colocación de muebke bajo para kitchenette de tres puertas de 0.51 x 0.69 mts (cada hoja de chapa n° 18)	4		
5.2	72102304-004	unidad	Recolocación de bacha de acero inoxidable del Kitchenette del primer piso	1		
5.3	72102508-002	unidad	Provisión y colocación de perfil “L” de aluminio de 25mm para protección de cantos del muro azulejados en la kitchenette de 1.60m	3		
6			**ITEM 6: ACCESO**			
6.1	72102602-001	unidad	Cambio de freno de puerta tipo blindex	1		
6.2	72102602-001	unidad	Reparación de manijon de madera. Puerta de acceso.	4		
7			**ITEM 7: PINTURA PLANTA BAJA**			
7.1	72102402-001	m2	Pintura acrílica de paredes interiores	2470		
7.2	72102402-001	m2	Pintura acrilita de tabiques de yeso	1160		
7.3	72102401-001	ml	Esmalte sintetico de barandas y pasamanos exteriores	20		
TOTAL						

Fecha: _____de_____de 2010.-

_____

Oferente y/o Representante Legal

(Persona, Sociedad o Compañía)

Firma y Sello

OBSERVACIÓN:

1) **Para la elaboración de esta Planilla se deberá tener en cuenta las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO "D")**.
2) Los Precios de los servicios ofertados no podrán variar durante la vigencia del contrato.
3) Esta Planilla deberá ser llenada en hoja membretada del Oferente.