MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE
MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

# ACLARACION Nº 1

## Adquisición de Equipos Informáticos

**Consulta Nº 1:** En el Lote Nº 2 Ítem Nº 1: Estaciones de Trabajo: Solicitan Memoria RAM de 4GB .Tipo DDR3- ECC DE 1333 MHz de velocidad mínimo. Expandible a 8GB. Las memorias del tipi ECC ( Error- correcting code memory- Código de corrección de errores) es un método usado para detectar y corregir los errores introducidos durante la transmisión o almacenamiento de datos y se encuentra disponible solo en memorias para uso en Servidores, no así en PCs por lo que solicitamos este requerimiento sea eliminado o corregido lento de las especificaciones técnicas de dicho Ítem (Non ECC).

***Respuesta*:** Existe ese tipo de memorias también para estaciones de trabajo, lo que no se es que si la marca que ellos representan tiene ese tipo de memoria, no creo recomendable modificar esa propuesta.

Abog. Fátima B. Roa S.
Encargada U.O.C.
Dirección General de Migraciones